



Kun muuntamo liitetään ilmajohdoverkkoon, suositellaan muuntajan N-naavan yhdistämistä suoraan muuntajan kannen maadotuskohtioon (Cu 50 mm²). Jos muuntajan kannella puuttuu maadotuskohtio, yhdistetään N-napa kansipultin alle (ei hermeettisillä muuntajilla) tai muuten luotettavasti kanteen.