



Virhe- ja puuteluettelo

Mallikatu 1, Helsinki

1.1.2019

Kohde: Mallikatu 1, Helsinki	Päivämäärä: 1.1.2019
Läsnä: Simo Lönnroth F24S, Rane Rakentaja Rakennus Oy	

Huone / Huone nro.	Virhe / Puute	Korjataan	Lisätyö	Kuittaus	Kuva nro.
101	Lämmitysputkien läpiviennistä puuttuu putkimansetit	X			1
102	Oven alaosa massaamatta	X			2
103	Yksi led-valaisin pimeänä	X			3
201	Lisätään tilaan kaksi pistorasiaa eri puolelle tilaa		X		
202	Allas ja hana ei ole tilakuvauksen mukaisia	X			
203					



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4





