



ABB Oy, Service Lappeenranta

Lisätyöt

Tekija  
Simo Tepponen

Päiväys  
12.4.2011

Sivuja  
1 (3)

Asiakas ja laitetiedot

Asiakas	Valu OY, Sulamo
Yhteyshenkilö	Matti Meikäläinen
Laite	Induktiouuni
Tyyppi	ASEA HFD1,6
Sarja no.	

Huoltotiedot

ABB:n työnumero	1234567
Päiväys	
Työn suorittajat	

ABB Oy

ABB Oy, service  
Lappeenrannan huoltokeskus  
Induktiouunit

Visiting Address  
Yhteistyökatu 1  
53300 Lappeenranta  
FINLAND

Postal Address  
Yhteistyökatu 1  
FIN-53300 Lappeenranta  
FINLAND

Telephone  
+358 10 22 11  
Telefax  
+358 10 22 22544


Internet  
[www.abb.fi](http://www.abb.fi)  
e-mail:

### INDUKTIUUNIVAURIOT

Induktiouunissa on sulan metallin aiheuttamia vaurioita sekä kuparisen pohjalierion repeytymiä, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä.

Nämä mahdollisesti tehtävät työt eivät sisälly tarjoukseen SPAM100930, vaan niistä laskutetaan erikseen.

Ohessa ovat kuvat uunissa olevista vaurioista, jotka ovat perushuollon ulkopuolella tehtäviä töitä, jos ne ovat erikseen näin sovittuja.



**KUVA 1**

Ikeisiin kiinnitettävät happoteräslatikat, joiden kautta kelan pystysuuntainen kiristys välittyi.  
4 kpl on sulanut käyttökelvottomaksi.



**KUVA 2**

Kaksi iestä on vaurioitunut sulasta metallista, jotka vaativat enemmän huoltoa kuin muut.



**KUVA 3**

Uunin pohjalla oleva cu-lieriö on irrotettava ja korjattava kovajuotoksella.  
Kuvassa näkyvän repeämän lisäksi lieriössä on kaksi halkeamaa.



**KUVA 4**

Kansiosassa on paljon roiskeita ja vääntymiä