

LIITTEET

LIITE 1: 1 (4)

Atomikatu 7 A

Vasen

Aine: 1

- Levittyi helposti, tasainen mattapinta.
valunut.

Oikea

Aine: 3

- Levittyi hieman tahmeasti, pientä Ei
valumista.

Atomikatu 7 B

(suojataan vain hissien etuosat, ja korirakenne puoleenväliin)

Vasen

Aine: 1

- Levittyi samoin kuin Rts-hoito,
ehkä hieman paremmin. Jälki tasaista.

Oikea

Aine: 2

- Levittyi hyvin, jälki oli erittäin kirkasta ja
puhtaan näköistä, haju miellyttävä.

Atomikatu 7 C

Vasen

Aine: 2

- Kiiltävä pinta kerta pyyhkäisyllä.
Ei valumia, levisi helposti.

Oikea

Aine: 3

- Lattialle joutuessa aiheutti liukkautta.

Atomikatu 7 D

(suojataan vain hissien etuosat, ja korirakenne puoleenväliin)

Vasen

Oikea

Aine: 3

Aine: 1

-Silmää miellyttävä mattapinta. Sumuttamalla kaukaa sai aikaan tasaisen vaahdon.

Valjakonkatu 2 E ja F-rappu

Työnkuvaus

Suojantaan vain hissien ulkopuoli (ovet ja ovenpielet) ensimmäisestä kerroksesta.

Valjakonkatu 2 E

Vasen

Oikea

Aine: 2

Aine: 3

Valjakonkatu 2 F

Vasen

Oikea

Aine: 3

Aine: 2

Valjakonkatu 6 A

Vasen

Oikea

Aine: 3

Aine: 2

Valjakonkatu 6 B

(suojataan vain hissien etuosat, ja korirakenne puoleenväliin)

Vasen

Oikea

Aine: 2

Aine: 1

Arkkitehdinkatu 40 A,B ja C-rappu

Työnkuvaus

Suojataan vain hissien ulkopuoli (ovet ja ovenpielet) ensimmäisestä kerroksesta.

Arkkitehdinkatu 40 A

Vasen

Oikea

Aine: 1

- Mikrokuituliinan kostuessa jää selvät pyyhintä jäljet.

Aine: 2

- Tasainen kiiltävä pinta helposti, vaikka mikrokuituliina oli kostea.

Arkkitehdinkatu 40 B

Vasen

Oikea

Aine: 2

- Tasainen kiiltävä pinta.

Aine: 3

- Suojaamisen jälkeen selviä

pyyhkimisjälkiä pinalla.

LIITE 1: 4 (4)

Arkkitehdinkatu 40 C

Vasen

Oikea

Aine: 3

Aine: 1

- Uudella kuivalla liinalla pyyhintäjäljet vähenivät, mutta painepakkauksen lakatessa toimimasta, saatiin ainetta vähemmän pinnalle, jolloin sen myös huomasi. Painepakkauksen toiminnassa ongelmia myös aiemmin.