

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Vikojen määrä 53			
Kone 27	VYÖRUMPU EI LAAJENE	22.07.2008	MOU
	NOSTURIN KOUKKU PUUTTUU	06.10.2008	PSU
	OHJELMA EI PYÖRI	18.12.2007	ALE
	NÄYTTÖ EI TOIMI	01.01.2008	ALE
	PC:N KIRISTÄMINEN	01.01.2008	PEKI
	KONE TILTISSÄ	04.01.2008	SAKA
	MMI TIEOKONEEN NÄYTTÖ LÄHTI POIS PÄÄLTÄ KUN TEKIJÄ PAINOI 2 KERTAA F12:STA	07.01.2008	JMH
	SIIRTORENKAAN SEGMENTTIPALA RUNTTAA AIHION LYTTYYN	19.01.2008	JJO
	SIIRTORENKAAN TURVARELE PUTOAA POIS PÄÄLTÄ	05.02.2008	JMH
	SIIRTORENKAAN AKSELIHÄIRIÖTÄ JATKUVASTI	22.11.2008	JMH
	VENTTIILIN OJAINPÄÄ IRTI	26.01.2008	ALE
	ALIPAINEPUMPUN YLIKUORMA	12.01.2008	HKA
	VYÖRUMMUN BOXIN TIIVISTEET VUOTAA.	18.03.2008	KALJ
	SEGMENTTI SYLINTERI KAPPALEINA	04.09.2008	SAKA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	25.08.2008	ARR
	VYÖPUOLI EI TOIMI	26.08.2008	PEKI
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	10.09.2008	HKA
	YHDISTELMÄ PÖYTÄ EI LASKE	02.01.2008	MOU
	YHDISTELMÄLEIKKURI EI TOIMI	01.05.2008	JJO
	YHDISTELMÄLEIKKURISTA JOHTO POIKKI	03.05.2008	JALE
	YHDISTELMÄN ULTRA ÄÄNI LEIKKURI EI TOIMI	07.05.2008	ALE
	EI LEIKKAA YHDISTELMÄÄ	08.06.2008	SESA
	EI LEIKKAA YHDISTELMÄÄ	25.07.2008	SAKA
	KAMERAKESKITYS HÄIRIÖ	02.08.2008	SAKA
	BRANSON TILTISSÄ	08.06.2008	JALE
	VYÖRUMPU EI LAAJENE TAUON JÄLKEEN	16.03.2008	SESA
	2-VYÖ TELOJEN VÄLISSÄ	01.04.2008	SESA
	BRANSON LAUKOO PISTORASIAN AUTOMAATTISULAKETTA	18.07.2008	TN
	1-VYÖMÄLLI KULJETTIMEN VÄLISSÄ	03.06.2008	HKA
	SÄTEILYLÄMMITIN EI TOIMI	06.08.2008	ASO
	2.VYÖN SERVOVAHVISTIMEN LIITIN KÄY KUUMANA	31.01.2008	ASO
	ALIPAINEPUMPPU EI TOIMI	03.01.2008	MOU
	EI PURA 2.VYÖTÄ	14.04.2008	SAKA
	AIHINPOISTAJASTA PAINEILMA LIITIN RIKKI	03.09.2008	SAKA
	AIHIONPOISTAJA ALHAALLA RAJA EI TOIMI	17.09.2008	MOU
	AIHIONPOISTAJA ALHAALLA RAJA EI TOIMI	19.09.2008	ASO
	RENGAS JUMISSA HISSISSÄ	22.03.2008	SJM
	JLB LAITE EI TULE RUMMULLE	04.01.2008	SAKA
	JLB:N PURKUMOOTTORI JATKUVASTI HÄIRIÖLLÄ	13.02.2008	JMH

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 27	JLB:N ILMAMOOTTORI PITÄÄ METELIÄ	01.04.2008	HKA
	VIRRRAT SAMMUTETTU , EI KÄYNNISTY	01.01.2008	HKA
	1-VYÖ EI SYÖTÄ	23.10.2008	ARR
	JLB:N SYLINTERI PALAUTUU HETI TAKAISIN KUN KÄY EDESSÄ	16.07.2008	ARR
	ILMAMOOTTORI HAJALLA	15.12.2007	ARR
	KÄÄNTÖKANNUT EI TOIMI	02.03.2008	ARR
	KOORDI EI PURA AINA AUTOMAATILLA LUUPPIIN	06.01.2008	SESA
	KAAPELIKELKAN AKSELIVIRHE	21.09.2008	SJM
	KAAPELIN ASETTIMET EI TOIMI	11.05.2008	ALE
	KAAPELIN ASETTIMEN HAMMASHIHNA POIKKI	03.05.2008	SAKA
	KAAPELILÄNKIEN RAJAN JOHTO PÄTKII	11.03.2008	JJO
	KAAPELILATAAJA EI NOUSE YLÖS	27.07.2008	JJO
	JLB:N TARTTUMISONGELMIA	13.09.2008	HKA
	LOISTEPUTKI HAJALLA	15.08.2008	ALE
Vikojen määrä 41			
Kone 28	KOORDIN KESKITTÄJÄ EI TOIMI	22.01.2008	ARR
	LOGIIKKA KAMERA HÄIRIÖÖ	28.02.2008	ARR
	NS523 PAKKANOSTIMEN NOPEA NOPEUS EI TOIMI?	06.10.2008	JUP
	VASEN KÄÄNTÖKANNU EI MENE KOTIASEMAAN	05.01.2008	SAKA
	KULJETIN EI PYÖRI	21.05.2008	SAKA
	LEIKKURI JUMISSA	20.09.2008	PEKI
	NÄPPIS EI TOIMI	23.03.2008	MOU
	KOORDIKASETTI EI TULE ULOS	21.01.2008	JJO
	MOMENTTIKYTKIN LAUENNUT	26.09.2008	PEKI
	KAAPELIN LATAAJAN TURVAPIIRI AKTIIVINEN	24.09.2008	PEKI
	MMI PC EI KÄYNNISTY	31.07.2008	ATH
	EI VEDÄ MATERIAALIA RUNKORUMMULLE	28.09.2008	HKA
	SIIRTORENGAS YLIN SEGMENTTISYLINTERI LUISTAA	10.03.2008	KALJ
	SIIRTOVANTEEN SEGMENTTI SYLINTERI RIKKI	26.05.2008	SAKA
	SEGMENTTISYLINTERI PAINAA LIIAN PITKÄLLE AIHIOON	16.07.2008	SAKA
	TURVAMATTO VÄLILLÄ HÄIRIÖLLÄ	02.11.2008	ALE
	VYÖRUMPU EI LAAJENE TARPEEKSI	20.09.2008	SAKA
	YHDISTELMÄ LEIKKURISTA PUUTTUU PAININ PYÖRÄ	14.02.2008	SAKA
	2-VYÖN TERÄ EI LÄMPIÄ	18.12.2007	SESA
	KAAPELINASETINLÄNGISSÄ VÄLJÄÄ	18.09.2008	KJ
	SIIRTORENGAS JÄÄ VÄLILLÄ PIDOLLE	20.10.2008	HKA
	1.TERÄSVYÖ VAUNUN PURKAUS MOOTTORIN SUOJAKYTKIN LAUKEILEE	13.10.2008	ALE
	JLB-KÄÄRINTÄ SIIRTÄÄ VYÖPAKETTIA	25.01.2008	KJ
	KAAPELINASETUSLÄNKIEN LEVEYSAJON HAMMASHIHNA YLIKIREÄ	05.05.2008	KJ
	VYÖLEIKKURIN TERÄ EI LÄMPIÄ	21.12.2007	JJO
	1-VYÖN 2-PUOLEINEN HAMMASHIHNA SÖKÖ.	09.06.2008	SESA

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 28	VYÖ TELAN YMPÄRILLÄ 1.VYÖ KULJETTIMEN ALLA	14.08.2008	SAKA
	1. TERÄSVYÖ LEIKKURI YLIKUORMALLA	14.08.2008	ALE
	EI NOSTA AIHIOTA KIRPPUUN	18.12.2007	JJO
	JLB EI TOIMI	05.02.2008	ARR
	JLB-LEIKKURI EI TOIMI	05.03.2008	PEKI
	KAAPELINLATAAJA MENEÄ VÄLILLÄ YLI KESKIASEMASTA	03.04.2008	HKA
	KAAPELILÄNKIEN MOOTTORIN AKSELI POIKKI	03.05.2008	JJO
	KAAPELIVAUNUN AKSELIHÄIRIÖ	24.04.2008	SESA
	JLB-LEIKKURI EI LEPOASEMASSA	06.03.2008	PEKI
	KAAPELIN LATAAJAN TURVAMATTO RENAA	03.04.2008	JMH
	KAAPELINASETUSVÄLI VAIHTELEE	27.03.2008	KJ
	JLB LAITE EI TULE RUMMULLE	16.07.2008	SAKA
	KAAPELIN LATAAJAT EI TOIMI KUNNOLLA	29.02.2008	PEKI
	RAJAN JOHTO POIKKI	28.01.2008	PEKI
	KAAPELINASETTIMESTA PORKKANA MENNYT	23.03.2008	SJM
	Vikojen määrä 49		
Kone 29	KONE PYSÄHTYNYT KESKEN TEON. SERVO OHJELMA EI PYÖRI !!	03.08.2008	TN
	RUNKOPUOLEN OIKENPUOLEINEN LASER EI TOIMI	30.07.2008	TN
	PINNAN REUNOJEN RISSAUKSEN PINTELLIN HAMMASHIHNA PITÄÄ PAHAA ÄÄNTÄ	27.11.2008	KALJ
	PINTARISSAN PALUULIKE LIIAN RAJU.	09.06.2008	KALJ
	EI TOIMI	31.05.2008	HKA
	VASEN KÄÄNTÖKANNU VALUU	22.10.2008	KJ
	NS522 PAKKANOSTIMEN JOHDOSKOSKETUS HÄIKKÄÄ	18.09.2008	JUP
	KOORDI TERÄ EI LÄMPIÄ	29.08.2008	SAKA
	KOORDILEIKKURI EI TOIMI	21.02.2008	SESA
	YHDISTELMÄ EI PURA	01.10.2008	SESA
	SIIRTOVANNE HÄIRIÖLLÄ	27.09.2008	MOU
	MILJONALUKUJA NÄYTÖLLÄ JA KONE JUMISSA	08.04.2008	ASO
	VYÖRUMMUN PYÖRINTÄLIITIN VUOTAA	30.01.2008	KJ
	PYÖRINTÄLIITIN VUOTAA	04.04.2008	LEH
	VYÖRUMMUN TIIVISTEET VUOTAA	17.08.2008	JALE
	VYÖRUMPU VUOTAA	03.09.2008	ALE
	VYÖRUMMUN PYÖRINTÄLIITIN VUOTAA RAJUSTI	12.09.2008	KALJ
	VYÖPUOLI, KESKIVALO NOIN 1MM LIKAA VASEMMALLA.	18.09.2008	ASO
	VYÖRUMMUN PYÖRINTÄLIITIN VUOTAA	22.10.2008	KJ
	YHDITELMÄN KESKITYSMOOTTORIN KIINNIKE POIKKI	29.12.2007	SESA
	VIIPALERISSASTA TIPPUU KUULIA	12.02.2008	SAKA
	YHDISTELMÄ EI PURA	30.09.2008	SESA
	KAAPELIN ASETTIMET MENEÄ PIDOLLE	08.05.2008	ALE
	KOORDILEIKKURIN MOOTTORI MURISSE VAIN	19.02.2008	SESA

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 29	NÄYTÖLLÄ ILMOITUS ETTÄ YHDISTELMÄ TURVAVALOKENNO TOIMINEENA	26.04.2008	ARR
	EI PURKANUT LUUPPIIN	02.03.2008	SJM
	KAAPELIASETUS EI MENE LÄPI	27.08.2008	ARR
	KOORDILEIKKURIN TERÄT VÄÄNTYNYT	11.02.2008	SESA
	1-VYÖ LEIKKURIN ANTURIN KAAPELI POIKKI	06.06.2008	KAL
	1 TERÄSVYÖN RYPPYRAJALTA MUTTERI HAJALLA	06.10.2008	ARR
	KAMERA KESKITYS HÄIRIÖ JOKA 2 VYÖLLÄ	17.12.2007	ARR
	2-VYÖTÄ JOUTUU JAKSOTTAAN	12.01.2008	SESA
	AIHIONPOISTAAN ENERGIAKETJU POIKKI	23.02.2008	HKA
	1.VYÖN KESKITIN EI TOIMI	06.03.2008	SJM
	JLB PURKAUS SERVOAKSELI HÄIRIÖ	28.01.2008	SAKA
	JLB MENEÄ HÄIRIÖLLE	28.01.2008	LEH
	JLB PURKAUS TEKEE SERVO AKSELI HÄIRIÖTÄ	28.01.2008	TN
	KAAPELIKELKAN AKSELIVIRHE	19.09.2008	JJO
	KOORDILEIKKURIN VASEN TERÄ EI LÄMPIÄ	12.02.2008	SESA
	2-VYÖLEIKKURIN JÄLKEINEN MATERIAALIN PAININRULLA EI NOUSE YLÖS	27.11.2008	KALJ
	KAAPELIKELKAN SERVOAKSELIVIRHE	16.11.2008	PSU
	JLB-KÄRJEN KIPPISYLINTEREISTÄ TOINEN IRTI	30.01.2008	KJ
	KAAPELIN ASETUS KELKKA EI LIIKU	31.08.2008	SAKA
	KESKITYSNOSTIN JUMITTELEE	11.11.2008	PSU
	KAAPELIN ASETIN EI TOIMI	21.04.2008	ALE
	OHJAUSJÄNNITEET HÄVIÄÄ USEIN	15.07.2008	JMH
	JLB PURKAUSPAIKAN OHJAUSKOTELON NAPPI IRTI	14.09.2008	SAKA
	JLB-PÖYTÄ EI LIIKU	04.09.2008	JJO
	KAAPELINLATAAJA EI LIIKU	17.07.2008	MOU

Vikojen määrä 52

Kone 30	PAKKANOSTURI EI TOIMI	07.05.2008	JJO
	RUNKORUMMUN OIKEA LINJA VALO PIMEÄNÄ JA 1-TERÄSVYÖN KÄRKI EI TULLUT MAGNEETEILLE	11.07.2008	ATH
	PINNANLÄMMITIN JÄÄ PÄÄLLE	30.09.2008	JMH
	PINTAPÖYDÄN TOPPARI IRRONNUT	26.09.2008	PEKI
	PINNANPÄÄNTUNNISTIMEN VALOKENNO EI TOIMI	01.06.2008	JJO
	PINTAPÖYDÄN ISKARI REPEYTY RUNGOSTA IRTI	16.12.2007	JALE
	VASEN KÄÄNTÖKANNU MENEÄ NYPYTTÄMÄLLÄ, EIKÄ AINA PALAUDU TAKAISIN	13.03.2008	SESA
	NÄYTTÖ KAATUILEE	29.02.2008	PEKI
	KESKIMMÄINEN TURVAMATTO EI KUITTAANNU, VIKA TULLUT KAAPELILATAAJAN REMONTIN JÄLKEEN.	08.09.2008	SESA
	ENERGIAN SIIRTOKETJU POIKKI	19.05.2008	SJM
	TURVALAITTEEN KUITTAUSPAINIKE EI TOIMI RUNKOPUOLELLA	30.01.2008	TN
	SIIRTOVANNE EI TOIMI	30.05.2008	ALE

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 30	TURVAPIIRI TULEE PÄÄLLE KUN ASTUU MATOLLE PÖYTÄ VÄHÄN NORMAALIA KORKEEMALLA	02.03.2008	ARR
	TURVAPIIRI HÄIRIÖLLÄ	02.03.2008	SJM
	RUNKOPUOLEN TURVAPIIRI HÄIRIÖLLÄ	02.03.2008	JMH
	RUNKOPUOLEN TURVAPIIRI HÄIRIÖLLÄ	03.03.2008	JMH
	TURVAMATTO EI KUITTAANNU.	10.03.2008	SESA
	VYÖPUOLEN TURVAPIIRI MENEE HÄIRIÖLLE KUN ASTUU MATOLLE	24.08.2008	HKA
	ALIPAINEPUMPPU EI PYÖRI	09.03.2008	ALE
	YHDISTELMÄÄ JOUTUU ASKELTAAN	02.01.2008	SESA
	EI TUNNISTA OIKEEN KAAPELIA ASETTIMESSA	09.08.2008	SJM
	INNERILEIKKURI KYLMES	17.02.2008	JAVE
	KOORDILEIKKURIN TERÄT SÖKÖT	04.03.2008	SJM
	KAMERAN SUOJALASI RIKKI	18.05.2008	PEKI
	YHDISTELMÄN KARAMOOTTORI LAUKOO MOOTTORISUOJAA	11.01.2008	ASO
	KONE JÖKISSÄ	12.02.2008	SAKA
	ALIPAINEPUMPPU KÄY SAVUTTAEN JA PITÄEN METELIÄ NIINKUIN FOORTTI	20.05.2008	ARR
	KAPELIN LATAAJAN RAJA EI TOIMI	02.08.2008	PEKI
	TERÄSVYÖ 1.PÖYDÄN VÄLISSÄ	01.02.2008	ALE
	1-VYÖ SYÖTTÖPÖYTÄ EI TULE RUMMULLE.	10.07.2008	KALJ
	1-TERÄSVYÖN PITKÄKULJETINHIHNA LUISTAA	11.07.2008	KJ
	2.VYÖN SERVOVAHVISTIMEN LIITIN KÄY KUUMANA	31.01.2008	ASO
	2-TERÄSVYÖN LEIKKURIN LÄMMÖNSÄÄTÄJÄ VILKUTTELEE "OPEN" LEIKATESSAAN	25.08.2008	JMH
	2-VYÖN LEIKKURIN YLIKUORMAA	08.09.2008	SESA
	2-VYÖLEIKKURI TAKKUAA	11.09.2008	HKA
	2-TERÄSVYÖ JÖKISSÄ	11.09.2008	JAVE
	LÄMPÖSUOJA LAUENNUT 2-VYÖN LEIKKUUSTA	12.09.2008	ARR
	2-VYÖN LEIKKURIN YLIKUORMA	13.09.2008	HKA
	JLB.N PAINEILMAMOOTTORI PITÄÄ PAHAA ÄÄNTÄ	12.12.2008	ALE
	VASEMMAN KAAPELINASETTIMEN SYLINTERIN KORVAKEEN RUUVIT POIKKI	29.07.2008	ALE
	2.TERÄSVYÖN LÄMPÖ ALHAINEN	17.01.2008	TN
	AIHION POISTAJA EI TOIMI AUTOMAATILLA	14.02.2008	SESA
	KAPELIN LATAAJA EI TOIMI	20.04.2008	SESA
	EI KAAPELIA VASEMMASSA KAAPELINASETTIMESSA ILMOITUS USEIN	13.02.2008	JMH
	KAPELIN LATAAJA MENEE HÄIRIÖLLE	23.07.2008	SAKA
	JLB-KELAN JARRUTUS MENEE PITKÄKSI	22.09.2008	PVI
	JLB PURKAA HUONOSTI	09.09.2008	ATH
	JLB- PURKAUKSESSA HÄIRIÖ!	09.09.2008	SESA
	PÄÄSTÄÄ JLB:N LÄPI KELAN LOPPUESSA	04.02.2008	SJM
	JLB HÄIRIÖLLÄ	15.12.2007	ARR
	AIHIONOSTIMEN TURVALAITE PÄÄLLÄ	10.07.2008	KAL

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 30	AIHIONPOISTAJASTA SYLINTERIT+ TYÖNTÖRAUDAT VÄÄRÄSSÄ	14.05.2008	SESA
Vikojen määrä 61			
Kone 31	RUNKOPUOLEN SERCOS OHJELMA EI PYÖRI	02.10.2008	JMH
	HARJARULLAN YLIKUORMA	21.04.2008	ALE
	ASKELLUTTAÄ KAIKKI RUNKOPUOLEN MATERIAALIT	10.07.2008	PVI
	ASKELLUTTAÄ RUNKOPUOLTA JA JLB LAITETTA	16.07.2008	ATH
	KONE EI TUATANTO NOODILLA	19.01.2008	ARR
	PÄÄKYTKIMEN NOLLAUKSEN JÄLKEEN SERCOS HÄIRIÖ	12.01.2008	ALE
	HERJAA SERCOS HÄIRIÖ	17.09.2008	MOU
	TYÖVALO PIMEENÄ	28.10.2008	JJO
	SERGOS HÄIRIÖ	09.01.2008	PEKI
	KÄÄNTÖKANNU KOLAHTAA RAJUSTI PALATESSAAN KOTIASEMAAN	16.05.2008	KALJ
	KÄÄNTÖKANNU PAUKKU	16.05.2008	PEKI
	KOORDIN KESKITYSHÄIRIÖ	30.01.2008	SJM
	MMI-PC EI SAA YHTEYTTÄ LOGIIKKAAN	17.10.2008	HSAL
	JLB LAITTEEN JOUTUU ASKELTAAN KÄÄRIMISEN JÄLKEEN	26.05.2008	SAKA
	KOORDI TULEE VÄLILLÄ HUONOSTI	16.08.2008	ATH
	PINTALEIKKURIN BRANSSONI "JURISEE" TUULETIN?	25.01.2008	SESA
	PINTALEIKKURIN RYPPYVAHTI TEMPPUILEE	27.01.2008	ALE
	PINTA LEIKKURI RIKKI	29.01.2008	SAKA
	PINTALEIKKURI EI TOIMI	06.03.2008	SAKA
	PINTALEIKKURI EI TOIMI	11.03.2008	JJO
	PINNAN LEIKKUUMOOTTORIN YLIKUORMA	01.05.2008	SJM
	PINTAPÖYTÄ SÄÄTÄÄ KORKEUDEN JOKA PINNAN AIKANA	23.09.2008	SAKA
	PINTAPÖYDÄN KORKEUSHÄIRIÖITÄ,	29.09.2008	ATH
	RUNKORUMMULLA VÄLYSTÄ	19.05.2008	KALJ
	TYTTÖ ASTUNUT 2 KERTAA RUNKOPUOLEN TURVAMATOLLE PISTÄEN TARRAA KUN SIIRTOVANNE TULLUT PÄÄLLE	10.01.2008	ASO
	KULJETIN EI TOIMI	26.04.2008	PEKI
	EI OTA YHDISTELMÄVAUNUA SISÄÄN	19.10.2008	SESA
	YHDISTELMÄ LEIKKURI BRANSONI USEIN HÄIRIÖLLÄ	27.10.2008	ARR
	VYÖRUMMUN PYÖRINTÄLIITIN VUOTAA.	07.11.2008	KALJ
	YHDISTELMÄLEIKKURIN YLIKUORMAA	24.10.2008	JJO
	1 TERÄSVYÖN KAMERA EI PAIKOILLAA	09.06.2008	ARR
	YHDISTELMÄLEIKKURI TOPPAA JATKUVASTI	23.10.2008	PEKI
	VYÖ KULJETTIMIEN VÄLISSÄ JUMISSA	16.02.2008	SAKA
	JLB OHJAINRAUDAT VINOSSA	22.03.2008	ARR
	1-KOORDIKULJETTIMEN HAMMASHIHNA VENYNYT	01.02.2008	KJ
	1-VYÖ KULJETTIMEN VÄLISSÄ VYÖMYTYT	09.06.2008	SESA
	1-TERÄSVYÖSOTKU	09.06.2008	LEH
	TERÄSVYÖ SOLMUSSA KULJETTIMEN VÄLISSÄ	27.07.2008	PEKI

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 31	EI PURA 1.VYÖTÄ	24.09.2008	SAKA
	1 VYÖN KAMERASSA PALAA KAIKKI LEDIT	04.12.2008	ARR
	KONE JÖKISSÄ	20.02.2008	JAVE
	2-VYÖN AKSELIHÄIRIÖITÄ	27.04.2008	HKA
	2-TERÄSVYÖN AKSELIHÄIRIÖITÄ	27.04.2008	HSAL
	2-TERÄSVYÖN LEIKKUHÄIRIÖN JÄLKEEN TERÄSVYÖN LOPPUPÄÄN ASEMA PIELESSÄ	20.05.2008	JMH
	2-TERÄSVYÖ HÄIRIÖITÄ	21.05.2008	PVI
	2.S VYÖN PITUUS/LEVEYSHÄIRIÖITÄ	29.09.2008	ATH
	RYPPY 1 VYÖN VÄLISSÄ	07.06.2008	ARR
	2-TERÄSVYÖ HÄIRIÖITÄ	22.05.2008	PVI
	NOSTIN EI KESKITÄ KIRPPUUN MENEVÄÄ AIHIOTA	25.03.2008	MOU
	EI PURA 2-VYÖTÄ	07.10.2008	MOU
	2-VYÖ HERJAA PITUUSVAIHTELUSTA	29.09.2008	KALJ
	2-TERÄSVYÖ TULEE HUONOSTI	26.09.2008	ATH
	2-TERÄSVYÖ TULEE LYHYENÄ	23.07.2008	ATH
	2-TERÄSVYÖN HÄIRIÖITÄ	09.06.2008	PVI
	2-VYÖKLJ:N TAITTOTELASTON VAIHTO	09.06.2008	LEH
	2-VYÖKLJ:N HIHNAN VAIHTO	09.06.2008	LEH
	2-TERÄSVYÖN PITKÄNKULJETTIMEN HIHNA PAISTOLIITOKSESTA AUKI.	04.06.2008	KJ
	2-TERÄSVYÖKULJETTIMEN HIHNAN SAUMA AUKI.	03.06.2008	SESA
	2.VYÖ YLI MITTOJEN	23.07.2008	SJM
	2-TERÄSVYÖ HÄIRIÖITÄ	23.05.2008	PVI
	2-VYÖKULJETTIMELLA KESKITYS- JA MITTA HÄIRIÖ	22.05.2008	LEH
	Vikojen määrä 54		
Kone 32	SIIRTOVANTEEN SEGM. EI AUKI	04.01.2008	MOU
	SEGMENTTI SYLINTERIN RAJA RENAA	09.01.2008	VPK
	SEGM. RAJAN + JOHDON VAIHTO (ALIN SEGM.)	09.01.2008	ASO
	AIHION RISSAUS JÄÄ VARTOON JOTAIN	08.01.2008	ALE
	SIIRTOVANNE EI TOIMI	07.01.2008	SAKA
	SEGMENTIN RAJAT EI TOIMI	06.01.2008	PEKI
	SEGMENTIN RAJAT EI TOIMI	06.01.2008	PEKI
	SEGMENTIN SIIRTORENKAAN RAJAT EI TOIMI	03.01.2008	PEKI
	SIIRTORENKAAN SEGMENTIN RAJAT EI TOIMI	04.01.2008	PEKI
	SIIRTOVANTEEN TOIMINTA EPÄMÄÄRÄISTÄ	03.02.2008	HKA
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	01.10.2008	KJ
	RUNKOPUOLEN OIKEA LINJALAASERI HIMMEÄ	20.03.2008	TN
	1-VYÖN LEIKKAUS EI TOIMI	06.01.2008	PEKI
	PINTAPÖYDÄN TAKA TURVAPUSKURI PÄÄLLÄ KOKO AJAN	11.09.2008	SESA
	ILMOITTAÄ VÄYLÄHÄIRIÖ	23.01.2008	JJO
	PROFIBUS VÄYLÄ HÄIRIÖ	25.01.2008	JMH

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 32	MOMENTTI KYTKIN LAUENNUT	18.07.2008	MOU
	VYÖRUMMUN BOXIN TIIVISTEET VUOTAA	14.03.2008	KALJ
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	10.04.2008	ARR
	VYÖRUMMUN POKSITIIVISTEET VUOTAA	18.09.2008	ARR
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	09.10.2008	VELA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	20.11.2008	SAKA
	YHD.PÖYDÄN LINJAVALO NÄYTTÄÄ PIELEEN	11.06.2008	SJM
	RISSAT EI TULE ETEEN	16.02.2008	SAKA
	SIIRTOVANNE PYSÄHTELEE MINNE SATTUU	02.01.2008	SESA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	04.05.2008	SAKA
	JLB-LAITTEEN LEIKKURIN TERÄ TAKANA TUNNISTIN EI TOIMI	07.11.2008	PSU
	SEGMENTIN RAJA EI OLE PÄÄLLÄ	03.01.2008	SESA
	PINNANLÄMMITIN JÄÄ TOIMINEEKSI	13.09.2008	ARR
	1-TERÄSVYÖN PURKAUS EI TOIMI JA LAUKOO TOTSIA	21.09.2008	PEKI
	1-VYÖN KESKITYKSEN LOISTEPUTKI PIMEENÄ	10.12.2008	SESA
	2-TERÄSVYÖKULJETTIMEN HAMMASHIHNA POIKKI	23.03.2008	SJM
	TERÄSVYÖN SYÖTTÖ EI TOIMI	06.01.2008	PEKI
	JLB LASKURI RAJAN JOHTO POIKKI	15.07.2008	ARR
	KAAPELIASETIN JUMISSA	19.12.2007	JUJU
	KAAPELINASETUS LEVEYDEN KESKEISYYS 1 MM SIVUSSA	21.12.2007	JMH
	RESETTI EI MENE LÄPI	08.04.2008	ATH
	VALOKUITU IRTI KAAPELINASETTAJISTA	27.04.2008	ARR
	KAAPELIN TUNNISTIN RIKKI	30.04.2008	SJM
	KAAPELIASETTIMEN TURVAPIIRI EI KUITTAANNU	03.06.2008	HKA
	PÄÄAKSELEIDEN JA KAAPELINASETTEMIEN LINJAUKSEN TARKISTUS	15.10.2008	KJ
	YHDISTELMÄN JA KOORDIN KESKITYS HÄIRIÖITÄ JA JÄRJESTELMÄHÄIRIÖITÄ	09.06.2008	ARR
	PINNAN VIIPALERISSA EI PELAA	29.07.2008	LEH
	2.TERÄSVYÖN VAUNUNPURKAJA PÄTKII	20.04.2008	ALE
	KOORDI VAUNU EI MENE SISÄÄ EIKÄ ULOS	26.04.2008	ARR
	JAKSOASKELLUS NAPPI HAJALLA ETUPANEELISTA	27.04.2008	MOU
	PINNAN LOPPUMISVALO EI TOIMI	09.05.2008	PVI
	EI LÄHDE KÄYNTIIN	25.01.2008	PEKI
	VASEN KÄÄNTÖKANNU EI KÄÄNNÄ AINA	20.10.2008	HKA
	VASEN KÄÄNTÖKANNU EI KESKEISESTI RUNKORUMPUUN NÄHDEN.	20.10.2008	KJ
VASEN KÄÄNTÖKANNU JÄMÄHTÄÄ ODOTUSASEMAAN. AAMULLA SUORITETTU TUUMAVAIHTO.	19.10.2008	SESA	
VASEN KÄÄNTÖKANNU EI MENE LOPPUU	22.07.2008	SJM	
KÄÄNTÖKANNU LÄHES IRTI, YHDELLÄ PULTILLA KIINNI.	14.03.2008	KALJ	
VASEN KÄÄNTÖTYNYN TEMPPUILEE	19.12.2007	ALE	
Vikojen määrä 75			
Kone 33	PINTAVAUNUN PINTA LOPPUMASSA VALO EI TOIMI	12.09.2008	JMH

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 33	PINTALEIKKURIN RYPPYVAHTI TEMPPUILEE	24.05.2008	SAKA
	PINTAPÖYDÄN RYPPYVAHTI MENE E KOKO AJAN PÄÄLLE	10.06.2008	JMH
	PINTAPÖYDÄN RYPPYVAHTI MENE E KOKO AJAN PÄÄLLE	09.06.2008	SESA
	KAAPELIASETIN MENE E PIDOLLE KESKEN LIIKKEE	09.06.2008	ARR
	PINTALEIKKURIN RYPPYVAHTI MENE E JATKUVASTI PÄÄLLE	27.05.2008	MOU
	ULTRAÄÄNI LEIKKURI EI PELAA	25.05.2008	PEKI
	YHDISTELMÄSYÖTTÖPÖYDÄN TAITTOTELASTON LAAKERIT RIKKI	12.09.2008	KJ
	PINTA TULEE PITKÄNÄ OLLUT RYPPY	17.05.2008	ARR
	PINNAN LÄMMITYS JÄÄ PÄÄLLE	14.05.2008	SESA
	KATKASIA RIKKI	06.01.2008	ALE
	RESET EI MENE LÄPI. OLI TAVARAT TULLUT VINOSSA RUMMULLE	07.12.2008	ARR
	NÄPPÄIMISTÖ JUMISSA	06.09.2008	SESA
	NÄYTTÖ JÖKISSÄ	06.09.2008	PEKI
	KONE EI KOMMUNIKOI	12.08.2008	ATH
	IHAN JÖKISSÄ	23.08.2008	PEKI
	VYÖRUMMUN TIIVISTEET VUOTAA	09.06.2008	KALJ
	NÄYTÖN, HIIREN JA NÄPPIKSEN JAKOPURKIN VAIHTO	04.11.2008	ATH
	VYÖPUOLEN TURVAMATTO RENAA JATKUVASTI	22.09.2008	JMH
	PINTAPÖYDÄN KORKEUSSÄÄTÖ	09.09.2008	ESH
	KONE TÄYSIN MYKKÄ, EI KOMMUNIKOI	17.07.2008	PVI
	YHDISTELMÄN KÄRKIRULLAN NOSTOAPU	12.09.2008	ARR
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	13.11.2008	ARR
	VYÖRUMPU VUOTAA	20.09.2008	PEKI
	MOMENTTIKYTKIN LAUENNUT	30.11.2008	SESA
	RESET EI MENE LÄPI	12.10.2008	HMM
	KOKOONPANOKONEISTA 33, 38, 39,40 YM. PUTOS OHJAUSJÄNNITTEET	24.01.2008	SESA
	VYÖPUOLEN TURVAMATTO RENAA EDELLEEN	23.09.2008	JMH
	ILMAVUOTO SISÄPUOLEN TYYNYPAKETILLA	23.12.2007	SESA
	VYÖPUOLEN TURVAMATTO RENAA JATKUVASTI	18.09.2008	JJO
	POTKASTU PUNAISEEN PYSÄYTYS PELTIIN KONE EI KÄYNNISTY	22.12.2007	ALE
	RESETTI EI MENE LÄPI	23.12.2007	TN
	HÄTÄSEIS-PELTIIN POTKAISTU KONE JUMISSA	21.12.2007	JMH
	SIIRTOVANTEEN SEGMENTIT EI AUKI	24.10.2008	HKA
	RUNKORUMPU EI PYÖRI AUTOMAATILLA	20.04.2008	MOU
	EI RISSAA	18.04.2008	PEKI
	TURVAMATTO RENAA EDELLEEN	23.09.2008	SAKA
	AIHIO KATTOON NOSTAJAN VÄLISSÄ	02.02.2008	MOU
	RESET EI MENE LÄPI	02.02.2008	HKA
	OHJAUSJÄNNITTEET KADONNUT	22.01.2008	ARR
	KAAPELIN LATAAJA EI TOIMI	07.01.2008	SAKA
AIHIOHISSI JUMISSA, KYTKIN SAVUAA	17.08.2008	JALE	

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 33	AIHIOKESKITIN HAJOS	08.06.2008	JALE
	AIHIONPOISTAJA JÄI YLÖS JÖKKIIN	27.05.2008	SAKA
	RENGAS JUMISSA AIHIOHISSISSÄ YLHÄÄLLÄ	24.05.2008	SJM
	KAAPELIKELKKA EI TOIMI	07.02.2008	JALE
	RENGAS KIRPPUUN NOSTAVAN NOSTIMEN VÄLISSÄ	02.02.2008	MOU
	AIHION POISTAJAN VARSII POIKKI HITSAUKSISTAAN JA TOINEN AIHION PIENISTÄ PAININSYLINTEREISTÄ RIKKI	17.07.2008	KALJ
	2-TERÄSVYÖN SYÖTTÖPÖYDÄN YKSISUUNTAISVENTTIILIN VAIHTO	10.07.2008	KJ
	2-TERÄSVYÖ TULEE RUMMULLE RYÖMINTÄNOPEUDELLA	22.05.2008	JMH
	ASKELLUTTA 2-TERÄSVYÖTÄ	23.01.2008	JMH
	2-TERÄSVYÖN SERVOVAHVISTIN HÄIRÖÖ, TULEE KOKOAJAN PÄÄLLE VAIKKA KUITTAA	07.01.2008	JMH
	VALOKUITU EI TOIMI	15.04.2008	JALE
	ILMAVUOTO SISÄPUOLEN TYYNYPAKETILLA	22.12.2007	SESA
	SERVOOHJELMA EI PYÖRI	29.03.2008	ALE
	HISSIN KORISTA PEILI HAJALLA	03.04.2008	MOU
	KAAPELI SALAMOI	13.09.2008	JALE
	EI TOIMI	01.02.2008	MOU
	SERVO OHJELMA EI PYÖRI	26.01.2008	ALE
	2.VYÖN KESKITTÄJÄ EI NOUSE	24.05.2008	SJM
	EI RISSAA, HERJAA KAAPELIN ASETIN VIKAA	20.03.2008	TN
	SERVO-OHJELMA EI PYÖRI	16.12.2007	ARR
	NS548 KAAPELI SALAMOI, KAAPELI TODELLA HEIKOSSA HAPESSA	14.09.2008	JUP
	PAKKANOSTIN EI TOIMI	22.04.2008	HKA
	TYÖVALO VILKKUU	03.06.2008	SESA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	08.06.2008	SESA
	KAAPELIN ASETUS VÄLI PIELESSÄ	08.12.2008	SAKA
	KAAPELIASETUKSEN LEVEYS MUUTTUU	30.11.2008	HKA
	KAAPELIN ASETUSVÄLI HEITTELEE	21.03.2008	SJM
	KAAPELINASETUSVÄLI HEITTELEE 1-3MM	06.09.2008	SESA
	KAAPELINASETUSLANKIEN LEVEYS SAJO HÄIRIÖÖ	20.03.2008	KJ
	RESET EI MENE LÄPI	11.06.2008	SAKA
	EI TUNNISTA KOORDIA	23.12.2007	SESA
	SERVO-OHJAIMEN OHJELMAN KIERTO KESKEYTYNYT, OHJELMA EI KÄYNNISTY	16.12.2007	JMH
	RISSAT TULEE NYKIEI AIHIOLLE	19.04.2008	MOU
Vikojen määrä 50			
Kone 34	PINTALEIKKURIN VASTIN LASKEE EPÄTASAISESTI ALAS	22.10.2008	SESA
	PINNAN LÄMMITYKSEN LAMPPU RIKKI	20.07.2008	PEKI
	RESET EI MENE LÄPI	23.11.2008	ALE
	PINTAVAUNUN PINTA LOPPUMASSA VALO EI PALA	11.09.2008	JMH
	KONE TILTTAS	03.09.2008	PEKI

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 34	ETHERNET KOMMUNIKOINTI HÄIRIÖ JA PROFIBUS HÄIRIÖ	16.07.2008	PVI
	KONE TILTISSÄ	15.07.2008	SAKA
	EI MITTAA PINTAA	11.12.2008	SAKA
	YHD./KOORDI SYÖTTÖPÖYTÄ EI PELAA	27.12.2007	LEH
	TIETOKONE KAATUILEE	02.06.2008	PVI
	NÄYTTÖ PIMENEE	26.02.2008	PEKI
	RESETOINTI EI MENE LÄPI	16.08.2008	JALE
	RUNKORUMMUN VIIPALERISSALLA REUNALLA LIIKAA PAINETTA	11.07.2008	KALJ
	EI TULE PAINEITA RUNKOON	16.07.2008	SAKA
	PINTARISSAT JÄI LEVEELLEEN (ANTURIHÄIRIÖ)	06.10.2008	PSU
	TURVAMATTO AKTIIVINEN	05.03.2008	SJM
	VYORUMMUN POKSI VUOTAA	18.08.2008	KJ
	VYÖRUMMUN KASAANMENO TAKKUAA	22.08.2008	SESA
	YHD./KOORDI SYÖTTÖPÖYTÄ LÄHTEE ALASPÄIN JA HEITTÄÄ SAMANTIEN PÖYDÄN TURVAPIIRIN HÄIRIÖLLE	26.12.2007	JMH
	YHD.PÖYDÄN TURVALAITE PÄÄLLE KUN LÄHTEE LIIKKEELLE	27.12.2007	HKA
	YHDISTELMÄPÖYTÄ EI LIIKU	29.12.2007	ALE
	33 JA 34 KONEIDEN PAKKANOSTIMET EI TOIMI	02.11.2008	JALE
	PINTARISSAT JÄI LEVEELLEEN (ANTURIHÄIRIÖ)	06.10.2008	PSU
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	28.11.2008	KJ
	1.VYÖ KESKITYSKULJETIN VATKAA KESKITYKSEN AIKANA EDESTAKAISIN	12.12.2008	ASO
	NOSTOKOUKUT VÄÄNTYNEET	18.09.2008	SJM
	SIIRTOVANNE TILTANNUT	13.12.2008	SAKA
	1TAI 2 VYÖ EI KESKITÄ	03.08.2008	ARR
	1-VYÖN KESKITYKSESSÄ HÄIKKÄÄ	04.08.2008	ASO
	1-TERÄSVYÖ TULEE HUONOSTI	04.08.2008	ATH
	NÄYTÖSSÄ JATKUVASTI TEKSTI 1-VYÖSSÄ IRTOLANKA	04.08.2008	ATH
	1-TERÄSVYÖ EI KESKITÄ	27.08.2008	PEKI
	1-VYÖN KULJETINHIHNA LUISTAA.	15.07.2008	KALJ
	2.TERÄSVYÖN KULJETIN PITÄÄ ÄÄNTÄ	18.06.2008	ALE
	2.TERÄSVYÖN KULJETIN PITÄÄ ÄÄNTÄ	19.06.2008	LEH
	2-TERÄSVYÖ TULEE HUONOSTI	31.07.2008	ATH
	2-TERÄSVYÖNKÄRKI TULEE LIIAN SIVUUN	01.08.2008	ATH
	TYÖVALO PIMEENÄ	01.04.2008	JJO
	RUNKORUMMUN PÄÄLTÄ TYÖVALO PIMEE	30.04.2008	MOU
	1-TERÄSVYÖKULJETIN AJOI LAITAA	07.08.2008	ATH
	YHDISTELMÄN LOISTEPUTKI PIMEÄ	06.04.2008	HKA
	JLB EI TOIMI	03.04.2008	HKA
	TYÖVALO PIMEENÄ	12.03.2008	JJO
	TYÖVALAISIN RIKKI	28.12.2007	SESA
	KÄÄNTÖKANNU HÄIRIÖ	21.07.2008	SJM

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 34	OIKEAN PUOLEN KANNU EI TULE RUMMULLE	21.07.2008	SAKA
	2 KOORDI LEVEYDENSÄÄTÖ EI TOIMI	14.04.2008	SAKA
	KOORDIN PYÖRINTÄVAHTIEN TARKASTUS	31.03.2008	TN
	KAAPELINASETIN TEMPPUILEE	06.05.2008	SAKA
	OIK. KÄÄNTÖKANNU EI PELAA	22.07.2008	LEH

Vikojen määrä 48

Kone 35	2-KOORDIKULJETTIMEN SERVOVAHVISTIN ILMOITTAÄ LÄMPÖHÄIRIÖTÄ	25.03.2008	JMH
	KOORDI EI KESKITY AINA , HEITTÄÄ N.3CM	15.10.2008	JALE
	KOORDI MENEÄ PIELEEN	09.10.2008	PSU
	KAMERAKESKITYKSESSÄ HÄIRIÖITÄ JA LAKKASI TOIMIMASTA (YHDISTELMÄ/KOORDI)	09.10.2008	TN
	KAMERA EI TOIMI	20.09.2008	PEKI
	1- JA 2-KOORDIKESKITYS HÄIRIÖTÄ	17.09.2008	JMH
	2-KOORDIKULJETTIMEN VAIHDELAATIKKO ÄÄNTÄÄ	26.03.2008	KJ
	2-KOORDIN PURKAUS EI TOIMI	09.05.2008	JJO
	PINNANMITTAUS EI TOIMI, MITTAA KOKO AJAN	08.06.2008	HSAL
	1- JA 2-KOORDIKESKITYS HÄIRIÖTÄ	10.09.2008	JMH
	TYÖVALAISIN RIKKI	28.12.2007	SESA
	MITTAA PINNAN KOKO KULJETTIMEN MITALLA	10.06.2008	SAKA
	EI MITTAA PINTAA	13.06.2008	SAKA
	EI PYSÄYTÄ TAAS PINNAN MITTAUSTA	13.06.2008	SAKA
	PINTA EI LIIKU	10.11.2008	PSU
	ALIPAINEPUMPPU KOKOAJAN PÄÄLLÄ, ILMOITUS ALIPAIN E OK.	15.05.2008	JMH
	SEGMENTTI VALUU	17.12.2007	LEH
	SIIRTOVANTEEN SEGM. EI PIDÄ	08.01.2008	LEH
	PINNANTURVALAITE KUITTAANTUU VASTA KUN AUKAISEE OVEN	09.01.2008	TN
	KONE PYSÄHTYI KEKSEN AJON RESETTI EI LÄPI	15.10.2008	JMH
	2-KOORDIKULJETTIMEN VAIHDELAATIKKO ÄÄNTÄÄ	25.03.2008	KJ
	YHDISTELMÄ KESKITYS VIRHE	19.11.2008	JAVE
	OIKEAN KAAPELILÄNGEN AUKI RAJA EI PALA	05.06.2008	TN
	RESET EI MENE LÄPI.ILMOTTAÄ PINTAPÖYTÄ VIKAA	05.11.2008	MOU
	PERÄN SÄHKÖKAAPPI, RUNKOPUOLI, KYLMÄLAITE EI NÄYTTÄISI TOIMIVAN KOVIN TEHOKKAASTI	16.06.2008	LEH
	KAAPELIASETUS VAUNU TÖRMÄNNYT KAAPELILATAAJAA	09.06.2008	LEH
	ILMAVENTTIILI VUOTAA KELA ASEMALLA	20.02.2008	SESA
	2.KOORDI MITTAUS KULJETTIMEN AKSELIVIRHE	25.03.2008	SAKA
	PULTINTUNNISTIN EI TOIMI	22.08.2008	PEKI
	KULJETIN JÖKISSÄ	28.05.2008	PEKI
	1VYÖN KULJETIN HIHNAT MELKEIN POIKKI	14.06.2008	ALE
	1.- VYÖN PITKÄN KULJETTIMEN HIHNAN VAIHTO	14.06.2008	JALE
	EI PURA AINA YKKÖSVYÖTÄ	13.11.2008	MOU

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 35	2-VYÖN SERVON VAIHTEISTO VUOTAA ÖLJYÄ.	24.01.2008	KJ
	EI PURA KUNNOLLA 2-VYÖTÄ	05.09.2008	MOU
	2-VYÖ EI PURA AINA LUUPPIIN.	08.09.2008	SESA
	KAAPELIASETUS VAUNU TÖRMÄNNYT KAAPELILATAAJAA	09.06.2008	ARR
	2.VYÖ LEIKKURIN TERÄ KYLMÄ	17.11.2008	SAKA
	KAAPELIASETTIMIEN TURVAPIIRI VAIKUTTUNEENA	11.06.2008	SJM
	JLB EI TOIMI	07.10.2008	ARR
	KIINNITYSPULTIT POIKKI	05.08.2008	PEKI
	JLB KAAPIN, OVI EI KUITTAANNU	17.07.2008	ATH
	EI LEIKKAA 2.VYÖTÄ	17.11.2008	SAKA
	JLB LAITE EI TOIMI	23.03.2008	SAKA
	AIHIO NOSTIN HÄIRIÖLLÄ USEIN	16.06.2008	ALE
	RENGAS JÄÄ KIPPIKORIIN	01.01.2008	HKA
	PEILI RIKKI NOSTIMEN KIPISTÄ	29.12.2007	ALE
	JLB:N TARTTUJA EI TOIMI	29.04.2008	SJM

Vikojen määrä 50

Kone 36	JLB-RULLASTA LAAKERIT JUMISSA	15.02.2008	SESA
	JLB-RULLASTA LAAKERIT JUMISSA	15.02.2008	SESA
	JLB NAUHAN PERUUTUS ESTO PALIKKA KULUNUT	20.07.2008	ARR
	JLB-RESERVI LÖYSTYY	09.10.2008	PSU
	JLB-KÄÄRINTÄ LIIKAA OIKEALLA.	10.10.2008	SESA
	OIKEAN PUOLEN KAAPELIASETTIMESSA EI KAAPELIA VIKAILMOITUS	28.12.2007	ARR
	JLB HUKKAA ALOITUSKOHDAN	11.10.2008	JALE
	AIHIONOSTIMEN TAAJUUSMUUTTAJA HÄIRIÖLLÄ	10.06.2008	JJO
	1-TERÄSVYÖN VALOSILMÄ EI TUNNISTA	03.10.2008	PEKI
	JLB-LAITE RENAA	11.10.2008	PSU
	AIHIONPOISTAJA EI TOIMI	22.07.2008	SAKA
	AIHIONPOISTAJAN SYLINTERI RIKKI	19.03.2008	PEKI
	TERÄ KYLMÄ 2 VYÖ	24.08.2008	ARR
	2.TERÄSVYÖ EI AINA LEIKKAA	07.08.2008	TN
	2.TERÄSVYÖ EI AINA LEIKKAA	07.08.2008	SJM
	JLB-HUKKAA JOSKUS PAIKKAANSA	24.10.2008	KALJ
	PUSSITTA 2-VYÖN MITTAUKSESSA	27.04.2008	HKA
	1-VYÖPÖYDÄN TURVARAJA HÄIRIKÖI TOISINAAN	06.09.2008	SESA
	EI AINA LEIKKAA 1-VYÖTÄ	08.08.2008	MOU
	LÄMPÖLAMPPU HAJALLA	22.03.2008	ARR
	2-TERÄSVYÖN LEIKKURI EI AINA LÄHDE LIIKKEELLE	02.08.2008	SESA
	EI PURA PINTAA LUUPPII	05.02.2008	ARR
	JLB EI PALAUDU RUMMULTA , LEIKKURI JUMISSA ?	11.10.2008	JALE
	YHDISTELMÄSYÖTTÖPÖYDÄN KULJETINHIHNA SIVUSSA.	28.08.2008	KJ
	EI KESKITÄ KUNNOLLA YHDISTELMÄÄ	28.08.2008	ARR

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 36	VALOSILMÄ RIKKI	28.05.2008	PEKI
	PINTA PURKAA LATTIALLE	03.12.2008	ARR
	PINTAPÖYDÄSTÄ REVENNY PALA IRTI ISKARIN TOPPARI RAUDAN TYKÖÖ	08.08.2008	ARR
	PINTAPÖYDÄN KESK. LUISTIOSA JUMISSA	11.01.2008	LEH
	NS609 PAKKANOSTIMEN JOHDOSKOSKETUS HÄIKKÄÄ	29.09.2008	JUP
	PAKKANOSTIMEN KÄYTTÖKAPULAN VEDONPOISTOVAIJERI POIKKI	15.07.2008	KALJ
	NOSTIN PIMENI.	12.05.2008	SESA
	NOSTIN EI TOIMI	05.04.2008	IMY
	KESKITYS LOISTELAMPPU EI PALA	07.04.2008	ARR
	TYÖVALO PIMEENÄ	18.01.2008	JJO
	KAAPELIASSETTIMEN TURVAPIIRI AKTIVOITUU TOISINAAN	24.11.2008	JMH
	PINNAN LUUPIN VALOSILMÄ HAJALLA	15.10.2008	MOU
	TYÖVALO PIMEE	23.12.2007	SESA
	KAAPELINASETTIMESTA RAJA POIKKI	16.02.2008	JAVE
	KAAPELINLATAAJA RIKKI	07.03.2008	LEH
	SERVOVAHVISTIN PIMEÄ	14.11.2008	PVI
	KAAPELIN LATAUS ONGELMIA	29.12.2007	ALE
	2.-KOORDILEIKKURI EI PELAA	18.03.2008	JJO
	2-KOORDI LEIKKURI EI LÄHDE LEIKKAAMAAN	19.03.2008	JMH
	JLB:N RESERVIN JÄLKEINEN RULLA EI PYÖRI	31.05.2008	HKA
	PURKAA HUONOSTI 2-KOORDIA	19.08.2008	ASO
	KÄÄNTÖTYNY RÄJÄHTÄNYT RESETTI EI LÄPI	18.02.2008	JMH
	OIKEA KÄÄNTÖKANNU EI KÄÄNNÄ KUNNOLLA	18.11.2008	JMH
	OIKEA KÄÄNTÖKANNU VOIMATON	19.11.2008	PEKI
	OIKEA KÄÄNTÖKANNU KÄÄNTÄÄ LAISKASTI	20.11.2008	PEKI

Vikojen määrä 35

Kone 37	KESKITYKSEN VALO PIMEENÄ	15.02.2008	JAVE
	KUUMAPUUKOLTA JATKOJOHTO POIKKI	26.09.2008	SESA
	KESKITTÄJÄLLE SYÖTTÄVÄ KULJETIN LAUKOO SUOJAKYTKINTÄ	27.11.2008	HKA
	SIIRTOVANTEEN SEGMENTISTÄ SYLINTERIN VARSIAUKI	03.04.2008	SESA
	VOIMAVIRTAPISTORASIA MURJOTTU ROCLALLA	20.05.2008	ARR
	PISTORASIAAN TÖRMÄILTY	11.07.2008	SESA
	KUUMAPUUKKO POTERO SAMMUTTAA VALOT	04.08.2008	PEKI
	LOISTEPUTKI PALANUT	30.10.2008	PEKI
	VYÖRUMMUN POKSI HAJOS	18.02.2008	JALE
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	14.05.2008	SESA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	15.05.2008	LEH
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	22.08.2008	KJ
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	19.10.2008	HKA
	EI PURA AINA YHDISTELMÄÄ LUUPPIIN	19.02.2008	SESA
	TIEDON SIIRTO LOKIIKALLE KESKEYTYNY HÄIRIÖILMOITUS	23.12.2007	ALE

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 37	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	06.04.2008	JALE
	YHDISTELMÄ EI ETENE RUMMULLE SAAKKA	15.12.2007	ARR
	2-TERÄS EI TULE KUNNOLLA	12.08.2008	ATH
	OIKEANPUOLEINEN KÄÄNTÖKANNU VALUU.	28.11.2008	KALJ
	VYÖRUMPU EI NOUSE	15.05.2008	SESA
	1.VYÖ EI KESKITÄ KÄRKEÄ	02.08.2008	SAKA
	TERÄ KYLMENEE	06.08.2008	PEKI
	2.VYÖ TULEE RYPPYISENÄ RUMMULLE	13.06.2008	SJM
	HISSI JUMISSA	01.08.2008	PEKI
	1.VYÖN YLIKUORMA	13.04.2008	SJM
	HISSI EI TOIMI	26.10.2008	PEKI
	KESKITTÄJÄLLE VIEVÄ KULJETIN EI PYÖRI.	27.11.2008	SESA
	KAAPELINLATAAJA JÄÄ VÄLILLÄ KESKIASENTOON	31.01.2008	MOU
	KAAPELIASETIN HÄIRIÖ	28.07.2008	SESA
	KAAPELIASETIN KELKKA EI TEE KAAPELIASETUSTA (ALKANUT 18:30)	28.11.2008	JMH
	EI KESKITÄ KOORDIA	27.12.2007	SESA
	KAAPELIKELKAN TURVARELEET EI KUITTAANNU	22.12.2007	SESA
	OIKEA KÄÄNTÖKANNU RYKII EDES TAKAS	19.10.2008	SESA
	2.VYÖ LEIKKURIN LÄMPÖTILASÄÄDIN SEKAISIN	05.03.2008	SAKA
	OIKEA KÄÄNTÖKANNU VALUU	23.04.2008	HKA

Vikojen määrä 22

Kone 38	JLB.N LUUPPI EI LIIKU MIHINKÄ	24.08.2008	ARR
	RISSAT TÖRMÄNNYT. EI MENE RESET LÄPI	17.06.2008	ALE
	RESETTI EI MENE LÄPI	09.10.2008	PSU
	KONE TILTANNUT RESETTI EI MENE LÄPI	09.10.2008	JMH
	PINTALEIKKURIN PAININVASTEEN PULTIT POIKKI.	29.02.2008	KALJ
	VYÖRUMMUN POKSI VINGAHTALEE	05.10.2008	JUP
	JLB-TURVAOVI EI AUKEA, RAJAN KIELEKE JUUTTUNUT SISÄÄN.	04.04.2008	SESA
	RESETTI EI MENE LÄPI	09.10.2008	PSU
	EI PURA AINA YHDISTELMÄÄ LUUPPIIN	22.07.2008	MOU
	RUNKOPUOLELLA, JOUTUU POLKAISEMAAN YDISTELMÄN (ASKELLUS EI TOIMI AUTOMAATILLA)	05.09.2008	PVI
	2.TERÄSVYÖ LEIKKURI EI LÄMPIÄ	02.09.2008	ALE
	JLB- KÄRKI VÄÄNTYNYT+ PAINEILMA LIITTIMIÄ POIKKI	04.04.2008	SESA
	PINTAPÖYTÄ VIKAA	29.01.2008	SAKA
	1.VYÖN LÄMPÖTILA NÄYTTÖ SEKOILEE	17.11.2008	SAKA
	2.-VYÖ TERÄN VASTUKSEN JOHDOT REPEYTYNYT IRTI	06.09.2008	ARR
	AIHIONOSTIN EI TOIMI	28.07.2008	PEKI
	YLHÄÄLLÄ KIPPILAITE EI TOIMI	21.08.2008	SESA
	AIHIONOSTIN JÄI YLÖS	04.09.2008	JALE
	AIHIOHISSI JÄI YLÖS	15.09.2008	JALE

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 38	HISSI PYSÄHTYY PUOLEEN VÄLIIN	19.09.2008	SAKA
	AIHIONOSTIN HÄIRIÖLLÄ	02.12.2008	JALE
	EI SYÖTÄ 1.VYÖTÄ	25.03.2008	SAKA
Vikojen määrä 58			
Kone 39	KONE TILTISSÄ, RESETTI EI MENE LÄPI	16.12.2007	JALE
	AIHIONIIRTOLAITEEN TARTTUJA MENEÄ KIINNI MUTTA EI OTA AIHIOTA MUKAANSA	23.08.2008	JMH
	ENERGIANSIIRTOKETJU AIVAN TOHJONA	26.11.2008	SESA
	AIHIONPOISTAJAN SEGMENTTISYLINTERI VÄÄNTYNYT	25.11.2008	JJO
	SEGMENTTI RAJAT EI TOIMI AINA	01.11.2008	ALE
	AIHION POISTOSSA SYTTYY AINA F9	01.11.2008	SESA
	SIIRTOVANTEEN ENERGIANSIIRTOKETJU RIKKI	21.03.2008	MOU
	VASEN RISSA EI KÄÄNNY	23.11.2008	ALE
	SIVUMMAISISTA SIIVURISSOISTA PUUTTUU PAINO	05.02.2008	ARR
	AIHIONPOISTAJAN ENERGIANSIIRTOKETJU PALASILLA	26.11.2008	JJO
	EI ANNA RESETTIÄ	01.06.2008	PVI
	RUMPU SUPUSSA VALOKENNO HAJALLA	07.06.2008	ARR
	VAKUUMIPUMPPU KÄY JATKUVASTI	26.05.2008	TN
	EI TOIMI , ILMOITTA VIRHETTÄ 37	09.11.2008	HKA
	AIHIONPOISTAJAN TURVALAITE EI KUITTAANNU	13.05.2008	KATSELU
	VOITELUYKSIKÖN VOITELUVAINE LOPUSSA	20.01.2008	JJO
	VOITELUYKSIKÖN VOITELUVAINE LOPUSSA	02.03.2008	ARR
	RASVAA VÄHÄN ILMOITUS VAIKKA ONKIN	09.06.2008	ARR
	VYÖRUMPU HÄIRIÖLLÄ	09.04.2008	JALE
	VYÖRUMPU KASSA VALOSILMÄ HAJALLA	11.07.2008	MOU
	VYÖPUOLEN LASERVALO YKSIKÖ EI TOIMI	14.07.2008	JMH
	YHDISTELMÄPÖYDÄN VALOKENNO RIKKI	14.01.2008	SESA
	YHDISTELMÄ KULJETIN MATOSSA REIKÄ	28.03.2008	SAKA
	YHDISTELMÄN OHJAUSPANEELISTA KYTKIMIÄ RIKKI (TÖRMÄTTY)	08.05.2008	ALE
	YHDISTELMÄ EI TULE ETEEN SAAKKA	02.08.2008	SESA
	SIIRTOVANNE JUMISSA VYÖRUMMULLA	07.06.2008	ARR
	VYÖRUMMUN YLÄPUOLINEN LOISTEVALO PIMEÄNÄ	01.02.2008	TN
	AUTOMAATTIVOITELU HÄLYTTÄÄ RASVANPUUTTEESTA	29.08.2008	KJ
	JLB TAKATELASTOSTA HIHNA POIKKI JA SORMITELA POIKKI HITSAUKSISTAA	25.02.2008	ARR
	LOISTEPUTKI PALANUT	29.12.2007	ALE
	SIIRTORENGAAN SEGMENTTISYLINTERI VÄÄNTYNYT HAJALLE. TOISIKSI ALIN EDESTÄ.	04.09.2008	KALJ
	SAUMANTUNNISTIN EI TOIMI	17.10.2008	JJO
	1.VYÖ KAMERAN VASTAVALO PIMEENÄ	23.07.2008	SAKA
	RAJAN JOHTO POIKKI	01.02.2008	PEKI
	2-TERÄSVYÖ KULJETINHIHNOJEN VÄLISSÄ PAHASTI JUMISSA	28.05.2008	KALJ

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 39	EI TOIMI	04.09.2008	JALE
	KIRPPU VALUNUT ALARAJALTAAN ALAS	28.10.2008	SAKA
	RESET EI MENE LÄPI	09.08.2008	ATH
	JLB.N. RAJA EI TOIMI	21.11.2008	ALE
	JLB.N PÖYTÄ EI NOUSE YLÖS KUNNOLLA	21.11.2008	ALE
	RUNKOPUOLI EI ASKELLA	13.11.2008	PVI
	1 KOORDIVAUNUN RAJAT IRTI	19.03.2008	ARR
	2-KOORDIN LINEAARI MOOTTORI LAUKOO LÄMPPÄRIÄ	29.04.2008	MOU
	KÄÄNTÖKANNU TAKANA RAJA EI AINA TOIMI	15.05.2008	ARR
	VASEN KÄÄNTÖKANNU KOLAHTAA VOIMAKKAASTI PALATESSAAN KOTIASEMAANSA.	04.11.2008	KJ
	KIRPPUUN VIEVÄSTÄ SIIRTOLAITTEESTA SÄHKÖT HUKASSA "SE1274"	22.08.2008	SESA
	KOORDILEIKKURIN VASTUKSEN JOHTO POIKKI	17.10.2008	SESA
	VASEN KÄÄNTÖKANNU KOLAHTALEE	14.06.2008	SAKA
	VAS. KÄÄNTÖKANNUN SYL. VARREN KIINNITYSREIKÄ KULUNUT	26.05.2008	KALJ
	KÄÄNTÖKANNU EI AINA TAKANA ILMOITUS NÄYTÖLLÄ	15.05.2008	ARR
	KÄÄNTÖKANNUN ETEEN / TAAKSE SYLINTERI VUOTAA LÄPI	30.07.2008	ALE
	KÄÄNTÖKANNU YLHÄÄLLÄ RAJA EI AINA TOIMI	15.05.2008	ARR
	RUUVI POIKKI	05.08.2008	ARR
	1-KOORDIKULJETTIMEN TELA LEIKKURIN VASTIMEN VÄLISSÄ.	30.11.2008	SESA
	EI MITTAA 1.KOORDIA	03.11.2008	SAKA
	KOORDI EI TULE RUMMULLE	30.10.2008	SAKA
	YHDISTELMÄ/KOORDI KESKITYSSYSTEEMI VIRHE	30.10.2008	SAKA
	VASEN KÄÄNTÖKANNU EI SAAVUTA KOTIASEMAANSA	15.05.2008	KJ

Vikojen määrä 72

Kone 40	RUNKOPUOLI EI MENE PUOLIAUTOMAATILLE	24.01.2008	JALE
	PINTARISSAT EI MENE ASEMAAN	26.01.2008	PEKI
	PINTALEIKKURI EI TOIMI	03.04.2008	HKA
	HARJARISSA IRTI KIINNIKE VÄÄNTYNYT	24.07.2008	ALE
	RUMPU PYÖRII YLIMÄÄRÄISIÄ KIERROKSIA	01.01.2008	PEKI
	EI MITTAA PINTAA	22.11.2008	SAKA
	EI PURA PINTAA	07.11.2008	ALE
	EI PURA PINTAA	07.11.2008	ALE
	JAKSONAPPI RIKKI	27.12.2007	SESA
	EI SAA AJETTUA RESETTIÄ LÄPI	27.02.2008	ASO
	MOMENTTIKYTKIN LAUENNUT	12.05.2008	SESA
	MOMENTTI KYTKIN LAUKEILEE	20.03.2008	SAKA
	VYÖRUMMUN YLÄPUOLINEN LOISTEVALO VILKUTTAA	01.02.2008	TN
	VIIPALERISSASTA LAAKERI HAJALLA	16.08.2008	MOU
	EI LEIKKAA YHDISTELMÄÄ	20.01.2008	SESA
	KAAPELINLATAAJA EI TOIMI	26.11.2008	SESA

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 40	MOMENTTIKYTKIN LAUKEILEE USEASTI	19.03.2008	ARR
	RUNKOPUOLEN TURVALAITE EI KUITTAANNU	10.01.2008	MOU
	YHDISTELMÄPÖYDÄN TURVALAITE PÄÄLLE KUN ASTUU MATOLLE	21.08.2008	HKA
	YHDISTELMÄSYÖTTÖPÖYDÄN LIIKKEIDEN VAIMENNUSTEN POISTO	21.08.2008	KJ
	KAAPELIPITIMIEN SEGMENTTIEN ALIPAIN-VENTTIILI EI TOIMI OIKEIN	10.03.2008	KALJ
	EI LEIKKAA YHDISTELMÄÄ	20.01.2008	SESA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	21.08.2008	LEH
	NOSTOKIPPI EI NOLLAA. 18" PYÖRÄ OLI EKSYNYT TÄLLE KULJETTIMELLE.	12.05.2008	SESA
	YHDISTELMÄN ETUVALOKENNO PIMEE	02.01.2008	SESA
	POTKAISTU HÄTÄ-SEIS PELTIIN	14.05.2008	HKA
	RUNKORUMMUN TOIMINNASSA ON YLIMÄÄRÄISTÄ HITAUTTA	15.09.2008	PVI
	YLIKUORMA 2 JÄÄHDYTINTUULETTIMESSA	17.09.2008	ARR
	SIIRTOVANTEEN SEGMENTTIEN SYLINTERIT RAJAT TOIMII EPÄVARMASTI	22.10.2008	ARR
	YLIN SIIRTORENKAAN SEGMENTTI TAKERTELEE	27.08.2008	KJ
	SIIRTOOVANTEEN SEGMENTEISSÄ JOTAKIN TAKELTUA	26.08.2008	ARR
	SIIRTOVANTEEN SEGMENTTI EI PELITÄ OIKEIN	26.08.2008	ARR
	SIIRTOVANNE JÄÄ VYÖRUMMULLE	21.08.2008	HKA
	SEGMENTTI EI VAPAUTA AIHIOTA	05.03.2008	SJM
	LÄMPPÄRI LAUENNUT	05.05.2008	ALE
	LANKAVAHDIN VALOKUITU POIKKI 1-VYÖKULJETTIMELTA	13.05.2008	SESA
	2-VYÖN PITKÄ HAMMASHIHNA EI PYSY PÄÄLLÄ	03.06.2008	SESA
	2-TERÄSVYÖ HÄIRIÖITÄ	23.05.2008	PVI
	2. TERÄSVYÖN HIHNA POIKKI	06.05.2008	ALE
	TERÄSVYÖPÖYDÄT EIVÄT SÄÄDÄ KORKEUTTA TUOTEVAIHDON YHTEYDESSÄ (ONKO OHJELMA HÄVINNYT)	22.09.2008	ATH
	1-VYÖN S-TELASTON LAAKERIT HUONOT.	22.09.2008	KJ
	1JA 2VYÖ YHDESSÄ TÖRMÄNEENÄ	17.09.2008	ARR
	VYÖPUOLEN PÖYDÄT LIIAN LÄHELLÄ TOISIAAN	13.09.2008	HKA
	TERÄSVYÖTÄ 2-KLJ:N VÄLISSÄ	10.07.2008	MOU
	1-VYÖN PULTIN- JA LANGANTUNNISTIN OHITETTU	25.08.2008	ASO
	1-VYÖKULJETTIMEN HIHNA SIVUSSA	11.03.2008	JJO
	TERÄSVYÖTÄ KASALLA 1-VYÖKULJETTIMEN VÄLISSÄ	13.05.2008	SESA
	1.VYÖN KESKITYS EI AINA PELAA	02.05.2008	SJM
	LANKAVAHDIN VALOKUIDUN PÄÄ POIKKI 1 VYÖ	27.04.2008	ARR
	1-VYÖ TULEE RUMMULLE MITEN SATTUU	14.03.2008	HKA
	KAAPELIPITIMET EI TOIMI RUNKORUMMULLA	14.02.2008	KJ
	1.VYÖ MYTYSSÄ KULJETTIMEN VÄLISSÄ	06.03.2008	SAKA
	1. KOORDIN LEIKKURIN VASTE IRTI	30.05.2008	ALE
	1-2VYÖPÖYTÄ YHDESSÄ	12.09.2008	ARR
	EI TEE YLÖSKÄÄNTÖÄ	27.01.2008	SAKA

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 40	2.-VYÖKULJ. KULJETINHIHNA POIKKI, PULTINTUNNISTIN OLI TOIMINUT, VISSIIN KUITATTU TARKISTAMATTA?	19.09.2008	KJ
	YLÖSKÄÄNTÖ EI ONNISTU	28.01.2008	KJ
	KAAPELIN LUKITUS EI KORKEAPAINELLA	26.01.2008	PEKI
	KAAPELINASETIN JÄMÄHTÄÄ RUMMULLE	31.12.2007	HKA
	JLB-KELKKA PÄÄSEE VALUMAAN TAAKSE LEIKKAUKSEN AIKANA	17.09.2008	KALJ
	JLB-HÄNTÄ JÄÄ LEIKKAUKSEN JÄLKEEN HUONOSTI	17.09.2008	SESA
	JLB EI TOIMI	11.09.2008	JALE
	JLB LAITE EI PALAUDU	03.09.2008	SAKA
	HISSIN OHJAUSJÄNNITE EI PYSY PÄÄLLÄ	27.10.2008	ARR
	JLB:STÄ TOINENKIN JOHTO POIKKI	07.04.2008	ARR
	JLB:N PÖYDÄN RAJA PÄTKII	07.04.2008	ARR
	JLB MENEÄ LÄPI LOPPUESSAAN	07.03.2008	SAKA
	AIHIOHISSI MENEÄ VÄLILLÄ HÄIRIÖÖN.	11.11.2008	KALJ
	AIHIOHISSI JÄI YLÖS	02.11.2008	ALE
	AIHIOHISSI PUDOTTAO OHJAUSJÄNNITTEET POIS	28.10.2008	SAKA
	AIHIONOSTIMEN TUKIPYÖRÄ RIKKI	06.08.2008	KJ
	PORKKANARAJA POIKKI	04.08.2008	PEKI

Vikojen määrä 67

Kone 41	EI LÄHDE TOIMIMAAN	21.09.2008	SJM
	MMI NÄYTTÖ OLI PIENENTYNYT PUOLEEN	02.10.2008	ATH
	INNERIVAUNUN LUKITUS/VAPAUTUS NAPPI HAJALLA	16.09.2008	MOU
	PINNAN KESKITTIMEN KUULAHOLKKILAAKERI RIKKI	27.01.2008	SAKA
	RESET EI MENE LÄPI	26.07.2008	SAKA
	RUNKOPUOLEN LINJALAASERI VILKUTTAA	08.01.2008	TN
	VASEN KÄÄNTÖKANNU VALUU	31.12.2007	JUJU
	PINTALUUPIN ALA RAJA RIKKUNUT	05.03.2008	SAKA
	TILTISSÄ	13.05.2008	HKA
	KAMERAKESKITYS - LOGIIKKA TIEDONSIIRTOHÄIRIÖ	16.02.2008	HSAL
	VYÖPUOLEN KÄÄNTÖKANNU VALUU AINA VÄLILLÄ	22.12.2007	ALE
	EI NOSTA, SIVUTAIN LIIKKUU JA LASKEE ALAS	11.12.2008	SESA
	VASEN KÄÄNTÖKANNU VALUU EDELLEEN	02.01.2008	JUJU
	RUMMULLESYÖTTÖKULJETIN TULEE VOIMALLA ALAS	04.04.2008	HKA
	VYÖRUMMUN PYÖRINTÄLIITTIMEN TIIVISTEET VUOTAA	16.05.2008	KJ
	TIEDON SIIRTO HÄIRIÖ	17.02.2008	SAKA
	TURVALAITE EI KUITTAANNU	23.08.2008	PEKI
	EI TUNNISTA YHDISTELMÄ PÖYTÄ ALHAALLA RAJAA	23.08.2008	ARR
	YHDISTELMÄPÖYTÄ TULEE LIIAN LUJAA ALAS, KURISTAJIEN SÄÄTÖ EI AUTA	09.02.2008	JJO
	YHDISTELMÄ SYÖTTÖPÖYDÄN SYLKKY RIKKI	03.02.2008	SAKA
	VYÖRUMPU EI PYÖRI	03.12.2008	KAL
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	13.11.2008	ARR

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 41	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	10.10.2008	KJ
	TURVALAITE EI KUITTAANNU	23.08.2008	PEKI
	1-KOORDIN LEIKKUUVASTE IRTI	22.10.2008	HKA
	NOSTOPÖYTÄ HÄIRIÖLLÄ VÄLILLÄ	22.08.2008	PEKI
	RYPPY 1KLJ. TELOJEN VÄLISSÄ +TURVARAJA KLJ EDESSÄ PÄÄ HAJALLA	05.04.2008	ARR
	TURVAOVI EI AUKEA	15.12.2007	JJO
	KAAPELIKELKAN ENERGIANSIIRTO KETJU POIKKI RENGAS PUDONNUT PÄÄLLE	06.12.2008	JMH
	SIIRTORENKAAN VAHDE M080B 1315/22 VUOTAA ÖLJYÄ	14.05.2008	KJ
	SIIRTOVANNE EI TOIMI	21.02.2008	SESA
	SIIRTORENKAAN SEGMENTTIEN RAJAT EI AINA TOIMI	17.02.2008	JJO
	LAUKOO 1-INNERIN LÄMPPÄRIÄ	21.05.2008	MOU
	2.TERÄS KÄÄRII VAIKKA RUMMULLA RAJA EI VAIKUTU	11.06.2008	TN
	KAAPELIN LATAAJA VÄLILLÄ HÄIRIÖLLÄ	22.08.2008	PEKI
	KAAPELIN LATAAJA EI YLHÄÄLLÄ	21.05.2008	SJM
	EI LEIKKAA AINA JLB NAUHAA	20.08.2008	SAKA
	JLB:N KÄRKIKELKKA IRTI => VAIHDETTU UUSI LINEAARISYLINTERI	16.05.2008	KJ
	PÄÄSTÄÄ JLB:N LÄPI KELAN LOPPUESSA	16.05.2008	HKA
	AIHIONOSTIMEN TUKIPYÖRÄ RIKKI	13.08.2008	KJ
	KAAPELIN PITIMET EI LASKE RUNKORUMMUSTA	13.10.2008	SAKA
	LEIKKUUHÄIRIÖ	25.09.2008	PVI
	1-VYÖKULJETTIMEN LEIKKURIN PAINIMELTA SÄHKÖLIITIN RIKKI	29.11.2008	SESA
	2-TERÄSVYÖN KULJETTIMEN HAMMASHIHNA VENYNYT	09.04.2008	KJ
	EI SYÖTÄ 2-VYÖTÄ	15.01.2008	SESA
	ASKELLUTTA 2-TERÄSVYÖTÄ HAKKA V:LLÄ EI MUIILLA TUOTTEILLA	20.12.2007	JMH
	1-VYÖN PITKÄNKULJETTIMEN KULJETINHIHNA REPEYTYNYT	18.05.2008	KJ
	PULTTIVAHTI EI TOIMI	28.08.2008	JJO
	1 JA 2 KOORDIN MITTAHEITTOO	12.09.2008	ATH
	2.VYÖ KAMERAN VASTAVALO PIMEENÄ	14.10.2008	SAKA
	2.-KOORDI TULEE VÄLILLÄ LYHYENÄ	08.09.2008	ATH
	1- VYÖPÖYTÄ EI TULE ETEEN	29.12.2007	SESA
	KAAPELIN ASETIN EI TOIMI?	12.12.2008	SAKA
	2.-KOORDIN MITTAHEITTOO	11.09.2008	LEH
	VASEN KAAPELIKANNU EI KOTIASEMASSA	19.02.2008	SESA
	KOORDI KULJETTIMEN TAITTO TELA UJELTAA JA REMMI ON SIVUSSA	08.09.2008	ALE
	KOORDIKLJ:N HIHNA UINUT SIVUUN	05.09.2008	LEH
	2.-KOORDI TULEE VÄLILLÄ LYHYENÄ	01.09.2008	PVI
	1.KOORDIN YLIKUORMA	21.05.2008	SJM
	2-KOORDIN KLJ.HIHNA LEIKATTU MELKEIN POIKKI	31.12.2007	JUJU
	1-KOORDI MENE RYTTYYN LEIKKURIVASTEEN KOHDALLA	13.05.2008	JUPU
	1-KOORDI MENE RYTTYYN LEIKKURIVASTEEN KOHDALLA	08.05.2008	KALJ
	2KCOORDIN KULJETIN EI TOIMI	09.05.2008	PEKI

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 41	1. KOORDIN LEIKKURIN PUHALLUS EI TOIMI	08.05.2008	ASO
	2. KOORDIN LEIKKURIN PUHALLUS EI TOIMI	08.05.2008	ASO
	1 JA 2 KOORDI TULO RISTISSÄ RUMMULLE	18.05.2008	ARR
	2-KOORDI TULEE VINOON RUMMULLE	31.12.2007	JUJU
Vikojen määrä 58			
Kone 42	RUNKORUMMUN KAAPELINASETUSVÄLIÄ EI SAA KOHDALLEEN	08.08.2008	JMH
	RUMMUN PAINEKYTKIN PITÄIS VAIHTAA	29.04.2008	MOU
	PINNANPÄÄN LÄMMITYS LAMPPU PIMEENÄ	01.11.2008	SAKA
	PINTAPÖYTÄ TEKEE HÄIRIÖN	25.07.2008	PEKI
	PINNANLÄMMITYS EI PELITÄ	18.02.2008	JALE
	PINNAN LÄMMITYSLAMPPU RIKKI	18.12.2007	SESA
	INNERI TULEE PITKÄNÄ JA KOORDI PITUUS VAIHTELEE	21.11.2008	ALE
	PAKKANOSTIMEN NOSTURISTA KETJUT LATTIALLA	10.09.2008	SESA
	MMI NÄYTTÖ OLI PIENENTYNYT PUOLEEN	02.10.2008	ATH
	TILTISSÄ	10.09.2008	HKA
	RUNKORUMPU JÄI PYÖRIIN	16.08.2008	JALE
	RUUVIT POIKKI	20.07.2008	PEKI
	PAKKANOSTIN EI TOIMI	05.05.2008	SJM
	TILTISSÄ	23.10.2008	HKA
	HARJARULLASTA LAAKERIT HAJALLA JA HIHNA POIKKI . TÖRMÄILYT	25.10.2008	ARR
	RUNKORUMMUN PYÖRITYSVIRHE	12.12.2008	SAKA
	JÄTTÄÄ AIHION USEIN RUMMULLE	16.03.2008	HKA
	ALIMMAINEN SIIRTOVANTEE SEGMENTTISYLINTERI POIKKI	11.04.2008	ARR
	PULTTITUNNISTIN EI KUITTAANNU	07.02.2008	HKA
	VYÖRUMPU EI LAAJENE	23.07.2008	SAKA
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	05.10.2008	JUP
	YHDISTELMÄ VAUNUA EI SAA PAIKALLEEN	12.02.2008	SAKA
	YHDISTELMÄPÖYDÄN LEIKKURIN VASTIMEN VÄLISSÄ YHDISTELMÄÄ+PAINIMEN PULTIT POIKKI.	30.07.2008	SESA
	YHDISTELMÄKULJETTIMEN PÄÄTY TELA KESKELTÄ IRTI	16.08.2008	ALE
	YHDISTELMÄ TULEE LIIAN PITKÄLLE	23.10.2008	PEKI
	VASEN KÄÄNTÖKANNU VALUU	22.10.2008	KALJ
	LOISTELAMPPU YHDISTELMÄ VÄLISTÄ PIMEENÄ	05.02.2008	ARR
	VYÖRUMMUN POKSI VUOTAA	23.11.2008	JJO
	HAMMASHIHNA EI PYSY PAIKOILLAAN	16.09.2008	JALE
	EI POISTA AIHIOO AINA	17.10.2008	ALE
	2-VYÖN TURVAOVEN RAJA HAJALLA	07.10.2008	ARR
	2-VYÖN JOUTUU ASKELTAMAAN	28.04.2008	HSAL
	2-TERÄSVYÖN LEIKKURI EI TOIMI OIKEIN	11.04.2008	KALJ
2- VYÖ RUTUSSA PÖYDÄN JA KLJ:N VÄLISSÄ	07.03.2008	JUJU	
EI TULE KIRPPUJA	03.02.2008	PEKI	

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 42	1-TERÄSVYÖN PAININ PUTOO MYÖHÄÄN ALAS	06.12.2008	SESA
	EI ALA LEIKKAAN 1-VYÖTÄ AINA	08.12.2008	MOU
	1 TERÄSVYÖPÖYTÄ EI KOTIRAJALLA HÄIRIÖÖ VÄLILLÄ	23.08.2008	ARR
	1-VYÖ RULLAUTUNUT PAHASTI HAMMASHIHNAPYÖRÄN YMPÄRILLE JA VYÖKULJETTIMEN HAMMASHIHNA POIKKI	10.07.2008	KALJ
	PIKKU PAININ EI LASKE LEIKKURILLA	24.01.2008	SAKA
	VUOROLASKURI EI TOIMI	22.01.2008	SAKA
	ULOMPI KÄÄNTÖKANNU VALUU ULOS PIKKU HILJAA	22.10.2008	SESA
	NS680, PAKKANOSTIMEN KAAPELIN VAIHTO	08.09.2008	JUP
	2-TERÄSVYÖN PITUUSMITTAUS EI TEHTY	16.02.2008	HSAL
	JLB:N RESERVISSÄ RULLA JUMISSA. OLLUT OHITETTUNA.	08.09.2008	SESA
	1-KOORDI HÄIRIKÖI	14.05.2008	HKA
	1VYÖN LEIKKURI EI ASKELLA AUTOMAATTISESTI	06.12.2008	ARR
	HISSI PYSÄHTELEE	16.02.2008	JAVE
	1-KOORDILEIKKURI HAJALLA	14.05.2008	JALE
	EI OTA KAAPELEITA LATAAJASTA ASETTAJAAN	09.11.2008	MOU
	JLB SOTKUJA , RESERVIÄ AHDISTAA	08.09.2008	HKA
	JOHTO POIKKI	08.05.2008	PEKI
	AIHIONOSTIN AJANUT YLI RAJOJEN,KATTOKULJETIN VÄÄNTYNYT	22.04.2008	HKA
	AIHIONOSTIN EI LIIKU	04.08.2008	SAKA
	KOORDILEIKKURI EI TOIMI	05.02.2008	SJM
	NOSTIMEN LUKITUSSYLKKYYN PULTTI POIKKI	12.10.2008	PSU
	JLB-LAITTEESTA RAJA HAJALLA	08.05.2008	JJO
	JLB-EI TULE AUTOMAATILLA ETEEN	14.05.2008	SESA

Vikojen määrä 76

Kone 43	ILMOITTA VASTIN EI ALHAALLA	22.12.2007	SESA
	RESET EI MENE LÄPI VYÖPUOLELLA	20.09.2008	SAKA
	PINTA PERUUTTA. TEKEE RYPYN LEIKKURILLE	08.05.2008	ALE
	KAAPELIKELKAN LÄNGET TÖKKII	07.08.2008	SJM
	KONE EI KÄYNNISTY PÄÄVIRTOJEN KATKAISUN JÄLKEEN	02.11.2008	SAKA
	KAMERA EI KESKITÄ	29.04.2008	SJM
	KOSKETUSNÄYTTÖ SEKOITTA VIIVAKOODI LUKIJAA (...TAI TOISTEPÄIN)	25.01.2008	JMH
	KONE EI TUOTANTOMOODILLA	28.01.2008	SAKA
	TILTISSÄ	05.06.2008	HKA
	LOISTELAMPPU PUUTTUU VALAISIMESTA	17.10.2008	ALE
	KÄÄNTÖKANNUN SYLINTERIN KIINNITYS RIKKI	23.04.2008	KJ
	1.KOORDI EI PURA LUUPPIIN	10.06.2008	TN
	1-KOORDIN LEIKKURIN KITKAKYTKIN PELKÄLLÄ HIHNAPYÖRÄLLÄ KASASSA, MUUT OSAT VARISSUT POIS.	12.05.2008	KALJ
	RUTTAA KAKKOSKOORDIA KULJETTIMIEN VÄLIIN	06.02.2008	HKA
	KAAPELIN ASETTIMEN TURVAPIIRI AKTIIVINEN	11.01.2008	ALE

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 43	PINTAPÖYTÄ TULEE ETEEN MUTTA EI LUOVUTA PINTAA RUMMULLE, SAA TULEEN KUN UUDELLEEN LÄMMITTÄÄ PINNAN	30.10.2008	JMH
	RUMPU KASASSA RAJA PALASINA	24.07.2008	ALE
	YHDISTELMÄ PÖYTÄ EI LASKE ALAS.	07.02.2008	ARR
	KAAPELIN LATAAJAN TURVAPIIRI AKTIIVINEN	04.08.2008	PEKI
	JLB- KÄÄRINTÄHÄIRIÖ	21.05.2008	KJ
	JLB:N KÄRJESTÄ RAJA HAJALLA	06.10.2008	JALE
	YHDISTEMÄVAUNUN VETOMOOTTORI EI TOIMI	28.01.2008	ALE
	RUMMUN MOMENTIN RAJAHAITTAMEKANISMI HAJALLA	20.11.2008	PSU
	VYÖPUOLI LAKKASI TOIMIMASTA RESETTI EI LÄPI	15.08.2008	JMH
	VYÖRUMMUN SEGMENTTISYLINTERIT VALUU. YLIMMÄINEN JA TAKAA YLHÄÄLTÄ.	12.06.2008	KALJ
	VYÖRUMPU EI MENE KASAAN	16.04.2008	LEH
	VYÖRUMPU EI MENE KASAAN	17.04.2008	KJ
	KAAPELINLATAAJAN TURVAPIIRI EI KUITTAANNU	29.09.2008	HKA
	VIIPALERISSAN SUOJAUS PÄÄLLÄ	29.05.2008	MOU
	TURVAPIIRI HÄIRIÖLLÄ	27.07.2008	ALE
	TURVALAITE EI KUITTAANNU	18.05.2008	MOU
	TURVALAITE EI KUITTAANNU	18.05.2008	MOU
	HÄTÄSEIS PAINIKE HAJALLA	27.02.2008	ARR
	PINTAPÖYDÄN TURVALAITE EI KUITTAANNU	24.01.2008	SAKA
	RESETTI EI LÄPI, PROFIBUS KORTTI RIO10(11) HÄIRIÖLLE AINA RESETIN JÄLKEEN	26.12.2007	JMH
	SIIRTOVANTEEN SEGM. RAJA HAJALLA	07.09.2008	MOU
	SEGMENTIN TUNNISTIN EI PÄÄLLÄ	29.04.2008	SJM
	TURVALAITE TOIMINEENA	05.10.2008	ARR
	1VYÖN VEDON JÄLKEEN JOUTUU 2VYÖN ASKELTAMAAN AINA	23.10.2008	PVI
	AIHIONPOISTAJALLE TOPPARI	24.11.2008	KJ
	AIHIONPOISTAJA TÖRMÄNNYT JÄLLEEN RUMMUN PÄÄHÄN	20.10.2008	SESA
	AIHIONPOISTAJASTA JOHTO POIKKI+ILMALIITIN POIKKI	20.10.2008	SESA
	AIHIONPOISTAJA LAKKAS TOIMIMASTA	30.09.2008	HKA
	AIHIONPOISTAJA PÄIN RUMPUA	30.09.2008	HKA
	AIHIO OSUU KÄÄNTÖKANNUN AIHIONPOISTOVAIHEESSA	20.04.2008	JMH
	AIHIONPOISTAJAN KOURAN PAINEMITTARI VUOTAA	09.04.2008	KJ
	AIHIONPOISTOLAITTEEN RUNKO REVENNYT	30.11.2008	JALE
	1.TERÄSVYÖSSÄ MITTA HEITTOA	02.11.2008	ALE
	2-VYÖLEIKKURI EI LÄMPIÄ	06.10.2008	MOU
	ASKELLUTTAA 1-VYÖTÄ	29.09.2008	JMH
	YKKÖSVYÖLEIKKURI EI LÄMPIÄ	10.07.2008	KAL
	TERÄSVYÖ SYÖTTÖKULJETTIMEN VÄLISSÄ	08.05.2008	PEKI
	1-VYÖN VASTIMEN TUNNUSTELIJAN JOHTO POIKKI.	25.02.2008	SESA
	TERÄN PITIMEN RUUVI JUNTURISSA	05.04.2008	ARR

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 43	JLB:N AKSELIVIRHE	03.06.2008	HKA
	JLB LEIKKURI RAJA JA JOHTO HAJALLA	24.07.2008	ALE
	RESETTI EI LÄPI	12.12.2008	JMH
	HISSI JÄÄNYT YLÖS	30.10.2008	SAKA
	JLB- KÄÄRINTÄHÄIRIÖ	21.05.2008	ASO
	VYÖT TULEE HUONOSTI RUMMULLE	02.11.2008	SAKA
	NOSTIN EI OTA AIHIOTA POISTAJALTA (43)	22.12.2007	HKA
	EI ILMOTA JLB:N LOPPUMISTA	28.01.2008	MOU
	JLB:N SYÖTTÖ JÄÄ KESKEN	06.01.2008	PEKI
	HISSI LITISTÄÄ AIHION KASAAN, EIKÄ NOSTA KIRPPUUN.	27.11.2008	SESA
	AIHIOT PUTOILEVAT	23.10.2008	ILV
	JLB:SSÄ AKSELI VIRHE	05.06.2008	ARR
	HISSI EI TOIMI.	17.10.2008	SESA
	AIHIOHISSI EI LUOVUTA RENGASTA KATTOON	19.03.2008	ASO
	NOSTIN RUTTAA AIHION	31.12.2007	HKA
	AIHIOHISSILLE EI KELPAA RENKAAT	12.12.2008	SAKA
	AIHIOHISSI PYSÄHTELEE	19.03.2008	ASO
	NOSTIN EI NOSTA KATTOON RENKASTA	23.03.2008	SAKA
	AIHIOHISSI EI TOIMI	09.04.2008	SJM
	HISSI EI TOIMI (43)	03.06.2008	HKA
	AIHIONOSTIN EI TOIMI	10.07.2008	KAL
	HISSI EI TOIMI (KK155)	08.09.2008	HKA

Vikojen määrä 87

Kone 44	YHDISTELMÄN KESKITYSLAMPPU EI TOIMI	19.02.2008	SESA
	HIIRI EI OTA KONTAKTIA	04.03.2008	PEKI
	JLB EI KATKEA AINA	31.05.2008	HKA
	NOSTIN EI TOIMI	04.10.2008	HKA
	PAKKANOSTIMEN SEISNAPPI HAJALLA	11.01.2008	JJO
	TYÖVALO PIMEENÄ	30.11.2008	JALE
	KESKITYS LAMPPU VÄLKKYY	27.11.2008	SESA
	TYÖVALO RÄPSII	17.05.2008	MOU
	EI OHJAUSJÄNNITETTÄ	17.01.2008	HKA
	KULJETTIMEN JA TELAN VÄLISSÄ YLIMÄÄRÄINEN RUUVI	24.10.2008	ARR
	2-KOORDI ASKELLUTTAA	07.11.2008	PVI
	KAAPELINASETTIMEN TURVAPIIRI AKTIIVINEN	14.10.2008	ALE
	EI TUNNISTA KAAPELIA OIKEAN PUOLEN KÄPÄLÄSSÄ	11.09.2008	SAKA
	KAAPELIASSETTIMEN TURVALAITE TOIMINEENA	20.05.2008	ARR
	KAAPELINLATAAJAN TURVAPIIRI HÄIRIÖLLÄ	07.05.2008	ALE
	KAAPELILATAAJAN TURVALAITE EI KUITTAANNU	27.04.2008	HKA
	JLB:N AKSELI HÄIRIÖ	17.06.2008	PEKI
	SST KORTTIVIKAA	25.10.2008	ARR

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 44	KAMERAKESKITYSVIRHE	11.09.2008	PVI
	KAAPELIN ASETUS EI TOIMI	28.01.2008	SAKA
	MATERIAALITUNNISTIMEN JOHTO POIKKI	05.05.2008	JALE
	YHDISTELMÄLEIKKURIN JÄLKEINEN KULJETINHIHNA REVENNYT LÄHES KOKO KIERROKSEN MATKALTA	06.10.2008	KALJ
	YHDISTELMÄLEIKKURIN JÄLKEINEN KULJETIN EI PYÖRI	30.09.2008	HKA
	AIHIONPOISTAJA EI VIE RENKASTA HISSIIN	11.09.2008	SAKA
	YHDISTELMÄ VASTEEN VÄLISSÄ	11.09.2008	SAKA
	JLB:N AKSELIHÄIRIÖ	14.05.2008	HKA
	YHDISTELMÄN LOISTEPUTKI EI TOIMI	10.07.2008	SESA
	LEIKKUU VALMIS RAJAN LIITIN HAJALLA	29.05.2008	MOU
	YHDISTELMÄPÖYDÄN KAMERAN LOISTEPUTKI PIMEE	22.05.2008	MOU
	YHDISTELMÄKULJETTIMEN HIHNA REPEYTYNYT.	25.04.2008	KJ
	YHDISTELMÄN LEIKKUU JÄLKI HUONOA	03.09.2008	SAKA
	YHDISTELMÄKASETIN SIIRTOLAITTEESTA RAJA POIKKI	04.02.2008	HKA
	PINTAPÖYDÄN OHJAUSKOTELOSTA HÄTÄSEISPAINIKE RIKKI	07.02.2008	JMH
	TURVAPIIRI EI KUITTAANNU	06.05.2008	ALE
	EI TOIMI	07.02.2008	HKA
	TURVALAITE EI KUITTAANNU	05.02.2008	ARR
	SÄHKÖKAAPISTA TULEE SAVUA	18.08.2008	ALE
	RUNKOPUOLEN TURVAMATON TURVARELEEN VAIHTO	13.11.2008	HSAL
	RUNKORUMMUN VETOKYTKIMEN LIUKUMAHÄIRIÖ	04.10.2008	HKA
	NÄYTTÖ ILMOITTA RUNKOPUOLEN YLILÄMPÖÖ JA EI OHJAUSJÄNNITETTÄ	16.07.2008	ARR
	EI LÄHDE MITTAAMAAN PINTAA	12.06.2008	SJM
	PINTAPÖYDÄN TURVAOVEN RAJANHAITTA IRTI	07.02.2008	JMH
	YHDISTELMÄKASETTI EI MENE SISÄÄN	05.02.2008	HKA
	TERÄ KYLMÄ 1-VYÖ	24.07.2008	ALE
	EI OTA RENKASTA KIRPPUUN	25.02.2008	SESA
	2-VYÖLEIKKURIN LÄMPÖVASTUS LAUKOO TOTSIA	17.08.2008	MOU
	RESETTI EI MENE LÄPI	15.08.2008	ASO
	2-TERÄSVYÖKULJETTIMEN TAKAPÄÄN KÄYTTÖHAMMASHIHNA HUONO.	28.05.2008	KJ
	2-VYÖN LEIKKUU EI TOIMI	23.12.2007	SESA
	1.VYÖ KULJETIN HÄIRIÖLLÄ	14.10.2008	SAKA
	1.VYÖ KULJETIN EI TOIMI	13.10.2008	SAKA
	1.VYÖN TERÄ KYLMÄ	24.09.2008	SAKA
EI MITTAA KAKKOSVYÖTÄ	23.10.2008	HKA	
ALIPAIN RIIHTÄMÄTÖN	04.08.2008	KJ	
AIHIONPOISTAJA KOLAHTAA TULLESSAAN KOTIASEMAANSA	09.06.2008	KALJ	
RESET EI MENE LÄPI	10.07.2008	JMH	
1-VYÖN KÄRKI JÄÄ PYSTYYN	16.05.2008	ASO	
1-TERÄSVYÖLEIKKURIN MOOTTORIN JARRU RIKKI.	05.05.2008	KALJ	

KONENR	VIAN KUVAUS	PVM	KORJAAJA
Kone 44	1-VYÖLEIKKURI TAKKUAA	03.05.2008	JALE
	1-VYÖN LEIKKUUHÄIRIÖITÄ VÄLILLÄ	28.04.2008	JMH
	1-VYÖN LEIKKURIN MOOTTORIN YLIKUORMA	26.04.2008	PEKI
	1-VYÖN LEIKKUUHÄIRIÖITÄ VÄLILLÄ	24.04.2008	HKA
	PAININSYLKKY NAHISTELEE	03.05.2008	SAKA
	YHDISTELMÄN PITUUS VAIHTELEE	09.10.2008	KJ
	1-VYÖN PÖYTÄ JUMISSA	10.08.2008	SJM
	AIHIO EI MENE KATTOKULJETTIMEEN	09.06.2008	HSAL
	JLB LAITE EI MEE TAAKSE KÄÄRIMISEN JÄLKEEN	28.04.2008	MOU
	JLB:LTÄ RAJA POIKKI RAUTOJA VÄÄNTYNYT.	13.02.2008	ARR
	EI OTA AINA AIHIOTA KIRPPUUN	24.09.2008	JJO
	AIHIOHISSI TILTISSÄ	02.11.2008	JALE
	KK156 (K44) AIHIONOSTIN PUDOTTAI AIHIOITA KUN NOSTIN LÄHTEE ALAS	31.10.2008	JMH
	EI OTA AIHIOTA KIRPPUUN	17.10.2008	JJO
	JLB:N TURVAOVI EI KUITTAANNU	29.09.2008	HKA
	HISSIN TARTTUJAN RAJA RIKKI	23.09.2008	ALE
	2-VYÖLEIKKURI KYLMÄ	03.10.2008	HKA
	HISSI EI LÄHDE YLÖS AUTOMAATILLA	28.07.2008	JJO
	JLB:N KÄRJESTÄ LENTÄNYT OSIA + JOHTO POIKKI	14.05.2008	JALE
	AIHIOHISSI EI LIIKU	07.06.2008	JJO
	NOSTIN EI LIIKU (44)	31.05.2008	HKA
	LUKKOLAITTEEN TAPIN VARSII POIKKI	18.04.2008	PEKI
	AIHIONOSTIN EI TOIMI (KK156)	17.03.2008	HKA
	EI OTA RENKASTA KIRPPUUN	16.03.2008	SESA
	HISSI EI TOIMI	25.02.2008	SESA
	LEIKKAA HUONOSTI PINNAN	08.11.2008	HKA
	AIHIONPOISTAJA TAAS HÄIRIÖLLÄ	05.09.2008	ALE
	AIHION POISTAJA HÄIRIÖLLÄ	05.09.2008	ALE
	HISSI EI TOIMI YHTÄÄN	06.09.2008	PEKI