



SPAML110120

Käsitteijämme  
Simo Tepponen

Päivämäärä  
19.01.2011

Sivuja  
1 (2)

**Valimo OY**  
**Matti Melköläinen**

**12245 Sulamo**

#### INDUKTIUUNIN KELAN HUOLTO

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille induktiouunin BBC ISN 8 kelahuoltoa seuraavasti.

Induktiouunin kelahuoltoa tuotekuvauksen UUNI32 mukaan. Työ sisältää työhön käytettävät materiaalit.

- Muurauksien ja väliristeiden poisto
- Kelan lämpökäsittely
- Kelan hiekkapuhallus
- kelaprofiilin sisäpuolinen puhdistus ja huuhtelu
- kelan 3-kertainen pintakäsittely
- Väliristeiden valmistus
- Väliristeiden asennus
- kelan muotoilu valmistajan ilmoittamiin mittoihin
- Eristepantanauhojen asennus
- Liitinkarojen tarkastus
- Loppuraportointi

Hinta Hinta kelahuollolle 9 070,00 EUR, alv.0%

GION430025P0015, Eristelevy 0.5 x 1000 x 2000 ASFlex	2.4 m
GMN 592010P0116, Tiivistenauha 16 GS FASER UMSP Q450	10.0 m
GEO9076898P0004, Segmentti 1289,4 x 505,8	1 kpl
GION400002P0005, D -cartridge TEROSTAT-33	5 kpl
GEO9062136P0890, Lodge 30 x 45 x 890	32 kpl
GEO9082860R0014, Ikeiden eristelevy 1805 lg	8 kpl
GEO2324466P006, Tiivistyslaatta L078 B-78	8 kpl

Hinta Hintaan 5200,00 EUR, alv.

Tarjouksen hinta sisältää työn suorittamisen keskeytyksettä normaali työaikana. Mikäli työt tehdään tilaajan toivomuksesta ylityönä, veloitetaan ylityökorotukset toteutuneiden työtuntien mukaisesti.

#### ABB Oy Service

Postiosoite  
ABB Oy  
Service  
Yhteistyönkatu 1  
53300 LAPPEENRANTA

Puhelin  
010 22 5120

Telekopio  
010 22 56630

Huoltokeskukset  
HELSINKI 010 22 2000  
JYVÄSKYLÄ 010 22 5160  
KULUSANKOSKI 010 22 5100  
LAPPEENRANTA 010 22 5120

OULU 010 22 5180  
TAMPERE 010 22 5140  
TURKU 010 22 3080  
VAASA 010 22 4080



SPAML110120

Käsitteijämme

**Simo Tepponen**

Päivämäärä

19.01.2011

Sivuja

2 (2)

Lisätyöt	Mikäli työn aikana ilmenee vikoja jotka vaativat korjausta, sovitaan korjauksesta erikseen ennen työn aloitusta.
Verot ja maksut	Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Hintaan lisätään toimitushetkellä voimassaolevat valtiovallan ja viranomais määräysten mukaiset verot ja muut maksut.
Toimitusaika	Sopimuksen mukaan 3 viikkoa, varaosille 5vk..
Toimitusehto	Vapaasti Lappeenrannassa.
Maksuehdot	21 päivää netto. Viivästyskorko 13%
Takuu	1 vuosi asennetuille tarvikkeille. Takaamme että työ on tehty ammattitaitoisen henkilöstömme toimesta, alkuperäisen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Voimassaolo	Tarjous on voimassa 19.02.2011 saakka, ja sen jälkeen sopimuksen mukaan.
Muut ehdot	Muilta osin sovellamme tässä tarjouksessa yleisiä sopimusehtoja Incoterms 2000.

Toivomme tarjouksen kiinnostavan Teitä ja johtavan tilaukseen. Keskustelemme mielellämme tarjouksen sisällöstä ja yksityiskohdista.

Kunnioitavasti,

ABB Oy,  
Service  
Itä-Suomen alue

**Simo Tepponen**

ABB Oy  
Service

Postiosoite  
ABB Oy  
Service  
Yhteistyökatu 1  
53300 LAPPEENRANTA

Puhelin  
010 22 5120

Telekopio  
010 22 56630

Huoltokeskukset  
HELSINKI 010 22 2000  
JYVÄSKYLÄ 010 22 5160  
KUUSANKOSKI 010 22 5100  
LAPPEENRANTA 010 22 5120

OULU 010 22 5180  
TAMPERE 010 22 5140  
TURKU 010 22 3080  
VAASA 010 22 4060