

LIITE 3 VIRANOMAISTARKASTUKSET

Kemira Energia Oy		VIRANOMAISTARKASTUKSET									
Haltija	Sijainti	Sijainti	Laiteyyppi	Tarkastuksen tyyppi	sopimus	Rek.no	Valm.no	Valm.vuosi	Edell. tark.	Seur tark.	Tarkastusväli
Kemira Energia Oy	Kalkkinkantie 3	KEMI	Verkkoyhtiön sähkölaitteet			107736			15.11.2006	2014	4 v
Kemira Energia Oy	Kalkkinkantie 5	KEMI	Pysyvymänsä hissi			128737	K1884	2002	10.3.2006	2012	4 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	Vastanotto	Nosto-ovi	nostolaitte	Crawford	156877	27644	2006	24.10.2006	2014	4 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	Vastanotto	Nosto-ovi	nostolaitte	Crawford	156876	27645	2006	24.10.2006	2014	4 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	KPA	sähkötarjastus		Z115501		2006	21.3.2007	2017	10 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Siltanosturi	nostolaitte	Crawford			2006	2006	2014	4 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR	KAR	sähkötarjastus				1978	2008	2023	15 v välein koska ylläpitoa on yli 35A
Kemira Energia Oy	Kivkangas	WIT	Witemo	sähkötarjastus				2005	2005	2020	15 v välein koska ylläpitoa on yli 35A
Kemira Energia Oy	Eteläntie	ETE	Eteläntie	sähkötarjastus				1983	2003	2018	15 v välein koska ylläpitoa on yli 35A
Kemira Energia Oy	Takajärvi	TAK	Takajärvi	sähkötarjastus					1998	2013	15 v välein koska ylläpitoa on yli 35A
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR	Palomotiin	Määräaikais tarkastus	YIT	S119333		2003	3.7.1905	2012	1 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Palomotiin	Määräaikais tarkastus	YIT			2006	2011	2012	1 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 3	KPA	Sprinklerlaitteet	Määräaikais tarkastus	YIT			2006	2011	2012	1 v
Kemira Energia Oy	Lämpökeskus	Lämpökeskukset	Päästöjen todentaminen		Inspecta				2011	2012	1 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA1	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy	K-20199		2006	2006	2012	2 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Öljykattila	Painelaitte tarkastus	Dekra Oy	K-20526		2006	2006	2012	2 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR K1	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy	K-16656	321/78	1978	2011	2013	2 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR K2	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy	K-16206	303/76	1978	2011	2013	2 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR K3	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy	K-17747	149/89	1989	2011	2013	2 v
Kemira Energia Oy	Eteläntie	ETE 12 MW	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy	K-20338	82302	1983	2010	2012	2 v
Kemira Energia Oy	Takajärvi	TAK 12 MW	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy	K-18628	249/98	1999	2011	2013	2 v
Kemira Energia Oy	Witemo	WIT 5 MW	Painelaitte tarkastus	Painelaitte	Dekra Oy		320/78	1978	2010	2012	2 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA+vastanotto	Radioaktiivisen pinnanmittaus	Määräaikais tarkastus	Kouvo automation Oy			2006	2008	2012	10 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	Öljysäiliöt	Öljysäiliöt	Kuntotarkastus				1978	2008	2018	10 v
Kemira Energia Oy	Lämpökeskus	Lämpökeskukset	Palotarkastus	Palotarkastus					8.10.2007	2012	1 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR	Hilidioksidisammutusjärjestelmä	CO2 tarkastus	YIT			1978	10/2006	2012	1 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA1	Päästömittaus	Päästömittaus	Inspecta			2006	3/2010	2013	3 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Öljykattila	Päästömittaus	Inspecta			2006	3/2007	3/2013	6 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR K1	Päästömittaus	Päästömittaus	Inspecta			1978	3/2007	3/2013	6 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR K2	Päästömittaus	Päästömittaus	Inspecta			1978	3/2007	3/2013	6 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KAR K3	Päästömittaus	Päästömittaus	Inspecta			1989	3/2007	3/2013	6 v
Kemira Energia Oy	Eteläntie	ETE 12 MW	Päästömittaus	Päästömittaus	Inspecta			1983	3/2007	3/2013	6 v
Kemira Energia Oy	Takajärvi	TAK 12 MW	Päästömittaus	Päästömittaus	Inspecta			1999	3/2007	3/2013	6 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	LTO	Laindevesianalyysi	Laindevesianalyysi	Kones			2006	10/2011	3/2012	6 kk
Kemira Energia Oy	Takajärvi	TAK	Öljysäiliö	Kuntotarkastus				1999	2011	2021	10 v
Kemira Energia Oy	Eteläntie	ETE	Öljysäiliö	Kuntotarkastus				1983	2011	2021	10 v
Kemira Energia Oy	Kivkangas	WIT	Öljysäiliö	Kuntotarkastus				2005	2005	2015	10 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Luovutusnäytteenotto	Painelaitte	Dekra Oy	A-92538		2006	2010	2014	4 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Paisuntasäiliö	Painelaitte	Dekra Oy	A-92539		2006	2010	2014	4 v
Kemira Energia Oy	Karjalahdenkatu 2	KPA	Painelinasäiliö	Painelaitte	Dekra Oy	A-93284		2006	2010	2014	4 v