



## ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET

Anja Ahlgren  
Anne Lassila  
Maire-Liisa Rautakoski

## Sisällys

<b>Lukijalle</b> .....	4
<b>1 Julkiset palvelut</b> .....	5
1.1 Porvoon virastot .....	5
1.1.1 Itä-Uudenmaan Käräjäoikeus .....	5
1.1.2 Kaupungintalo .....	5
1.1.3 Kela .....	6
1.1.4 Maistraatti .....	7
1.1.5 Poliisilaitos.....	8
1.1.6 Verotoimisto.....	9
1.1.7 Itella .....	9
1.2 Terveyspalvelut .....	10
1.2.1 Gammelbackan äitiys- ja lastenneuvola sekä hammashoitola .....	10
1.2.2 Itäinen terveysasema (Lundin terveysasema) .....	11
1.2.3 Läntinen terveysasema (Askolinintien terveysasema).....	12
1.2.4 Läntisen terveysaseman apuvälinelainaamo (Askolinintien apuvälinelainaamo) ..	13
1.2.5 Näsin hammashoitola .....	15
1.2.6 Porvoon sairaala .....	16
1.2.7 Rauhankadun neuvola.....	17
1.3 Liikuntapaikat .....	19
1.3.1 Aurorahalli .....	19
1.3.2 Jäähalli .....	20
1.3.3 Kokonhalli .....	21
1.3.4 Porvoon uimahalli .....	23
1.3.5 Urheiluhalli .....	25
1.4 Kirjastot .....	27
1.4.1 Gammelbackan kirjasto .....	27
1.4.2 Kirjasto Kevätkumpu .....	28
1.4.3 Porvoon kaupungin Kirjasto.....	29
<b>2 Apteekit</b> .....	30
2.1 Kevätkummun Apteekki .....	30
2.2 Näsin apteekki.....	31
2.3 Uusi Apteekki .....	31
<b>3 Pankit ja vakuutusyhtiöt</b> .....	32
3.1 Aktia .....	32
3.2 Itä-Uudenmaan Osuuspankki.....	33
3.3 Nordea .....	34
3.4 Porvoon Osuuspankki .....	35
3.5 Sampo Pankki.....	36

3.6	Tapiola.....	36
3.7	IF.....	37
3.8	Lähivakuutus.....	38
4	Ravintolat ja hotellit .....	39
4.1	Amarillo .....	39
4.2	Kahvila - Ravintola Hanna-Maria .....	40
4.3	Wanha Laamanni.....	40
4.4	Ravintola Timbaali.....	41
4.5	Seireeni.....	42
4.6	Sparre.....	43
5	Lähiöiden yrityksiä .....	44
5.1	Gammelbacka .....	44
5.1.1	Monitoimitalo.....	44
5.1.2	Gammelbackan ostoskeskuksen parkkipaikka, ottoautomaatti ja pääsisäänkäynti.....	45
5.1.3	Kampaamo Ullan Salonki .....	46
5.1.4	Perhepaikka Famili .....	47
5.1.5	Pizzeria Vanha kettu .....	47
5.1.6	Porvoon Huoltomiehet Oy .....	48
5.1.7	Ravintola Saluuna.....	48
5.1.8	R-kioski .....	49
5.1.9	Suomen lähikauppa Oy, Valintatalo .....	50
5.2	Kevätkumpu .....	50
5.2.1	Cecilia Center .....	50
5.2.2	Drini pizzeria .....	51
5.2.3	Otto-automaatti .....	52
5.2.4	Porvoon kukkia ja sidontaa .....	52
5.2.5	Ravintola Axel.....	53
5.2.6	S-Market.....	54
5.2.7	Valintatalo .....	54
5.3	Näsi.....	55
5.3.1	Mini Hesburger .....	55
5.3.2	Näsin Alko .....	56
5.3.3	S- Garden.....	57
5.3.4	S-market Näsi.....	57
5.3.5	Otto- automaatti.....	58
5.4	Tarmola ja Huhtinen .....	58
5.4.1	Brunberg.....	58
5.4.2	Huhtisten M - Market.....	59
5.4.3	K-Supermarket Tarmola .....	60

5.4.4	Alko .....	61
5.4.5	Lidl .....	62
5.4.6	Mikrokulma.....	63
5.4.7	Huhtisten Ravintola Player Bar & Cafe .....	64
5.4.8	Robinhood.....	64
6	Kirkot ja museot.....	65
6.1	Gammelbackan seurakuntakeskus .....	65
6.2	Näsin siunauskappeli .....	67
6.3	Ortodoksikirkko .....	68
6.4	Pikkukirkko.....	68
6.5	Porvoon tuomiokirkko.....	69
6.6	Ruotsalainen seurakuntakoti.....	70
6.7	Sillanmäentupa.....	71
6.8	Suomalainen seurakuntakoti ja Kirkkoherranvirasto .....	72
6.9	Porvoon museo, Holmin talo ja Vanha Raatihuone .....	73
6.10	Porvoon nukke- ja lelumuseo.....	74
7	Muita yrityksiä / palveluja .....	75
7.1	City-Akuutti.....	75
7.2	Kuntofunktio.....	76
7.3	Kulttuuritalo Grand.....	77
8	Tori .....	78

## Lukijalle

Tämä esteettömyyskartoitus on syntynyt Porvoon vammaisneuvoston aloitteesta. Esteettömyyskartoitus toteutettiin kolmen Laurea -ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön sairaanhoitajaopiskelijan opinnäytetyönä. Itse kartoitustyössä mukana oli 23 opiskelijaa. Kartoitustyö aloitettiin keväällä 2011 ja keväällä 2012 tehtiin vielä tarkistuskierrös osaan kohteista.

Kartoitetut kohteet on jaoteltu seitsemään osaan: julkiset palvelut, apteekit, pankit ja vakuutusyhtiöt, ravintolat ja hotellit, kirkot ja museot, lähiöiden yritykset ja muut kartoitetut kohteet. Kohteet on esitetty aakkosjärjestyksessä oman kategoriansa alla.

Tarkoituksena oli kartoittaa Porvoon keskustan ja lähiöiden palveluita. Kartoituksessa otettiin huomioon etupäässä liikkumisesteisten sekä näkö- ja kuulovammaisten mahdollisuuksia liikkua ja asioida Porvoossa. Kartoituksen oppaana käytimme soveltaen Invalidiliiton julkaisemaa opasta Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus.

Jokaisesta kartoitetusta kohteesta kysyttiin lupa kartoituksen tekemiseen. Kartoitusta varten laadittiin havainnointilomakkeet. Lomake koostui seitsemästä kohdasta, joiden avulla kartoitettiin pihan ja sisäänkäynnin, opastuksen, aulan ja asiakaspalvelupisteen sekä wc-tilojen esteettömyys. Lomakkeessa oli myös kartoitettavana sisätilojen, hissien ja portaiden, autopaikkojen sekä otto-automaatin esteettömyys.

Lomakkeessa oli vastaus vaihtoehtoina *Ei, Kyllä*, sekä *Ei koske tätä kohdetta* kohdat.

Vaihtoehto *ei koske tätä kohdetta* tarkoitti, että kyseistä vaihtoehtoa ei tarvitse asioidessaan kohteessa. Esimerkiksi hissi ja portaat - kohdassa *ei koske tätä kohdetta* tarkoittaa, että kohde on yhdessä tasossa. Kartoitus lomake sisälsi lisäksi avoimet kohdat, joihin pystyi tarvittaessa kirjaamaan omia kommentteja. Havainnoinnin apuvälineenä käytettiin metrimittaa. Kartoituksessa käytettiin inva-parkkipaikasta ilmaisia esteetön autopaikka sekä inva-WC:stä ilmaisia esteetön WC.

Lopullisesta raportista on jätetty osa kartoitetuista kohteista pois, koska kyseinen kohde on muuttanut kartoituksen tekemisen jälkeen. Tällaisia kohteita ovat: Asuntotoimisto, Matkailuinfo, Sosiaalitoimisto, Porvoon Vanha Apteekki ja Porvoon Vanhan Apteekin Gammelbackan sivuapteekki.

## 1 Julkiset palvelut

### 1.1 Porvoon virastot

#### 1.1.1 Itä-Uudenmaan Käräjäoikeus

Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Käräjäoikeuden pihalla kulkureitit ovat tasaisia ja helppokulkuisia.

Pihavalaistus on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Piha-alueella on portaita sekä kiinteä luiska.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet eivät löydy helposti. Sisätilat ovat tilavat apuvälineiden kanssa liikkumiseen. Tuoleja levähtämiseen löytyy helposti ja monesta paikasta.

##### Esteetön WC

Esteetön wc löytyy ensimmäisestä kerroksesta, mutta wc:tä ei ole merkitty tarpeeksi selkeästi. Wc:n varusteet ovat liian korkealla. Wc:stä löytyy hälytyslaite.

##### Hissi ja portaat

Hissi on helppokulkuinen ja tilava. Portaiden käsijohteet erottuvat hyvin eikä kättä tarvitse irrottaa välillä.

##### Muuta

Induktio silmukkaa ei ole.

#### 1.1.2 Kaupungintalo

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pääsisäänkäynti ei ole esteetön. Pääsisäänkäynnille mennään suoraan jalkakäytävältä ja siinä on useampi porras, portaissa ei ole käsijohdetta. Täysin esteetöntä sisäänkäyntiä ei ole. Rakennuksen sivulla on toinen sisäänkäynti, josta liikuntaesteinen voi avustettuna päästä sisälle. Tälle sisäänkäynnille johtaa jyrkkä, mukulakivinen ramppi. Sivuoven sisäänkäynnissä on ovipuhelin, josta puhelu menee kahvilaan, jossa ei aina ole henkilökuntaa paikalla. Jos haluaa esimerkiksi osallistua valtuustonkokoukseen tai päästä asioimaan kaupungintalolle, on asiasta sovittava etukäteen.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Kaupungintalo sijaitsee vanhassa idyllisessä rakennuksessa, sisätiloissa liikkuminen on haasteellista portaiden ja ovien vuoksi. Toisessa kerroksessa oleva kaupungin infopiste tulee muuttamaan ja kirjaamo sulkeutuu vuonna 2012.

#### Esteetön WC

Esteetön wc löytyy helposti. Wc:n ovi on vain 78 cm leveä. Wc:n ovea ei voi avata eikä sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolelta puuttuu vaakasuuntainen vedin. WC- istuimen molemmin puolin on nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella ja sen koreutta pystyy säätämään. WC:n varusteet ovat hyvin kädenulottuvilla ja helposti käytettävissä. WC:stä puuttuu hälytyslaite. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Hissit ja portaat

Hissi löytyy helposti. Hissin kutsupainike on sopivalla korkeudella. Hissi on tarpeeksi tilava ja kulku sinne on helppoa. Hissin painikkeet ovat sopivalla korkeudella. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. Portaat ovat helppokulkuiset ja tarpeeksi leveät. Käsihohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta niistä täytyy välillä irrottaa ote ja ne eivät ulotu tarpeeksi pitkälle. Käsihohteet eivät erotu tarpeeksi ympäristöstä. Portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa ja portaikon valaistus on huono.

#### Muuta

Kolmannen kerroksen valtuustosalissa on induktiosilmukka.

### 1.1.3 Kela

#### Lundinkatu 22, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kelan sisäänkäynti on esteetön. Ulko-ovelle johtaa portaat sekä luiska, mutta luiskassa on ruohomatto, joka hankaloittaa kulkua. Oven saa auki yhdellä kädellä ja ovesa on summeri.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Taustahälyä on jonkin verran, koska asiakkaita on usein aika paljon ja radio soi taustalla. Asiointitiskille mentäessä saa lasioven vedettyä kiinni, jolloin taustahälinä vähenee huomattavasti.

#### Esteetön WC

Kelassa on asiakas- WC, joka soveltuu liikkumisesteiselle. Oven saa helposti auki. Wc:n varusteet ovat liian korkealla eikä siellä ole hälytyslaitetta.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Kelan läheltä ei löydy esteetöntä autopaikkaa.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikkaa ei ole merkitty eikä tupakointikielto merkkiä ole.

### 1.1.4 Maistraatti

#### Piispankatu 34, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Maistraatin sisäänkäynti on esteetön. Ulko-ovi avautuu ovenavauspainikkeella, joka on sopivalla korkeudella pyörätuolin käyttäjälle.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat sopivalla korkeudella ja helposti huomattavissa. Aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on hyvä. Käytävät ovat leveitä ja helppokulkuisia. Törmäysvaaraa ei ole. Istuimia on riittävästi, mutta ei erikorkuisia. Ovet ovat kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylittäminen on helppoa.

#### Esteetön WC

Esteettömän wc:n löytäminen on hankalaa, eikä wc:tä ole erikseen merkitty. Wc on tilava ja valoisa. Liikkumista hankaloittaa wc:ssä oleva paksu matto.

#### Hissi ja portaat

Portaat ovat helppokulkuisia ja tarpeeksi leveitä. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella ja yhtenäiset ja erottuvat tummuuskontrastin avulla. Käsijohteet eivät yllä tarpeeksi pitkälle portaiden alussa / lopussa. Portaissa on kontrastiraita. Hissi löytyy helposti ja on tarpeeksi tilava. Kutsupainike on



sopivalla korkeudella ja samoin hissien painikkeet. Kulkeminen hissiin on helppoa. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä.

#### Muuta

Ei induktiosilmukkaa.

Tupakointipaikka sijaitsee heti sisäänkäynnin ulkopuolella.

### 1.1.5 Poliisilaitos

#### Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Poliisilaitoksen pihalla kulkureitit ovat tasaisia ja helppokulkuisia. Pihavalaistus on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Sisäänkäynti on katettu.

Sisäänkäynnille on portaat ja kiinteä luiska, joka on tarpeeksi leveä ja kaltevuus oikea. Ulko-oven edustalla on riittävän suuri tasanne ja oven avaamiseen on riittävästi tilaa. Ovea ei voi avata yhdellä kädellä. Ovipuhelinta, summeria tai avauspainiketta ei ole. Tuulikaappi on ja se on tarpeeksi tilava.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ovat sopivalla korkeudella. Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkujalle, ei törmäysvaaraa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on hyvä.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä, lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Ovet ovat helppokulkuisia, tarpeeksi leveitä ja kevyitä avata.

#### Esteetön WC

Esteetön WC on vaikea löytää, sillä opasteita tai merkintää WC:stä ei ole.

WC:stä löytyy istuintuet molemmilta puolilta. Ovi on kapea (80cm). Wc tilassa ei ole hälytystä.

#### Hissi ja portaat

Portaat ovat tarpeeksi leveät ja valaistus riittävä ja häikäisemätön. Portaissa on kontrastiraita. Käsihohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta ne eivät ole yhtenäiset. Hissit, sekä opasteet löytyvät helposti heti sisäänkäynniltä.

Kutsupainike on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin. Hissi on tarpeeksi tilava ja painikkeet hississä sopivalla korkeudella.

**Autopaikat**

Esteetöntä autopaikkaa ei ole.

**Muuta**

Ei induktiosilmukkaa.

Tupakointipaikka on sisäänkäynnin lähetyvillä.

**1.1.6 Verotoimisto**

**Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo**

**Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Verotoimiston sisäänkäynti on tilava ja helppokulkuinen, mutta ovea ei voi avata yhdellä kädellä.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Asiakaspalvelutiskit ovat sopivalla korkeudella myös pyörätuolissa asioivalle.

Pöydät, joissa ovat asiakastietokoneet, ovat korkealla pyörätuolilla liikkuvalla.

Tietokonepöydän korkeus on 112 cm.

Liikkuminen sisätiloissa on helppoa ja käytävät ovat tarpeeksi leveät.

**Esteetön WC**

Esteetön WC löytyy erikseen toimistosta, mutta hälytyslaitetta ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Muuta**

Ei induktiosilmukkaa.

**1.1.7 Itella**

**Mannerheiminkatu 13, 06100 Porvoo**

**Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Porvoon Itella sijaitsee Mannerheiminkadun varrella. Pääsisäänkäynti aukeaa suoraan jalkakäytävälle. Pääsisäänkäynti ei ole esteetön, mutta ovella on opasteet takapihan esteettömälle sisäänkäynnille. Luiska on kiinteä ja sen kaltevuus on oikea. Oven edustalla on riittävän suuri tasanne ja ovi avautuu avauspainikkeesta painamalla.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Asiointitiski on sopivalla korkeudella myös pyörätuolissa asioivalle. Opasteet ovat helppo huomata ja ne ovat myös oikealla korkeudella. Palvelutiskillä on ulkoa kantautuvaa taustahälyä. Sisätiloissa on ahdasta liikkua pyörätuolilla, kalusteisiin voi törmätä ja kaikista hyllynväleistä ei mahdu kulkemaan. Liikkuminen sisällä voi olla haastavaa myös näkövammaiselle.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Takapihalla on pysäköintialue, jossa on esteetön autopaikka aivan ulko-ovelle johtavan luiskan vieressä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Esteettömälle sisäänkäynnille johtavan luiskan alussa on tupakointipaikka.

## 1.2 Terveyspalvelut

### 1.2.1 Gammelbackan äitiys- ja lastenneuvola sekä hammashoitola Keskusaukio 1, 06150 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Gammelbackan äitiys- ja lastenneuvola sekä hammashoitola sijaitsevat samoissa tiloissa. Piha on epätasainen ja sisäänkäynnille on ylämäki. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen. Sisäänkäynti on katettu ja valaistus on hyvä. Ulko-oven edessä ei ole riittävän suurta tasannetta. Ovea ei voi avata yhdellä kädellä ja kynnyksen ylittäminen on hankalaa. Summeri on vaikeasti huomattavissa eikä siinä ole valomerkkiä ja siihen ylettyminen on vaikeaa. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava, mutta oven avaaminen ei onnistu yhdellä kädellä. Kynnys on matala ja helposti ylitettävä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty eri värejä. Neuvolalla ja hammashoitolalla on yhteinen aula. Aula ja käytävät ovat tilavat, mutta

kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Aulassa on istuimia levähtämiseen, mutta ne ovat samankorkuisia ja käsinojattomia. Hammashoitolan asiointitiski on sopivalla korkeudella, taustahälyä ei ole. Ovet ovat riittävän leveitä ja kevyitä avata.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy helposti. Oven avautumispuolella on pylväs, joka vaikeuttaa sisään menoa. Ovi on mahdollista sulkea yhdellä kädellä. WC on tilava ja varusteet ovat helposti ulottuvilla. WC-istuin on sijoitettu niin, että vain toisella puolella on vapaata tilaa, toinen puoli on aivan seinän vieressä. WC-istuimen oikealla puolella on ylös nostettava käsituki. Pesuallas on sopivalla korkeudella. Hälytyslaitetta ei ole. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Neuvolalla ja hammashoitolalla ei ole pysäköintialuetta, mutta pääsisäänkäynnin edessä on tilaa saattoliikenteelle.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin lähetyvillä ei ole tupakointipaikkaa, eikä tupakointikieltoa.

### 1.2.2 Itäinen terveysasema (Lundin terveysasema)

**Lundinkatu 13 C, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitit pihalla ovat tasaiset ja helppokulkuiset. Piha-alueen valaistus on hyvä. Istuimia levähtämiseen ei ole. Sisäänkäynnille on portaat sekä luiska. Luiska on 15 m pitkä, siinä on tasanne levähtämiseen ja kaltevuus on oikea. Sisäänkäynnin edustan tasanne on riittävän suuri. Sisäänkäynti on katettu ja sen valaistus on hyvä. Pääsisäänkäynti on esteetön ja ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa. Ulko-oven saa avattua yhdellä kädellä tai painikkeella, joka on sopivalla korkeudella. Summeri on suositeltua korkeammalla, eikä siinä ole valomerkkiä. Kohteessa on tuulikaappi, joka on tarpeeksi tilava. Avattavia ovia on kaksi.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa, sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on riittävä. Asiointipisteessä on jonkin verran taustahälyä. Odotustilasta löytyy erikorkuisia tuoleja ja naulakot ovat kahdella eri korkeudella. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Käytävät ja ovet ovat helppokulkuisia ja riittävän leveitä. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on riittävä ja tasainen.

#### Esteetön wc

Esteettömään WC:hen ei ole erityisiä opasteita. Kulkeminen WC:n ovesta on helppoa, ja sen saa avattua/suljettua yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC on tarpeeksi tilava. Istuimen molemmin puolin on nostettavat käsivetimet. Pesuallas on sijoitettu sopivalle korkeudelle ja se on säädettävissä. Varusteet ovat käden ulottuvilla. WC:n valaistus on melko heikko. Hälytyslaite on, mutta se ei ole helposti käden ulottuvilla.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Esteettämiä autopaikkoja löytyy piha-alueelta riittävästi. Autopaikat ovat noin 20 metrin päässä sisäänkäynnistä. Saattoliikenteelle on tilaa sisäänkäynnin läheisyydessä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Erillistä merkittyä tupakointipaikkaa ei ole. Sisäänkäynnin edustalla on tupakointikielto (15 m).

### 1.2.3 Läntinen terveysasema (Askolinintien terveysasema)

Askolinintie 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Terveysaseman piha-alue on tasainen ja kulkureitit ovat helppokulkuisia ja valaistus on hyvä. Edustalta löytyy penkkejä levähtämiseen. Sisäänkäynti on katettu ja ulko-oven edusta on tilava ja tasainen. Pääsisäänkäynti on esteetön. Ulko-ovi avautuu automaattisesti painiketta painamalla. Avauspainike on

suositeltua korkeammalla. Summeria tai ovipuhelinta ei ole. Tuulikaappi on tilava. Avattavia ovia on kaksi ja ne avautuvat painikkeella. Terveysasema sijaitsee kokonaisuudessaan yhdessä kerroksessa katutasossa.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat katosta riippuvia kylttejä ja ne ovat helposti havaittavissa. Aula on riittävän tilava apuvälineitä käyttäville. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Naulakot ovat suositeltua korkeammalla. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on hyvä. Taustahälyä on jonkin verran. Käyttävät ja ovet ovat riittävän leveitä ja helpokulkuisia. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on helppoa. Oven saa avattua ja suljettua yhdellä kädellä, mutta oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC on tilava ja istuimelle on mahdollista päästä joko edestä tai sivulta. Nostettavat käsituet ovat istuimen molemmin puolin. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta ei ole säädettävissä. WC-tilan varusteet ovat helposti käytettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaite on.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Pysäköintipaikkoja on sisäänkäynnin edessä, mutta esteetöntä autopaikkaa ei ole erikseen merkitty. Saattoliikenteelle on riittävästi tilaa.

#### Muuta

Induktiosilmukasta ei ole.

### **1.2.4 Läntisen terveysaseman apuvälinelainaamo (Askolinintien apuvälinelainaamo) Askolinintie 1 C, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Apuvälinelainaamo sijaitsee Läntisen terveysaseman viereisessä rakennuksessa. Pihan kulkureitit ovat muuten tasaisia, mutta sisäänkäynnille johtaa jyrkkä ylämäki. Pihalla ei ole penkkejä levähtämiseen. Pääsisäänkäynti on esteetön. Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa, ja sen saa avattua yhdellä kädellä.

Summeria tai ovipuhelinta ei ole. Sisäänkäynnissä ei ole erillistä tuulikaappia. Avattavia ovia on vain yksi. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä, tasainen ja häikäisemätön.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat sopivalla korkeudella ja helposti huomattavissa ja niissä on käytetty eri värejä. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Naulakot ovat suositeltua korkeammalla. Aulan tuolit ovat samankorkuisia. Aulassa on tilaa liikkua myös apuvälineiden kanssa. Kohteessa ei ole varsinaista asiointitiskiä. Sisätilojen käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia. Ovet ovat helppokulkuisia, tarpeeksi leveitä ja kevyitä avata. Kynnysten ylitys on helppoa. Penkkejä levähtämiseen on riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Taustahälyä ei ole.

#### Esteetön wc

Esteetön WC on kerrosta ylempänä ja sinne pääsee hissillä. WC on merkitty selkeästi. Ovesta kulkeminen on helppoa. Oven saa avattua ja suljettua yhdellä kädellä. Vaakasuora vedin puuttuu. WC-istuimen vierestä puuttuvat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta ei ole säädettävissä. Varusteet ovat helposti saatavilla ja valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaitetta ei ole.

#### Hissi ja portaat

Apuvälinelainaamo sijaitsee neljännessä kerroksessa. Hissi löytyy helposti. Hissi on riittävän tilava. Kutsupainike on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin. Painikkeet hissien sisällä ovat myös sopivalla korkeudella, ja ne erottuvat hyvin. Hississä on automaattiovet, joten kulkeminen on helppoa. Hissin valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä.

Sisäänkäynnin toisessa päässä on portaat. Portaat ovat helppokulkuiset ja riittävän leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella ja erottuvat tummuuskontrastin avulla. Otetta ei tarvitse irrottaa välillä. Käsijohteet eivät ulotu portaiden alkamiskohdassa tarpeeksi pitkälle, mutta päättymiskohdassa ulottuvat tarpeeksi pitkälle. Portaiden reunassa on kontrastiraita.

#### Autopaikat

Esteetöntä autopaikkaa ei ole sisäänkäynnin läheisyydessä.

## Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin edessä on tupakointikielto (15 m). Erytystä tupakkapaikkaa ei ole merkitty.

### 1.2.5 Näsin hammashoitola

**Askolinintie 1, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Näsin hammashoitola sijaitsee Läntisen terveysaseman yhteydessä.

Terveysaseman piha-alue on tasainen ja kulkureitit ovat helppokulkuisia ja valaistus on hyvä. Edustalta löytyy penkkejä levähtämiseen. Sisäänkäynti on katettu ja ulko-oven edusta on tilava ja tasainen. Pääsisäänkäynti on esteetön. Ulko-ovi avautuu automaattisesti painiketta painamalla. Avauspainike on suositeltua korkeammalla. Summeria tai ovipuhelinta ei ole. Tuulikaappi on tilava. Avattavia ovia on kaksi ja ne avautuvat painikkeella.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Hammashoitola sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa, johon on näkyvät opasteet pääsisäänkäynniltä. Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ne ovat sopivalla korkeudella. Opasteissa on käytetty eri värejä. Naulakot ovat kahdella eri korkeudella. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkuville. Asiointitiski on suositeltua korkeammalla. Valaistus tiskillä on riittävä. Taustahälyä on jonkin verran. Odotustilassa on erikorkuisia tuoleja. Käytävät ovat riittävän leveitä. Ovet ovat helppokulkuisia, kevyitä avata sekä riittävän leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Istuimia levähtämiseen löytyy melko hyvin lukuun ottamatta pitkää käytävää vastaanottohuoneiden läheisyydessä. Sisätilojen valaistus on häikäisemätön ja tasainen.

#### Esteetön wc

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on helppoa. Oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä ja sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. Valaistus on riittävä ja häikäisemätön. WC on riittävän tilava. Istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella ja se on säädettävissä. Varusteet on sijoitettu niin, että ne ovat käden ulottuvilla. WC:ssä on hälytyslaite.



#### Hissi ja portaat

Portaat ovat helppokulkuiset ja riittävän leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella. Käsijohteista joutuu irrottamaan otteen tasanteella. Johteet eivät myöskään ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alussa / lopussa. Portaiden valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Portaiden reunassa on kontrastiraidat.

Hissi löytyy helposti. Se on tarpeeksi tilava ja riittävästi valaistu. Kutsupainike on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin, mutta hissien painikkeet eivät ole sopivalla korkeudella. Hississä on automaattiovet, joten kulkeminen on helppoa. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 1.2.6 Porvoon sairaala

#### Sairaالاتie 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Porvoon sairaalan piha-alue on tasainen ja kulkureitit ovat helppokulkuisia. Sisäänkäynnit (pääsisäänkäynti, päivystyspoliklinikka ja lastentautien poliklinikka) ovat esteettömiä ja katettuja. Ulko-ovet ovat liukuovia, jotka avautuvat itsestään. Ovien edustat ovat tasaisia ja tilavia. Kaikissa kohteissa on tuulikaapit, jotka ovat tilavia. Lastentautien poliklinikan ovisummeri on sopivalla korkeudella, vastaanoton ja päivystyspoliklinikan ovisummerit ovat hiukan liian korkealla. Ovisummereissa ei ole valomerkkiä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja oikealla korkeudella. Opasteissa on käytetty eri värejä. Aula on tarpeeksi tilava apuvälineiden kanssa liikkuvalla. Naulakot ovat suositeltua korkeammalla. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Aulasta ja odotustiloista löytyy erikorkuisia tuoleja. Asiointitiskit ovat suositeltua korkeammalla. Valaistus tiskillä on hyvä. Käytävät ovat tilavia ja helppokulkuisia. Istuimia levähtämiseen löytyy riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

### Esteetön WC

Esteettömät WC:t löytyvät helposti. Kulkeminen WC:n ovesta on helppoa. Oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC on tilava. WC - istuimen molemmin puolin on nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta korkeutta ei voi säätää. Wc-tilojen varusteet ovat helposti ulottuvissa ja käytettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. WC:stä löytyy hälytyslaite.

### Hissi ja portaat

Hissit löytyvät helposti opasteiden avulla. Kutsupainike on sopivalla korkeudella sekä painikkeet hissien sisällä ovat sopivalla korkeudella. Hissien ovista kulkeminen on helppoa. Hissin valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Painikkeet erottuvat hyvin. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. Portaat ovat helppokulkuisia ja tarpeeksi leveitä. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, eikä käsijohteesta tarvitse irrottaa otetta välillä. Käsijohteet eivät ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alkamiskohdassa ja päättymiskohdassa. Käsijohde erottuu ympäristöstä tummuuskontrastin avulla. Portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa. Portaiden valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on, mutta ne ovat liian kaukana sisäänkäynnistä (50 m). Saattoliikenteelle on riittävästi tilaa sisäänkäynnin lähellä.

### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointikiellot ovat sisäänkäyntien edessä.

## 1.2.7 Rauhankadun neuvola

**Rauhankatu 14, 06100 Porvoo**

### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Rauhankadun neuvolan sisäänkäynti on suoraan jalkakäytävältä. Ulko-oven edustalla on tarpeeksi tilaa ja ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Ovella on ovenaukaisupainikkeet, jotka eivät ole käytössä. Ulko-ovella on kynnyks, joka voi vaikeuttaa sisäänpääsyä jonkin verran. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Ulko-ovesta mennään porraskäytävään, joka toimii myös tuulikaappina ja siinä on riittävästi tilaa. Tuulikaapista ovi sisätiloihin on yhdellä kädellä avattavissa.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Neuvolapalvelut ovat kahdessa kerroksessa ja tiedot koskee molempia kerroksia. Aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Naulakot ovat liian korkeita pyörätuolissa istuvalle. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ne ovat sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty eri värejä. Sisätiloissa käytävät ovat leveät, mutta kalusteryhmät voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Sisätiloissa valaistus on riittävä, mutta se häikäisee. Sisätiloissa on taustahälyä.

#### Esteetön WC

Esteettömät WC:t löytyvät helposti. Kohteessa on yhteensä 3 esteetöntä WC:tä, yksi ensimmäisessä kerroksessa ja kaksi toisessa kerroksessa. WC ovet ovat tarpeeksi leveät ja ne ovat avattavissa yhdellä kädellä, ovien sisäpuolelta puuttuu vaakasuuntainen vedin. WC:t ovat tarpeeksi tilavia. WC-istuinten molemmilla puolilla on nostettavat käsituot. Yläkerran wc:ssä pesualtaat eivät ole sopivalla korkeudella eikä niitä voi säätää. Alakerran wc:ssä pesuallas on sopivalla korkeudella ja säädettävissä. WC:den varusteet ovat helposti kädenulottuvilla ja käytettävissä. WC:stä löytyy hälytyslaitteet. Valaistus on riittävä ja häikäisemätön.

#### Hissit ja portaat

Tuulikaapissa on hissi, jonka kutsupainike on sopivalla korkeudella. Hissi on riittävän tilava ja sinne kulkeminen on helppoa. Hissin painikkeet ovat sopivalla korkeudella. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä.

Kerrosten välissä kulkee myös portaat, jotka ovat tarpeeksi leveät. Käsihohteet eivät ole sopivalla korkeudella ja käsihohteesta täytyy irrottaa välillä ote, eivätkä ne ulotu tarpeeksi pitkälle. Käsihohteet erottuvat tummuuskontrastin avulla. Portaiden etureunasta löytyy kontrastiraita. Valaistus portaikossa on tasainen ja häikäisemätön.

#### Autopaikat

Sisäpihalla on kaksi asiakaspysäköintipaikkaa ja muuten pysäköinti tapahtuu kadun varrella. Esteetöntä autopaikkaa ei ole erikseen merkitty.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 1.3 Liikuntapaikat

#### 1.3.1 Aurorahalli

Jääkiekkotie 2, 06100 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitit pihalla ovat tasaisia ja helppokulkuisia. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen. Pihan valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu ja valaistus on hyvä. Sisäänkäynnille on korkea kynnyks ja siinä on luiska, mutta käsijohteita ei ole. Ulko-oven edustalla on riittävän suuri tasanne ja oven avaamiseen on riittävästi tilaa. Ulko-ovi ei ole avattavissa yhdellä kädellä pumppuoven vuoksi, eikä ovi aukea automaattisesti. Ovisummeri on sopivalla korkeudella, mutta siinä ei ole valomerkkiä. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava. Kynnyksen ylittäminen ei ole helppoa.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet eivät ole helposti huomattavissa, mutta ne ovat sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Kohteessa ei ole naulakoita, eikä asiointitiskiä. Aulassa on erikorkuisia tuoleja. Kalusteet on sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Käytävät ovat muutoin helppokulkuisia, mutta pukuhuoneille mentäessä peliverkko tulee käytävälle haitaten kulkemista. Ovet ovat kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä.

Pukeutumistiloihin pääsy ei ole esteetön, koska peliverkko on osittain käytävällä. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. Liikuntaesteisille ei ole omia pukeutumistiloja, joihin myös avustaja - eri sukupuolta oleva - voisi tulla. Suihkuun ei pääse, koska ovi on vain 71 cm leveä. Pesutiloista löytyy automaattisuihku. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta, eikä lainattavaa suihkupyörätuolia. Peseytymistilan lattiamateriaali on märkänä liukas. Liikuntasaliin pääsee esteettömästi.

##### Esteetön wc

Esteetön wc löytyy helposti ja kulkeminen ovesta on helppoa. Ovi on mahdollista avata ja sulkea yhdellä kädellä, myös lukkoa voi käyttää yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. Wc-tila on tarpeeksi

tilava, mutta ovi aukeaa sisäänpäin. Wc-istuimen yhteydessä on molemmin puolin nostettavat käsituet. Pesualtaan korkeus ei ole säädettävissä. Wc-tilassa ei ole hälytyslaitetta. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Hissi ja portaat

Kahvila on toisessa kerroksessa, johon on jyrkät portaat, mutta ei hissiä. Portaat ovat tarpeeksi leveät. Portaiden valaistus ei ole tasainen ja häikäisemätön. Käsijohteet eivät ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa ja niistä on irrotettava ote välillä. Käsijohde ei erotu ympäristöstä tummuuskontrastin avulla eikä portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa.

#### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on kaksi, mutta ne eivät ole riittävän lähellä sisäänkäyntiä (15 m). Varsinainen pysäköintipaikka on hieman kauempana. Saattoliikenteelle ei ole tilaa sisäänkäynnin läheisyydessä.

#### Muuta

Induktiosilmukasta ei ole.  
Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka.

### 1.3.2 Jäähalli

#### Jääkiekkotie 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitit pihalla ovat tasaisia ja helppokulkuisia. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen. Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Sisäänkäynnille on kiinteä luiska. Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa ja edustalla on riittävän suuri tasanne. Ulko-ovi ei ole avattavissa yhdellä kädellä ovipumpun vuoksi. Ulko-ovi ei aukea automaattisesti eikä ovipuhelinta ja summeria ole. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava ja avattavia ovia on useita. Kynnyksen ylittäminen on helppoa.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa, mutta ne eivät ole oikealla korkeudella. Opasteissa on käytetty eri värejä. Aulassa on tarpeeksi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ovat sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Ovet ovat kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä kulkea. Kynnysten ylittäminen on helppoa. Istuimia ei ole riittävästi levähtämiseen. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Käytävät eivät ole helppokulkuisia, koska käytävän toisessa reunassa on käytetty köyttä kaiteena. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustamelua.

Pukeutumistiloihin pääsy on esteetön. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. Liikkumisesteisille ei ole omia pukeutumistiloja, joihin avustaja myös eri sukupuolta oleva voi tulla. Suihkuhuoneen ovi on raskas. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta, eikä lainattavaa suihkupyörätuolia. Peseytymistilan lattia ei ole märkänä liukas. Pesutiloissa on automaattisesti toimiva suihku.

#### Esteetön wc

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on helppoa. Ovi on mahdollista avata ja sulkea, sekä sen lukkoa käyttää yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC on riittävän tilava. WC-istuimen yhteydessä on nostettavat käsituet molemmilla puolilla. Pesualtaan korkeus on säädettävissä. WC-tilan varusteet ovat helposti ulottuvilla ja käytettävissä. WC-tilassa on hälytyslaite. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on riittävästi, mutta ne ovat liian kaukana (80 m). Saattoliikenteelle on riittävästi tilaa sisäänkäynnin edessä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.  
Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka, tupakointikiellosta huolimatta.

### 1.3.3 Kokonhalli

Jääkiekkotie 3, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitit ovat pihalla tasaisia ja helppokulkuisia. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen. Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä ja sisäsäänkäynti on katettu. Sisäänkäynnillä on kynnyks, johon on siirrettävä luiska. Luiskan kaltevuus on oikea ja luiska on tarpeeksi leveä.

Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa ja ulko-oven edustalla on riittävän suuri tasanne. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Ovi ei aukea automaattisesti. Ovipuhelinta ja avauspainiketta ei ole. Summeri on sopivalla korkeudella, mutta siinä ei ole valomerkki. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava. Avattavia ovia on useita.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat liian korkealla eikä niissä ole käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Naulakot ja asiointitiski eivät ole sopivalla korkeudella. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ja naulakot ovat sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Valaistus tiskillä on hyvä. Tiskillä on taustahälyä.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Ovet ovat helppokulkuisia, kevyitä avata ja tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on kahvilassa, mutta ei muualla. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Käytävät ovat helppokulkuisia ja sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustamelua.

Pukeutumistilaan pääsy on esteetön, mutta ovi on pumppuovi. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. Pyörätuolia käyttäville ei ole kaappeja, eikä ole omia pukeutumistiloja, joihin avustaja (myös eri sukupuolta oleva) voi tulla.

Suihkuun pääsee esteettömästi. Pesutiloista ei löydy käsisuihkua eikä automaattisesti toimivaa suihkua. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta. Pesutiloissa ei ole lainattavaa suihkupyörätuolia.

Peseytymistilan lattiamateriaali ei ole liukas märkänä. Saunaan ei pääse esteettömästi (oven leveys on vain 80 cm). Tilat ja kulkuväylät ovat tarpeeksi väljiä. Kuntosaliin (pumppuovi) ja liikuntasaliin pääsee esteettömästi. Katsomo on 500-paikkainen.

#### Esteetön wc

Esteetön WC ei löydy helposti (ei opastetta). Wc-tilan ovesta kulkeminen ei ole helppoa, mutta ovi on mahdollista avata ja sulkea sekä sen lukkoa käyttää yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC on tarpeeksi tilava ja WC-istuimen molemmilla puolilla on nostettavat käsituot. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta ei säädettävissä. WC-tilan varusteet ovat helposti ulottuvilla ja käytettävissä. WC-tilassa on hälytyslaite. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Yksi esteetön autopaikka löytyy.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole. Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka.

### 1.3.4 Porvoon uimahalli

Linnankoskenkatu 2 -6, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitit ovat pihalla helppokulkuisia ja tasaisia. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen. Pihan valaistus on hyvä ja sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven avaamiseen ei ole riittävästi tilaa ja ovi on vaarallinen, koska se tulee päin pyörätuolikulkijaa. Ulko-oven edustalla ei ole riittävän suurta tasannetta. Ritilä ja pieni kynnyksen hankaloittavat liikkumista juuri oven edustalla. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Ulko-ovi aukeaa automaattisesti avauspainikkeen avulla. Avauspainike on sopivalla korkeudella. Summeria ja ovipuhelinta ei ole. Tuulikaappi ei ole tarpeeksi tilava. Avattavia ovia on kaksi, mutta tuulikaapin ovi on aina avoinna.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet on helposti huomattavissa, mutta eivät ole oikealla korkeudella. Opasteissa on käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Naulakoita ei ole. Kalusteet on sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Valaistus tiskillä on hyvä. Tiskillä on taustahälyä.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Ovet eivät ole helppokulkuisia eivätkä keveitä avata pumppuovien vuoksi. Pukuhuoneen ovet ovat raskaita vanhalla puolella. Ovet ovat tarpeeksi leveitä ja kynnyksen ylittäminen on helppoa. Istuimia levähtämiseen aulan jälkeen ei ole riittävästi. Käytävällä lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Käytävät ovat helppokulkuisia. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä.



Pukeutumistiloihin pääsy ei ole esteetön raskaan oven ja hankalan hissinvuoksi. Pukeutumistilat eivät ole tarpeeksi tilavat. Pukutilaan ei mahdu kuin yksi pyörätuolin käyttäjä kerrallaan. Kaapeille pääsee pyörätuolilla, mutta ovea ei saa auki. Jos pukukaapin ovi on auki, niin pyörätuolilla ei mahdu kulkemaan kaapin ja penkin välistä. Pukutilasta löytyy kova sänky, josta on suora näköyhteys ovelle. Liikkumisesteisille ei ole pukeutumistiloja, joihin myös eri sukupuolta oleva avustaja voi tulla. Suihkuun ei pääse esteettömästi painavan oven vuoksi. Pesutiloista ei löydy automaattisesti toimivaa suihkua. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta. Yleismallin suihkupyörätuoli löytyy pukutiloista, mutta kyseistä suihkupyörätuolia eivät kaikki pysty käyttämään. Suihkutiloista pääsee esteettömään WC:hen, jossa on suihku ja kiinteä suihkutuoli, jossa on kaide selän takana. Peseytymistilan lattiamateriaali on liukas märkänä ja lisäksi lattia on epätasainen. Saunaan ei pääse esteettömästi painavan oven ja liukkaan ja loivan lattian vuoksi. Pyörätuoli liukuu herkästi lattialla. Saunassa on kuitenkin tilaa pyörätuolille, mutta pyörätuolista siirtyminen lauteille ei onnistu. Kiuas on suojattu.

Uima-allastilan lattia on märkänä liukas. Kahteen altaaseen pääsee allashissin avulla, mutta pore-, kylmä- ja monitoimialtaissa ei ole allahissiä. Altaisiin ei ole loivia portaita (16,5 x 14cm), mutta yhteen altaaseen on loiva luiska. Porealtaaseen on kolmet erilliset portaat ja kuntoaltaalle korkeat portaat ja veteen kuitenkin loivat portaat. Allasnostin sijaitsee kaukana naisten ja miesten esteettömästä pukutilasta. Jotta allasnostimeen pääsee, tulee kiertää koko allasosasto kauimmaiseen kulmaan asti.

Tilat ja kulkuväylät ovat tarpeeksi väljiä. Liikuntasaliin pääsee esteettömästi.

#### Esteetön wc

Esteetön WC ei löydy helposti sisään tulon yhteydessä, mutta suihkutiloissa oleva WC löytyy helposti. Esteettömät WC:t sijaitsevat kahvilan puolella sekä suihkutilan yhteydessä.

Kahvilan WC:n ovesta ei ole helppo kulkea, ovea ei voi avata eikä sulkea yhdellä kädellä pumppuoven ja loivan kynnyksen vuoksi, eikä lukkoa voi käyttää yhdellä kädellä, oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin, WC on tarpeeksi tilava, WC - istuimen toisella puolella on kiinteä käsituki, pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta korkeutta ei voi säätää, varusteet eivät ole helposti käytettävissä, hälytyslaite on, mutta sitä ei ole mahdollista käyttää lattialta käsin. Kahvilan naisten ja miesten WC:ssä on samat ongelmat.

Suihkutilan WC:n ovesta on helppo kulkea, oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin, WC on tarpeeksi tilava, pesuallas ei ole säädettävissä, hälytyslaite on, mutta yksin WC - istuimelta ei voi tehdä hälytystä, pideesuihku on selän takana.

#### Hissi ja portaat

Hissille ei ole opastetta, mutta se löytyy helposti. Hissi ei ole tarpeeksi tilava (47 cmX98 cm). Hissi on vaikeakulkuinen ja hankalakäyttöinen. Kutsupainike ja painikkeet hissien sisällä ovat sopivalla korkeudella, mutta eivät erotu hyvin. Hissin painiketta joutuu painamaan koko ajan, kun siirtyy kerrosten välillä. Kulkeminen hissien ovesta ei ole helppoa, koska ovi ei sulkeudu automaattisesti, eikä pyörätuolin käyttäjä saa vedettyä ovea perässään kiinni. Pyörätuolilla ei mahdu pyörähtämään ympäri hississä eikä sähköpyörätuoli tai sähkömopo mahdu hissiin. Jos hissien ovi jää auki, ei hissiä pysty käyttämään, ellei ovea suljeta ensin. Hissien valaistus on hämärä. Hälytyksen tekeminen tekstiviestillä ei ole mahdollista.

Portaat ovat helppokulkuiset ja tarpeeksi leveät. Portaiden valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta ne eivät ulotu tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa. Käsijohde erottuu ympäristöstä tummuuskontrastin avulla. Portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa.

#### Autopaikat

Yksi esteetön autopaikka löytyy, mutta se ei ole riittävänä lähellä sisäänkäyntiä (45 m). Saattoliikenteelle ei ole tarpeeksi tilaa.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka eikä tupakointikieltoa ole.

### 1.3.5 Urheiluhalli

#### Laivurinpolku 3, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Pihalla ei ole istuimia levähtämiseen.

Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä ja sisäänkäynti on katettu. Oven avaamiseen on riittävästi tilaa. Ulko-ovi aukeaa automaattisesti. Summeri ja

avauspainike ovat sopivalla korkeudella, mutta summerissa ei ole valomerkkiä. Kynnyksen ylittäminen on helppoa.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelutiski ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa, mutta ne eivät ole oikealla korkeudella. Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Naulakot eivät ole sopivalla korkeudella. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ja naulakot eivät aiheuta törmäysvaaraa.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Ovet ovat tarpeeksi leveitä, mutta ne eivät ole kevyitä avata. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen ei ole. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä.

Pukeutumistiloihin pääsy on esteetön ja tilat ovat tarpeeksi tilavat.

Liikkumisesteisille ei ole omia pukeutumistiloja, joihin avustaja, myös eri sukupuolta oleva, voi tulla, mutta kyseinen tila voidaan järjestää tarvittaessa. Suihkuun pääsee esteettömästi. Pesutilojen suihku ei ole automaattisesti toimiva. Suihkupaikassa ei ole kiinteää käsituellista suihkuistuinta, eikä lainattavaa suihkupyörätuolia. Pesutilojen lattiamateriaali ei ole liukas märkänä. Liikuntasaliin pääsee esteettömästi. Kuntosalin ovi on kapea ja raskas avata. Kuntosaliin on siirrettävä luiska, joka on jyrkkä, lyhyt ja painava siirtää. Kuntosaliin ei pääse pyörätuolilla ilman avustajaa.

#### Esteetön wc

Urheiluhallissa on kaksi esteetöntä WC:tä. Esteettömät WC:t löytyvät helposti. Ovista kulkeminen on helppoa ja ne on mahdollista avata, sulkea ja lukkoa käyttää yhdellä kädellä. Ovien sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC-tilat ovat tarpeeksi tilavat. WC-istuimien yhteydessä on kiinteä käsituki vasemmalla puolella. Alakerran WC:ssä pesualtaan korkeus on säädettävissä, mutta yläkerran WC:ssä korkeus ei ole säädettävissä. WC-tiloissa varusteet ovat helposti ulottuvilla ja käytettävissä. WC-tiloissa on hälytyslaite molemmilla puolilla seiniä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön

#### Hissi ja portaat

Hissi löytyy helposti ja sen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hissi on tarpeeksi tilava. Kutsupainikkeet hissien sisä- ja ulkopuolella ovat sopivalla korkeudella ja ne erottuvat hyvin ympäristöstä. Hissin ovesta kulkeminen on helppoa. Tekstiviestillä ei voi tehdä hälytystä.

Portaat ovat helppokulkuiset ja tarpeeksi leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, eikä otetta tarvitse irrottaa välillä. Käsijohteet eivät ulotu

tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa. Käsijohde erottuu ympäristöstä tummuuskontrastin avulla. Portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa. Portaiden valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on riittävästi, mutta ne eivät ole riittävän lähellä sisäänkäyntiä (15 - 20 m). Saattoliikenteelle on tilaa sisäänkäynnin lähellä.

#### Muuta

Induktiosilmukasta löytyy merkintä (tekstillä, ei kuvalla) ja se on helposti huomattavissa.

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointikieltomerkki ja tupakointipaikkaa ei ole.

## 1.4 Kirjastot

### 1.4.1 Gammelbackan kirjasto

Keskusaukio 1, 06400 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti kirjastoon tapahtuu monitoimitalon aulasta. Kirjaston ovea pidetään avoimena kirjaston ollessa auki, joten sisään on helppoa päästä. Oviaukko on riittävän leveä, lisäksi kynnyks on hyvin pieni ja helposti ylitettävissä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Kirjaston opasteita on monitoimitalon ulkopuolella kaksi kappaletta ja aulassa sekä kirjaston ovesta ja ne ovat helppo huomata.

Kirjaston käytävät ovat tilavat ja hyllyjen välit väljät, ainoastaan yhdelle cd-hyllystölle ei mahdu pyörätuolin kanssa. Tavarat on sijoiteltu niin, ettei törmäys vaaraa ole, tilat ovat selkeät ja helppokulkuiset. Kirjaston valaistus on hyvä ja kohdevaloja löytyy paljon. Asiointitiskistä löytyy erikorkuisia kohtia, joista matalimmat soveltuvat pyörätuolin käyttäjille, asiointitiski on hyvin valaistettu. Pöytien ja tietokoneiden ääreen on mahdollista päästä pyörätuolilla. Kirjastosta löytyy runsaasti tuoleja ja pöytiä. Taustahälyä ei ole.

#### Esteetön WC

Esteetön WC ei löydy helposti. WC:n ovesta on helppo kulkea, ovesta on vaakasuuntainen vedin. WC ei ole tarpeeksi tilava. WC-istuimen molemmin

puolin ovat kääntyvät käsituot. WC:ssä varusteet ovat helposti käytettävissä. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta sen korkeutta ei voi säätää. Hälytyslaitetta ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 1.4.2 Kirjasto Kevätkumpu

Sammontie 1, 06150 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Ulko-oven edessä on tarpeeksi tilaa, mutta oven edessä oleva kynnyksritilä vaikeuttaa sisääntuloa liikkumisesteisellä sekä näkövammaisella. Luiskaa ei ole ulko-oven edustalla. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja valaistus katetun sisäänkäynnin läheisyydessä sekä itse kohteessa on hyvä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteita on vaikea havaita muun, huomiota herättävän materiaalin takia. Aula on riittävän tilava, mutta naulakot ovat liian korkealla. Käytävät ovat riittävän leveitä ja istuimia on riittävästi levähtämiseen, mutta istuimet ovat kaikki samankorkuisia.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Kirjastoon pääsemiseen asiakas joutuu käyttämään joko portaita tai vaihtoehtoisesti hissiä. Hissin painikkeet ovat sopivalla korkeudella ja helposti huomattavissa, mutta hissi ei ole tarpeeksi tilava. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä. Portaat ovat tarpeeksi leveät, mutta portaiden etenemä on muutaman sentin liian korkea. Käsijohteet olivat liian lyhyet ja portaista puuttui kontrastiraidat.

**Autopaikat**

Esteetön autopaikka löytyy, mutta etäisyys kohteeseen on liian suuri (20 m).  
Autopaikan koko ei vastaa liikkumisesteiselle tarkoitetun paikan mittoja.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.  
Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tupakointipaikkaa eikä tupakoinnin kieltävää merkkiä.

**1.4.3 Porvoon kaupungin Kirjasto  
Papinkatu 20, 06100 Porvoo****Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Kirjastoon kulkeminen on helppoa ja vaivatonta. Ovet avautuvat kevyesti yhdellä kädellä.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja sopivalla korkeudella. Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineiden kanssa liikkumiseen, törmäysvaaraa ei ole. Naulakot ovat sopivalla korkeudella. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on hyvä.

**Esteetön WC**

WC - tilat ovat tilavat ja hyvin suunniteltu. Wc - tilojen valo on sininen, joten valaistus on hämärä.

**Hissi ja portaat**

Hissi on riittävän iso pyörätuolin käyttäjälle. Painikkeet ovat sopivalla korkeudella ja ne on merkitty myös pistekirjoituksella. Portaissa on kontrastiraidat ja käsihohteet ulottuvat tarpeeksi pitkälle. Puolessa välissä portaita on levähdystasanne.

**Autopaikat**

Esteettömät autopaikat sijaitsevat lähellä sisäänkäyntiä, mutta ne ovat loivassa mäessä.

**Muuta**

Induktiosilmukka on ja merkki löytyy sisäänkäynnistä.

## 2 Apteekit

### 2.1 Kevätkummun Apteekki

Sammontie 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pihan valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa. Sisäänkäynnin edessä on ritilä (4 cm) ja oven kynnyks on 6 cm korkea, mikä vaikeuttaa pyörätuolilla liikkumista. Ovea ei saa yhdellä kädellä auki. Tuulikaappi on pieni, jossa on myös raskas ovi. Henkilökunnan mukaan heillä käy pyörätuoliasiakkaita, mutta he tarvitsevat henkilökunnan tai muiden asiakkaiden apua päästäkseen apteekkiin sisälle. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä ja häikäisemätön.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet eivät ole helposti havaittavissa, eivätkä oikealla korkeudella. Opasteissa on kuitenkin käytetty eri värejä. Aulassa ei ole tarpeeksi tilaa liikkumiseen apuvälineiden kanssa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja odotustilassa on tuoleja, muttei erikorkuisia. Tiskillä on taustahälyä. Sisätilojen sekä asiointitiskin valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Käytävät ovat kapeita. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Esteettömään autopaikkaan on noin 8 metriä, mutta autopaikan koko ei vastaa esteettömälle autopaikalle asetettuja mittoja. Saattoliikenteelle on varattu tilaa sisäänkäynnin lähelle.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin edessä ei kieltoa tupakoinnista, ja vieressä (2 m) on ravintola, jossa terassilla tupakointi on sallittu.

## 2.2 Näsin apteekki

Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo

### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Näsin apteekki sijaitsee kauppakeskuksessa. Sisäänkäynti apteekkiin on esteetön, siinä ei ole ovia eikä kynnyksiä.

### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja ne ovat sopivalla korkeudella. Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Sisätilat ovat pienet ja käytävät ovat kapeita. Kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali on helppokulkuista. Valaistus on riittävä ja häikäisemätön.

### Esteetön WC

Wc-tilat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa.

### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja löytyy kauppakeskuksen kanssa yhteiseltä paikoitusalueelta.

### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

## 2.3 Uusi Apteekki

Piispankatu 30, 06100 Porvoo

### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Uusi Apteekki sijaitsee torin kulmassa teiden risteyksessä. Apteekilla ei ole omaa pihaa, vaan sisäänkäynti on suoraan jalkakäytävältä. Sisäänkäynnin edessä on 10 cm korkuinen porras, joka on niin pieni, ettei siihen sovi pyörätuoli. Portaalle ei ole luiskaa. Sen lisäksi ulko-oven edessä on 5 cm korkea kynnyksi. Apteekkiin ei ole muuta sisäänkäyntiä. Sisäänkäynti ei ole katettu, valaistus on riittävä, tasainen ja häikäisemätön. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Sisääntulossa on tuulikaappi ja tuulikaapin ovi avautuu automaattisesti.



#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa, niissä on käytetty eri värejä ja ne ovat sopivalla korkeudella. Asiointitiski on sopivalla korkeudella, erikorkuisia istuimia löytyy. Sisätiloissa ei riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa ja kalusteet voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Taustahälyä on.

#### Esteetön WC

Kohteessa ei ole WC:tä.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Kadun varrella on esteettömiä autopaikkoja.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 3 Pankit ja vakuutusyhtiöt

#### 3.1 Aktia

**Mannerheiminkatu 9-11, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pääsisäänkäynnille johtaa pitkä, loiva ja leveä laatoitettu luiska. Ulko-oven edusta on tasainen, ihan oven edessä on vielä pieni loiva laatoista tehty luiska. Ulko-ovi avautuu automaattisesti ja sisäänkäynti on esteetön ja helppokulkuinen. Pankkiin on myös kaksi muuta sisäänkäyntiä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Pankin eteisessä on kaksi maksupalveluautomaattia, jotka ovat liian korkeita pyörätuolissa istuville asiakkaille. Toisen automaatin luokse ei pääse pyörätuolilla, koska automaatti on ympäröity sermeillä ja kulkuaukko on liian ahdas. Sisätilat ovat tilavat ja valoisa ja kaikki palvelut ovat samassa kerroksessa. Asiointitiskit ovat vähän liian korkeat pyörätuolissa asioivalle. Sisätiloissa kaikuu.

#### Esteetön WC

Pankissa on esteetön WC, joka on vähän liian ahdas, mutta siellä on muuten kaikki esteettömän WC:n vaatimukset lukuun ottamatta hälytintä.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### **3.2 Itä-Uudenmaan Osuuspankki Rihkamatori 2, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Itä-uudenmaan Osuuspankki sijaitsee vanhassa rakennuksessa Porvoon vanhan kaupungin reunalla. Pääsisäänkäynnissä on rakennettu luiska, josta puuttuu suojakaide. Luiska on päällystetty kiveytyksellä. Ulko-ovi avautuu automaattisesti. Pankkiin on myös sisäpihalta toinen sisäänkäynti, josta pääsee suoraan hissille.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Aulassa ja sisätiloissa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Asiakaspalvelupisteet on mahdollista säätää sopivalle korkeudelle. Tiskien valaistus on hyvä.

#### Esteetön WC

Alakerrassa on esteettömät WC:t sekä miehille että naisille. WC:hen opastetaan infosta ja sinne pääsee hissillä. WC:hen on pieni kynnyks. Käsienpesuallas ei ole säädettävissä. Käsisuihkua ei voi käyttää itsenäisesti.

#### Hissi ja portaat

Pankissa on portaat ja hissi, mutta käytännössä ne ovat käytössä asiakkaille vain WC:hen mennessä. Sisäpihan sisäänkäynti on suoraan hissille ja portaikkoon. Hissin ovet avautuvat automaattisesti. Hissi on esteetön. Portaat ovat kapeat.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 3.3 Nordea

Piispankatu 32, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti on kävelykadulle ja ulko-oven edusta on tasainen ja laatoitettu. Ulko-ovi täytyy nykäistä auki, jonka jälkeen se avautuu itsestään. Oven auki nykäisy onnistuu yhdellä kädellä. Ovi aukeaa aika nopeasti ja voi olla haasteellista ehtiä avautuvan oven edestä pois. Ulko-ovella on pieni kynnyks, mutta sen ylittäminen onnistuu helposti.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Pankin eteistilan vieressä on huone, jossa on maksupalveluautomaatti sekä verkkopalvelupääte. Maksupalveluautomaatin luokse pääsee pyörätuolilla, mutta silloin täytyy asioida sivuttain. Automaatin näppäimet ovat oikealla korkeudella myös pyörätuolissa istuvalle asiakkaalle. Verkkopankkipäätteen näyttö on liian korkealla pyörätuolissa istujalle. Pankkialissa on toinen verkkopankkipääte, joka on hyvällä korkeudella pöydällä. Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella ja niiden valaistus on riittävä. Asiointitiskillä on taustahälyä, joka tulee toisilta tiskeiltä ja ulkoa. Liikkuminen ja asiointi pankin sisätiloissa on esteetöntä ja helppokulkuista. Kaikkiin huoneisiin ei pääse pyörätuolin kanssa, mutta virkailijat ovat valmiita vaihtamaan huonetta tarvittaessa.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Pankin alakerrassa on tallelokerot. Tallelokeroille menee portaat pankkialista ja siellä asioidaan aina virkailijan kanssa. Tallelokeroille pääsee tarvittaessa hissillä, mutta siihen tarvitaan kahta virkailijaa.

#### Otto - automaatti

Pankin ulkopuolella ulko-oven vieressä on kaksi Otto-automaattia. Niiden luokse pääsee hyvin ja ne ovat sopivalla korkeudella. Toisen automaatin kohdalla on sadevesikaivo, joka vähän hankaloittaa asiointia.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 3.4 Porvoon Osuuspankki Rauhankatu 27, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pääsisäänkäynnissä on kaksi porrasta suoraan jalkakäytävältä. Ulko-ovi avautuu automaattisesti. Lähellä pääsisäänkäyntiä on liikkumisesteisille erillinen sisäänkäynti, jonka ovi avautuu automaattisesti. Luiska on loiva ja siinä on käsijohteet. Pääovella ei ole opastusta esteettömälle sisäänkäynnille.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet eivät ole helposti havaittavissa. Sisätiloissa liikkuminen onnistuu esteettömästi. Asiointitiskit ovat säädettävissä sopivalle korkeudelle. Jonottaminen asiointipisteeseen onnistuu myös istuen. Maksuautomaatit ovat käytettävissä pyörätuolista käsin, mutta pankin ollessa kiinni sisälle ei pääse esteettömästi. Taustahälyä tiskeillä on pankeille tyypilliseen tapaan.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Hissejä on kaksi, joista pankkisalissa oleva tutkittiin. Hissin ovi on raskas, eikä hississä mahdu kääntymään pyörätuolilla. Hissin valaistus on hämärä. Muilta osin hissi on esteetön. Portaiden käsijohteet on kuin upotettu seinään. Vain portaiden alapäässä käsijohteet ovat molemmin puolin portaita.

#### Otto - automaatti

Otto-automaatin luokse pääsee esteettömästi. Pyörätuolin käyttäjälle automaatti on liian korkea. Lisäksi taustahäikäisy on suuri, mikä vaikeuttaa asiointia.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### **3.5 Sampo Pankki** **Piispankatu 36, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti on kahden kadun kulmauksessa. Sisäänkäynnissä on hyvin loiva, lyhyt laatoitettu luiska kadulta. Ovi avautuu kevyesti yhdellä kädellä. Tuulikaapissa on kuratopparimatto, joka voi vaikeuttaa kulkemista. Pankin ollessa suljettu aulassa oleville maksuautomaateille pääsee pankkikorttia käyttämällä. Maksuautomaattien edessä olevat kiinteät tuolit vaikeuttavat apuvälineiden kanssa asiointia.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella. Sisätiloissa liikkuminen onnistuu hyvin. Pankkisaliin kantautuu ulkoa liikenteen melua.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Yrityspalveluihin käynti on portaita pitkin. Yrityspuolelle pääsee myös hissillä takakautta, mutta hissiä ei tutkittu.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### **3.6 Tapiola** **Lundinkatu 8, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti on katutason alapuolella. Ulko-ovelle on portaat ja toisesta suunnasta pitkä kiinteä luiska, jossa puolivälissä on lyhyt tasainen levähdyspaikka. Luiska on sopivan loiva ja siinä on käsijohteet. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja kesäisin sitä pidetään auki. Tuulikaappi on tilava. Sisäoven vieressä on ovikello.

**Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste**

Opasteet ovat selkeät ja helposti huomattavissa. Asiointitiskit aulaassa ovat säädettävissä oikealle korkeudelle. Sisätiloissa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Taustahälyä aiheuttaa radio.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

**3.7 IF****Lundinkatu 14, 06100 Porvoo****Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Sisäänkäynti on haasteellinen apuvälineiden käyttäjälle. Porras sisälle on 20 cm:n korkuinen, joten sisälle pääseminen pyörätuolilla on vaikeaa, vaikka olisi avustaja mukana. Luiskaa ei ole. Ulko-ovi on raskas, mutta sisäovi on kevyempi avata.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Sisätiloissa liikkuminen onnistuu apuvälineiden kanssa. Lattiassa on karhea kokolattiamatto. Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Yrityspalvelut ovat yläkerrassa, jonne johtaa helppokulkuiset portaat.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 3.8 Lähivakuutus

Piispankatu 30, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Porvoon Lähivakuutus sijaitsee aivan torin laidalla. Sen ulko-ovi avautuu jalkakäytävälle. Lähivakuutuksella ei ole omaa piha-aluetta. Ulko-oven avaamiseen on tarpeeksi tilaa ja oven saa auki yhdellä kädellä, mutta oven edessä on noin seitsemän senttiä korkea porras. Oven edessä ei ole riittävän suurta tasannetta. Portaalta on vielä seitsemän sentin kynnyks sisälle. Ulko-ovella ei ole luiskaa. Ovella ei ole ovipuhelinta, summeria eikä avauspainiketta. Ulko-oven jälkeen on tuulikaappi, joka on tarpeeksi suuri. Tuulikaapin jälkeen on toinen ovi, jonka saa myös yhdellä kädellä avattua. Sisäänkäynti on katettu ja sen valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Pyörätuolin käyttäjä tarvitsee avustajaa päästäkseen sisään, muuten sisäänkäynti on helppokulkuinen. Lähivakuutukseen ei ole toista sisäänkäyntiä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteita löytyy, mutta ne ovat liian huomaamattomia ja värittömiä. Asiointi tiskillä on taustahälyä, joka tulee avokonttorin muista palvelupisteistä ja myös ulkoa. Alakerran sisätilat ovat esteettömiä. Konttori on avokonttori, jossa ei ole kynnyksiä eikä ovia. Normaalikorkuisia tuoleja on riittävästi alakerrassa. Yläkerrassa emme käyneet, koska sinne ei mitenkään pääse liikkumisesteinen.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Yläkertaan johtaa kierreportaat, jotka ovat vaikeakulkuiset. Yläkerrassa käsitellään korvausasioita, mutta virkailijat siirtyvät alakerran tiloihin aina tarvittaessa.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin edessä ei ole tupakkapaikkaa, eikä tupakointikieltoa.

## 4 Ravintolat ja hotellit

### 4.1 Amarillo

Rauhankatu 29, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Amarillo sijaitsee Rauhankadun varrella ja pääsisäänkäynti on suoraan jalkakäytävältä. Ulko-oven edessä ei ole tarpeeksi suurta tasannetta. Ulko-ovelle on korkea kynnyks, johon on mahdollista saada siirrettävä luiska. Liikuntaesteisen on mahdollista ennalta sovittaessa sopia sisäänkäynnistä lastauslaiturin kautta.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Sisätilojen valaistus on hämärä. Sisätiloissa on leveät kulkuväylät ja pyörätuolilla on mahdollista päästä pöydän ääreen. Tilassa on taustahälyä.

#### Esteetön WC

WC-tilaan kulkeminen on esteetöntä. WC on tarpeeksi tilava. Ovesta ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC - istuimen molemmilla puolilla on nostettavat käsituet. Varusteet ovat helposti käytettävissä ja pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta korkeutta ei voi säätää. WC:ssä on hälytyslaite.

#### Hissi ja portaat

Hissi löytyy helposti ja se on käytettävissä pyynnöstä. Kutsupainike on sopivalla korkeudella ja erottuu hyvin. Hissi on tarpeeksi tilava, mutta ovesta kulkeminen ei ole helppoa. Hissin valaistus on hyvä. Painikkeet hississä ovat sopivalla korkeudella ja erottuvat selkeästi. Hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä.

#### Autopaikat

Pääsisäänkäynnin edessä on yksi esteetön autopaikka.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitettussa ilmastoidussa tilassa tai ulkona.



#### **4.2 Kahvila - Ravintola Hanna-Maria** **Välikatu 6, 06100 Porvoo**

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kahvila - Ravintola Hanna-Maria sijaitsee Vanhassa kaupungissa, jonne kulku on haasteellista mukulakivetyksen vuoksi. Sisäänkäynti on katettu ja sisäänkäynnille johtaa portaat, ja niihin on saatavana siirrettävä luiska, jonka leveyttä voi säätää. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja oven edessä on riittävän suuri tasanne.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Käytävät ovat kapeita, mutta pöydän ääreen pääsee pyörätuolilla. Valaistus on riittävä.

##### Esteetön WC

Ei ole.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

##### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitettussa ilmastoidussa tilassa tai ulkona.

#### **4.3 Wanha Laamanni** **Vuorikatu 17, 06100 Porvoo**

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Laamanni sijaitsee Vanhassa kaupungissa mäenharjulla, jonne johtaa mukulakivikatu. Pääsisäänkäynti ei ole esteetön. Esteetömälle sisäänkäynnille ei ole opastusta, mutta ravintolan henkilökunta opastaa liikkumisesteisen sopivalle sisäänkäynnille pöytävarauksen yhteydessä. Terassilla on korkeuseroja. Ravintolassa on siirrettävä luiska.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Ravintolan sisällä huonekalut on sijoitettu niin, että keskelle jää tilaa kulkea. Valaistus on sopiva.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ravintola on kahdessa kerroksessa, mutta liikuntaesteinen voi asioida vain alakerrassa.

**Autopaikat**

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, lähin esteetön autopaikka on 50 metrin päässä.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitettussa ilmastoidussa tilassa tai ulkona.

**4.4 Ravintola Timbaali**

**Jokikatu 43, 06100 Porvoo**

**Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Timbaaliin pääsee kadulta suoraan kulkemalla terassin läpi. Kulkureitti on epätasainen. Sisäänkäynnille on portaat, joihin saa pyydettyä siirrettävän luiskan. Ulko-oven edessä ei ole riittävän suurta tasannetta.

**Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste**

Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Sisätiloissa kulkeminen on esteetöntä.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Autopaikka**

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, mutta saattoliikenteelle on varattu tilaa sisäänkäynnin läheltä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointi on sallittu vain erillisessä siihen tarkoitettussa ilmastoidussa tilassa tai ulkona.

#### 4.5 Seireeni

**Linnankoskenkatu 45, 06100 Porvoo**

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on esteetön. Sisäänkäynnin edessä on terassi, jonne on kiinteä luiska. Tukikaiteita ei ole.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Sisätiloissa kulkeminen onnistuu esteettömästi leveistä kulkureiteistä johtuen. Osa pöydistä on sijoitettu niin, että niiden ääreen on helppo päästä pyörätuolilla. Taustamelua ravintolassa on tavalliseen tapaan.

##### Esteetön WC

Esteetön wc löytyy helposti, mutta ovesta kulkeminen on haastavaa. WC:n oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä ja oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC - istuimen yhteydessä on nostettavat käsivetimet molemmin puolin. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta sitä ei voi säätää. WC:ssä on hälytinjaite.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

##### Autopaikat

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, mutta muuten pysäköintitilaa on runsaasti.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikka on sisäänkäynnin läheisyydessä.

WC- tiloissa oli ylimääräistä tavaraa kartoitus hetkellä.

#### 4.6 Sparre

Piispankatu 34, 06100 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pääsisäänkäynti on esteetön. Sisäänkäynti on katettu ja ulko-ovi avautuu avauspainikkeella.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Asiointitiski on liian korkealla.

Hotellissa on esteetön huone, jonne on helppo kulkea. Huoneessa ei ole turvahälytintä, mutta puhelin on.

Yleisissä tiloissa on sauna ja kabinettitilat, joihin on esteetön kulku. Hotellin aamiaishuone on esteetön ja liikkuminen ja ruokailu onnistuvat esteetöntä ympäristöä kaipaavalta.

##### Esteetön WC

Esteetön wc yleisissä tiloissa löytyy helposti. Ovi on helppo avata, mutta vaakasuuntainen vedin puuttuu ja WC on kooltaan melko pieni. WC - istuimen yhteydessä on nostettava käsituki vain toisella puolella. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta se ei ole säädettävä. Varusteet ovat helposti saatavilla.

Hälytyslaite puuttuu. Valaistus on tasainen.

Esteettömän hotellihuoneen WC on riittävän tilava.

##### Hissi ja portaat

Hotellin tiloihin siirtyminen ala-aulasta tapahtuu hissillä ja siihen mahtuu pyörätuolikulkija ja avustaja. Hissin painikkeet erottuvat hyvin ja ovat sopivalla korkeudella.

##### Autopaikat

Esteetön autopaikka on noin 50 metrin päässä sisäänkäynnistä.

##### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin edessä on tupakointikielto.

## 5 Lähiöiden yrityksiä

### 5.1 Gammelbacka

#### 5.1.1 Monitoimitalo

Keskusaukio 1, 06400 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Monitoimitalon piha on helppokulkuista asfalttia, pääovelle on hyvin loiva ylämäki. Pihalla on penkki levähtämistä varten. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu. Monitoimitalossa on kaksi ulko-ovea, joiden välillä on tilava eteinen. Ovet ovat avattavissa yhdellä kädellä, niissä on tukeva kahva, josta on helppo tarttua kiinni. Ulko-oven kynnyksen korkeus on noin 4 cm.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Monitoimitalon aulasta on erilliset sisäänkäynnit Perhepaikka Familiin, kirjastoon ja kahden päiväkotiryhmän tiloihin. Aula on tilava ja siinä on tuoleja, kaikki tuolit ovat samankorkuisia ja käsinojallisia. Naulakot ovat kahdella korkeudella, mutta ne ovat liian korkealla. Kalusteet ja naulakot aulassa on sijoiteltu väljästi ja selkeästi, ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. Taustahälyä ei ole.

##### Esteetön WC

Esteetön WC on lukitun oven takana. Esteetöntä WC-tilaa ei ole merkitty kyltein, joten sitä tulee osata kysyä henkilökunnalta, jolta myös saa avaimen esteettömiin WC-tiloihin. Normaalisti esteetön WC ei ole lukitun oven takana, vaan vapaassa käytössä ja kyltein merkitty, mutta poikkeustilanteen vuoksi esteetön WC on määrittämättömän ajan monitoimitalossa väliaikaisesti sijaitsevan päiväkodin käytössä. WC:n ovi on riittävän leveä ja se on helppo sulkea yhdellä kädellä. Wc-istuimen yhteydessä on molemminpuoliset ylösnostettavat käsituet. Pesualtaan korkeus on sopiva ja varusteet helposti ulottuvilla. Hälytyslaitetta ei ole. Poikkeustilanteen vuoksi WC-tila on ahdas, sillä siellä on päiväkodille kuuluvaa välineistöä, jotka on kuitenkin mahdollista siirtää pois ja näin ollen saada WC-esteettömään käyttöön sopivaksi.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Monitoimitalolla on noin 15 autopaikkaa, lyhimmillään noin 50 metrin etäisyydellä pääovesta. Esteettömiä autopaikkoja monitoimitalon paikoitusalueella ei ole. Lähimmät esteettömät autopaikat sijaitsevat Gammelbackan ostoskeskuksen paikoitusalueella noin 500 metrin päässä monitoimitalolta. Monitoimitalon pääoven edessä on tilaa saattoliikenteelle.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Monitoimitalon sisäänkäynnin läheisyydessä noin 4 metrin etäisyydellä on tupakointipaikka, mutta tupakointi oven edessä on kyltein kiellettyä.

### 5.1.2 Gammelbackan ostoskeskuksen parkkipaikka, ottoautomaatti ja pääsisäänkäynti

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha-alue ovat epätasaista ja muhkurista. Pääovelle on hieman nousua. Alueella ei ole penkkejä. Sisäänkäynti on katettu ja hyvin valaistu, eikä ovelle ole kynnyksiä. Pääsisäänkäynnin ovi aukeaa automaattisesti ja tuulikaappi on riittävän tilava.

R-kioskin puoleisella sisäänkäynnillä on automaattisesti avautuvat ovet.

Sisäänkäynnille on loiva luiska. Tämän sisäänkäynnin edusta on tasainen.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Ostoskeskuksen aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Aulassa ei ole ollenkaan tuoleja. Aulassa on lattialla kylttejä, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Katosta roikkuu melko matalalla kylttejä, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattialla on mattoja. Aulassa käytävät ja ovet ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia. Valaistus on häikäisemätön.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Pääpysäköintialueella on esteettömiä autopaikkoja, mutta ne ovat liian kaukana (n. 25 m) sisäänkäynnistä. Esteettömät autopaikat ovat loivassa alamäessä ja asfaltti on muhkurista.

R-kioskin puoleisen sisäänkäynnin lähellä on esteettömän autopaikan osoittava kyltti, mutta autopaikkaa ei ole merkitty asfalttiin. Matkaa sisäänkäynnille on n. 25 m.

#### Otto automaatti

Otto automaatti on liian korkealla, mutta paikalle pääsee kuitenkin esteettömästi.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin vieressä on tupakointipaikka, mutta sisäänkäynnin edessä ei ole tupakointikieltoa.

### 5.1.3 Kampaamo Ullan Salonki Suolakatie 2, 06400 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Ovi on liian painava, mutta kuitenkin tarpeeksi leveä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat oikealla korkeudella ja helposti huomattavissa Naulakot ovat liian korkealla ja tuolit ovat yhdenkorkuisia. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus tiskillä on hyvä. Taustahälynä on radio ja ilmassa tuoksuvat kemikaaliaineet. Sisätila on pieni, mutta siinä mahtuu kuitenkin pyörätuolilla kääntymään. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### 5.1.4 Perhepaikka Famili

Keskusaukio 1, 06400 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Perhepaikka Famili sijaitsee Gammelbackan monitoimitalossa. Opasteita ei ole monitoimitalon ulkopuolella. Sisäänkäynti tapahtuu aulasta ja ovi on helposti nähtävissä pääovesta tultaessa. Ovi on kevyt ja helposti avattavissa yhdellä kädellä. Ovi on riittävän leveä ja siinä on tarvittaessa avattava lisäosa, joten sisään mahtuu leveänkin apuvälineen kanssa. Kynnystä ei ole. Ovessa ei ole summeria tai muita painikkeita.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Perhepaikka Familin tilat ovat avarat ja tilavat, pöytien välissä on riittävästi tilaa ja pyörätuolilla pääsee pöytien ääreen. Lattioilla on muutama hapsullinen matto ja lasten leluja, jotka kuitenkin kuuluvat paikan luonteeseen. Lattiamateria ei ole helposti liukuvaa ja valaistus on hyvä ja tasainen.

##### Esteetön WC

Ei ole.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

##### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

#### 5.1.5 Pizzeria Vanha kettu

Suolaketie 2, 06400 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynnin alue on ahdas. Pöytiä täytyisi siirtää, jos pyörätuolilla pitäisi päästä sisälle.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Naulakot ja tiski ovat liian korkealla. Ravintolan ulkopuolella on kyltti, joka on helposti huomattavissa, oikealla korkeudella ja siinä on käytetty eri värejä.



Pöydät ja tuolit voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Tuoleja on riittävästi, mutta vain yhden korkuisia. Valaistus on hämärä, eikä asiointitiskillä ollut kohdevaloa. Taustahällynä oli radio. Ravintolassa ei ole kynnyksiä.

#### Esteetön WC

Ravintolassa on esteetön WC, joka löytyy helposti. Ovesta mahtuu hyvin kulkemaan. WC on melko ahdas, eikä siellä ole hälytyslaitetta. Pesuallas on sopivalla korkeudella. Valaistus on hyvä.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

### **5.1.6 Porvoon Huoltomiehet Oy** **Suolaketie 2, 06400 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Ovi on melko painava avata. Ovella ei ole kynnystä ja se on tarpeeksi leveä.

#### Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste

Opasteet ovat liian matalalla ja vaikeasti huomattavissa. Opasteissa on käytetty eri värejä. Sisäilma on raikas ja taustahällynä on radio. Asiointitiski on liian korkealla ja sisätilassa on vain yhdenkorkuisia tuoleja. Sisätilassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen. Tila on avara, eivätkä kalusteet aiheuta törmäysvaaraa.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

### **5.1.7 Ravintola Saluuna** **Suolaketie 2, 06400 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja siellä on penkkejä. Ulko-oven edessä on riittävästi tilaa ja oven pystyy avaamaan yhdellä kädellä. Sisäänkäynnille on portaan sekä myös

tarpeeksi leveä ja oikean kalteva luiska. Luiskassa on kaiteet molemmin puolin. Ulko-ovella on kaksi noin 3 cm korkeaa kynnystä ja oven edessä on korkea muovimatto.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Asiointitiski on liian korkea ja tiskillä on taustahälyä. Kalusteet on sijoitettu niin, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa. Sisätila on kuitenkin melko ahdas, koska tuolit ja pöydät vievät tilaa. Penkkejä on useita mutta vain yhdenkorkuisia.

Esteetön WC

Ei ole.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Muuta

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka.

### 5.1.8 R-kioski

**Suolaketie 2, 06400 Porvoo**

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Ovella ei ole kynnystä, siitä on helppo kulkea ja se on tarpeeksi leveä.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa, oikealla korkeudella ja niissä on käytetty eri värejä. Asiointitiski on liian korkea (115cm), mutta valaistus tiskillä on hyvä. Tilassa ei ole tuoleja. Tila on ahdas. Tilassa on siirrettäviä mainoskylttejä, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Käytävät ovat liian ahtaita. Taustahällynä ovat pelikoneet.

Esteetön WC

Ei ole.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

### **5.1.9 Suomen lähikauppa Oy, Valintatalo Suolaketie 2, 06400 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynnissä ei ole ovea eikä kynnystä. Sisäänkäynti on tarpeeksi leveä. Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineillä liikkumiseen, mutta siellä ei ole tuoleja.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat oikealla korkeudella ja helposti huomattavissa ja niissä on käytetty eri värejä. Käytävillä on paljon tavaraa mm. pahvilaatikoita ja jakkaroitu, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Muuten käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Asiointitiski on liian korkea, mutta siinä on hyvä valaistus. Taustahälyä ei ole.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

## **5.2 Kevätkumpu**

### **5.2.1 Cecilia Center**

**Sammontie 1, 01650 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Sisäänkäynti ei ole katettu. Ulko-oven edessä on tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnyksritilä, joten kynnyksen ylittäminen on vaikeaa eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Tuulikaappi ei ole riittävän tilava.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Asiointitiski ja naulakot ovat sopivalla korkeudella. Sisätilat ovat riittävän tilavat eivätkä kalusteet aiheuta törmäysvaaraa. Tuoleja on, mutta ei erikorkuisia. Sisäilmassa on erilaisten kemikaalien hajuja. Valaistus on hyvä. Taustahälyä ei ole.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Autopaikat**

Autopaikalta tultaessa katukivetyksen ylitys saattaa tuottaa ongelmia (kivetyksen korkeus 7,5 cm). Esteetön autopaikka on, mutta etäisyys sisäänkäynnille on liian suuri (20 metriä). Autopaikan pituus- ja leveys mitat eivät vastaa vaadittuja mittoja.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikkaa ei ole eikä sisäänkäynnin lähellä ole tupakointikieltoa.

**5.2.2 Drini pizzeria**

**Sammontie 1, 06150 Porvoo**

**Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Ulko-oven edessä on tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnyksritilä, joten kynnyksen ylittäminen on vaikeaa, eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Tuulikaappi ei ole riittävän tilava.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Sisätilat ovat riittävän tilavat, eivätkä kalusteet aiheuta törmäysvaaraa.

Valaistus on hyvä.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Autopaikalta tultaessa katukivetyksen ylitys saattaa tuottaa ongelmia (kivetyksen korkeus 7 cm). Esteetön autopaikka löytyy, mutta etäisyys kohteeseen on liian suuri (17 m) ja autopaikka on liian lyhyt ja kapea.

#### 5.2.3 Otto-automaatti

##### Sammontie 1, 01650 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Automaatti on sopivalla korkeudella ja automaatille pääsee esteettömästi. Valaistus on heikko.

#### Autopaikat

Autopaikalta tultaessa katukivetyksen ylitys saattaa tuottaa ongelmia (kivetyksen korkeus 7 cm). Esteetön autopaikka löytyy, mutta etäisyys kohteeseen on liian suuri (15 m) ja autopaikka on liian lyhyt ja kapea.

#### 5.2.4 Porvoon kukkia ja sidontaa

##### Sammontie 1, 01650 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Ulko-oven edessä on tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnyksritilä, joten kynnyksen ylittäminen on vaikeaa, eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Tuulikaappi ei ole riittävän tilava.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Sisätilat ovat ahtaat ja lattialla olevat tuotteet aiheuttavat törmäysvaaran. Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Taustahälyä ei ole. Sisäilma ei ole aistinvaraisesti raikas.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

**Autopaikat**

Esteetön autopaikka on, mutta etäisyys sisäänkäynnille on liian suuri (20 m).  
Autopaikan pituus- ja leveys mitat eivät vastaa vaadittuja mittoja.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.  
Tupakointipaikkaa ei ole.

**5.2.5 Ravintola Axel**

**Sammontie 1, 06150 Porvoo**

**Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Valaistus pihalla on hyvä. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Ulko-oven edessä on tarvittavan suuri tasanne, mutta siinä on kynnyksritilä, joten kynnyksen ylittäminen on vaikeaa, eikä ovea voi avata yhdellä kädellä. Avattavia ovia on kaksi, jotka avautuvat ulospäin ja ovet ovat kapeat. Tuulikaappi ei ole tarpeeksi tilava.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Sisätilat eivät ole riittävän tilavat ja kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran sekä eri tasoissa olevat tasanteet vaikeuttavat liikkumista. Pyörätuolilla on mahdollista päästä pöydän ääreen. Kohteessa on normaalia ravintolan taustahälyä.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Autopaikat**

Esteetön autopaikka löytyy tarpeeksi läheltä, mutta autopaikan pituus- ja leveys mitat eivät vastaa vaadittuja mittoja.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.  
Tupakointipaikka on sisäänkäynnin läheisyydessä.

### 5.2.6 S-Market

Sammontie 1, 06150 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. Sisäänkäyntejä on kaksi ja ovet avautuvat automaattisesti ja ovat riittävän leveitä. Ulko-ovien edessä on riittävästi tilaa, samoin aulassa. Tuulikaappi on riittävän suuri.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavasti ja niissä on käytetty eri värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Istuimia levähtämiseen on riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikka

Esteetön autopaikka on, ja se on riittävän lähellä sisäänkäyntiä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikkaa ei ole eikä tupakointikieltoa.

### 5.2.7 Valintatalo

Sammontie 1, 06150 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja pihan ja sisäänkäynnin valaistus on hyvä. Sisäänkäyntejä on kaksi ja ne ovat katetut ja ovet avautuvat automaattisesti. Etupuolella on tuulikaappi, jonka ovea on hankala avata ja kynnyksen ylittäminen on vaikeaa. Toinen sisäänkäynti on esteetön.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa, mutta eivät ole oikealla korkeudella. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä, mutta niille sijoitetut tuotteet aiheuttavat törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Esteetön autopaikka löytyy tarpeeksi läheltä sisäänkäyntiä, mutta autopaikan pituus- ja leveys mitat eivät vastaa vaadittavia mittoja.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikkaa ei ole eikä tupakointikieltoa.

### 5.3 Näsi

#### 5.3.1 Mini Hesburger

**Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Mini Hesburger sijaitsee kauppakeskuksen yhteydessä ja sillä on yhteinen sisäänkäynti kauppakeskuksen kanssa, jonka tiedot löytyvät kohdasta S-market Näsi. Tämän lisäksi Hesburgeriin on myös oma sisäänkäynti, jossa on kynnys eikä ovea voi avata yhdellä kädellä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Sisätila on riittävän tilava ja helppokulkuinen. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa.

#### Esteetön WC

WC-tilat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa.



Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Autopaikat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa.

Muuta

Sisäänkäynnin vieressä on terassialue, jossa ei ole tupakointikieltoa.

### 5.3.2 Näsin Alko

**Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo**

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Alko sijaitsee kauppakeskuksen tiloissa ja sisäänkäynti on avoin.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa.

Esteetön WC

WC-tilat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Autopaikat ovat yhteiset kauppakeskuksen kanssa.

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 5.3.3 S- Garden

#### Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Istuimia levähtämiseen ei ole.

Sisäänkäynti on katettu ja esteetön, ovi avautuu automaattisesti. Tuulikaappi on riittävän tilava.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Käytävät ovat leveitä ja helppokulkuisia, mutta käytävillä olevat myyntikorit voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista.

##### Esteetön WC

Ei ole.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

##### Autopaikat

Kukkakaupalla on yhteinen pysäköintialue kauppakeskuksen kanssa.

Esteettömiä autopaikkoja ei ole sisäänkäynnin läheisyydessä. Parkkihallissa on esteettömät autopaikat lähellä liukuportaita, jotka nousevat suoraan kukkakaupan pääoven eteen.

### 5.3.4 S-market Näsi

#### Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja valaistus on hyvä. Pääsisäänkäynti on katettu ja ovet aukeavat automaattisesti. Tuulikaappi on riittävän tilava.

##### Opastus, aula ja asiakaspalvelupiste

Opasteet ovat helposti havaittavissa. Asiakaspalvelupisteen tiski on liian korkea. Sisätiloissa liikkuminen on helppoa ja käytävät ovat riittävän leveitä. Levähtämiseen tarkoitettuja tuoleja ei ole riittävästi.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy helposti. WC:n ovesta kulkeminen on helppoa, oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC on tarpeeksi tilava. WC - istuimen molemmin puolin on nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta sitä ei voi säätää. Varusteet ovat helposti käytettävissä. WC:ssä on hälytyslaite. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön

#### Hissi ja portaat

Parkkihallista nousevat liukuportaavat ovat helppokulkuiset.

#### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Pääsisäänkäynnin vieressä on tupakointipaikka.

### 5.3.5 Otto- automaatti

#### Aleksanterinkaari 1, 06100 Porvoo

Otto-automaatit sijaitsevat pääoven vieressä ulkona. Otto-automaatteja on kaksi ja toinen niistä on sopivalla korkeudella pyörätuolilla liikkuvalla. Otto-automaattien edusta on tasainen ja helppokulkuinen.

## 5.4 Tarmola ja Huhtinen

### 5.4.1 Brunberg

#### Veckjärventie 6, 06150 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen, mutta valaistus on riittämätön.

Sisäänkäynti on katettu. Sisäänkäynnille on helppokulkuiset portaat ja kiinteä luiska, jonka kaltevuus on oikea. Portaavat ovat tarpeeksi leveät ja niissä on käsijohde, mutta se ei ole yhtenäinen, vaan otteen joutuu välillä irrottamaan. Käsijohde ei erotu ympäristöstä eikä portaiden etureunassa ole kontrastiraitaa. Ulko-ovi on avattavissa yhdellä kädellä ja oven vieressä on summeri sopivalla

korkeudella. Kynnys on hankala ylittää. Tuulikaappi on ahdas ja avattavia ovia on kaksi.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja asiointitiski on sopivalla korkeudella. Kassan vieressä on yksi tuoli. Sisätila on helppokulkuinen. Valaistus sisätiloissa on riittävä ja häikäisemätön.

Esteetön WC

Ei ole.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja ei ole.

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka.

#### 5.4.2 Huhtisten M - Market

**Kesätuulentie 2, 06100 Porvoo**

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. Ulko-ovi aukeaa automaattisesti ja tuulikaappi on tilava. Kynnyksen ylittäminen on vaivatonta ja sisäänkäynnin valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisäänkäynnin yhteydessä on kynnysmatto.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteissa ei ole käytetty eri värejä. Kalusteet ovat sijoitettu niin, ettei niistä aiheudu törmäysvaaraa. Valaistus tiskillä on hyvä. Käytävät sekä ovet ovat tarpeeksi leveitä. Istuimia levähtämiseen on. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Otto - automaatti**

Otto-automaatti on, mutta kulku sinne ei ole esteetön.

**Autopaikat**

Esteetön autopaikka on ja se on riittävän lähellä sisäänkäyntiä.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka.

**5.4.3 K-Supermarket Tarmola  
Asentajantie 1, 06150 Porvoo****Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on katettu ja ovet avautuvat automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Opasteet eivät ole helposti huomattavissa eivätkä oikealla korkeudella. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavarointa on paikoin aseteltu käytäville, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole. Myymälässä on saatavilla pyörätuoli lainaksi.

**Esteetön WC**

Esteetön WC löytyy. WC:n ovesta puuttuu vaakasuuntainen vedin. WC on tilava. WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta se ei ole säädettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaite on.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä.

Otto-automaatti

Otto-automaatille on esteetön pääsy ja se on sopivalla korkeudella pyörätuoliasiakasta ajatellen.

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä.

#### 5.4.4 Alko

**Asentajantie 1, 06150 Porvoo**

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen ja sisäänkäynti on katettu. Ovet avautuvat automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavarointa on paikoin aseteltu käytäville, jotka saattavat vaikeuttaa kulkemista apuvälineiden kanssa. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole.

Esteetön WC

Esteetön WC löytyy K-Marketin tiloista.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä.

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä.

#### 5.4.5 Lidl

**Asentajantie 5, 06150 Porvoo**

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on katettu ja ovet avautuvat automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita on paikoin aseteltu käytäville, jotka voivat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole.

Esteetön WC

Ei ole.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Esteetön autopaikka on, mutta se ei ole riittävän lähellä sisäänkäyntiä (15 m).

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä.

#### 5.4.6 Mikrokulma

Loviisantie 8, 06150 Porvoo

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisään käynti on katettu ja ovet avautuvat automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita on paikoin aseteltu käytäville, jotka saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole. Myymälässä on pyörätuoleja lainattavissa.

##### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy. WC on tilava. Ovesta kulkeminen on helppoa ja oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta se ei ole säädettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaitetta ei ole.

Esteetön WC toimii myös lastenhoitohuoneena.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

##### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on ja ne ovat tarpeeksi lähellä sisäänkäyntiä.

##### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä.



#### **5.4.7 Huhtisten Ravintola Player Bar & Cafe** **Kesätuulentie 2, 06100 Porvoo**

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitti pihalla on epätasainen ja vaikeakulkuinen. Pihan valaistus ei ole hyvä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Sisäänkäynnille on portaat, mutta luiskaa ei ole eikä käsijohdetta. Portaat ovat tarpeeksi leveät ja valaistus hyvä. Portaiden etureunassa ei ole kontrastiraitaa. Ulko-oven avaamiseen ei ole riittävästi tilaa, eikä tasanne ole riittävän suuri ja kynnyksen ylittäminen on vaikeaa.

##### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Asiointitiski on liian korkealla. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä. Pyörätuolilla pääsee pöydän ääreen. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

##### Esteetön WC

Ei ole.

##### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

##### Otto - automaatti

Otto-automaatille ei ole esteetön pääsy.

##### Autopaikat

Esteetön autopaikka on, mutta se ei ole riittävän lähellä sisäänkäyntiä (15 m).

##### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin läheisyydessä on tupakointipaikka.

#### **5.4.8 Robinhood** **Asentajantie 5, 06150 Porvoo**

##### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Sisäänkäynti on katettu ja ovet avautuvat automaattisesti. Tuulikaappi on tilava. Tuulikaapissa ja sen välittömässä

läheisyydessä olevat matot saattavat vaikeuttaa liikkumista apuvälineiden kanssa. Valaistus on hyvä ja häikäisemätön.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa sekä sopivalla korkeudella ja niissä on käytetty värejä. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä ja helppokulkuisia. Tavaroita on paikoin aseteltu käytäville, jotka saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Levähtämiseen sopivia tuoleja ei ole.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy. WC on tilava. Ovesta kulkeminen on helppoa ja oven voi avata ja sulkea yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituet. Pesuallas on sopivalla korkeudella, mutta se ei ole säädettävissä. Varusteet eivät ole helposti käytettävissä. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Hälytyslaite on, mutta siinä ei ole narua, joten hälytystä ei voi tehdä. Esteetön WC toimii myös lastenhoituhuoneena.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Esteetön autopaikka on, ja se on riittävän lähellä sisäänkäyntiä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Tupakointipaikka on lähellä sisäänkäyntiä.

## 6 Kirkot ja museot

### 6.1 Gammelbackan seurakuntakeskus

Viertotie 1, 06400 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppo kulkuinen. Istuimia levähtämiseen ei ole. Piha ja sisäänkäynti ovat valaistuja ja sisäänkäynti on katettu.

Ulko-ovi avautuu avauspainiketta painamalla. Avauspainike on merkitty lapuun, jotka ovat helposti huomattavissa, mutta avauspainike on liian korkealla.

Sisäänkäynnin edessä on riittävän suuri tasanne, mutta ovella on kynnyks. Tuulikaapin ovi avautuu yhtä aikaa ulko-oven kanssa avauspainikkeesta. Pääsisäänkäynnin vieressä on leveä ovi, jossa on matala kynnyks ja oven saa auki tarvittaessa. Ovi avataan aina kun seurakuntakeskuksessa on jokin tapahtuma.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteita löytyy seurakuntakeskuksen ulkopuolelta ja ne on sijoitettu liian korkealle.

Aula on tilava, mutta siellä ei ole erikorkuisia tuoleja. Naulakot ovat liian korkealla ja niihin on mahdollista törmätä.

Käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia ja sisätiloissa on riittävästi istuimia. Yhtä painavaa ovea lukuun ottamatta ovet on helppo avata. Kaikissa ovissa on kynnyks, korkeudeltaan kynnykset ovat noin 1-4cm. Matalien kynnyksen ylittäminen on helppoa, mutta korkeimman kynnyksen ylittäminen hankalaa. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy helposti. Ovesta kulkeminen on helppoa ja oven saa avattua ja suljettua yhdellä kädellä ja oven sisäpuolella on vaakasuuntainen vedin. WC on riittävän tilava. WC-istuimen molemmin puolin ovat nostettavat käsituot. Pesuallas on oikealla korkeudella ja se on säädettävissä. WC-tilan varusteet ovat helposti ulottuvilla. Valaistus on tasainen ja häiritsemätön. WC-tilassa on kaksi hälytyslaitetta, toinen ovenpielessä oleva painike ja toinen katosta roikkuva hälytysnaru.

#### Hissit ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Esteetön autopaikka on, mutta se liian kaukana sisäänkäynnistä (15 m). Saattoliikenteelle on tilaa sisäänkäynnin edessä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tupakointipaikkaa ja tupakointi sisäänkäynnin edessä on kiellettyä

## 6.2 Näsin siunauskappeli

Näsinmäentie 8, 06100 Porvoo

### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pihan on tasainen ja helppokulkuinen ja valaistus on hyvä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Ulko-oven avaamiseen ei ole riittävästi tilaa ja ovi on painava, eikä aukea automaattisesti. Sisäänkäynnille on portaat ja vaihtoehtoisesti kiinteä luiska, joka on liian kalteva ja kapea. Tuulikaappia ei ole.

### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet ovat helposti huomattavissa ja niissä on käytetty eri värejä. Aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa, tuoleja levähtämiseen ei ole. Käytävät ovat tarpeeksi leveitä, mutta hankalakulkuisia ovien takia. Oviaukot ovat kuitenkin riittävän leveitä. Kynnysten ylitys on hankalaa. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

### Esteetön WC

Esteetön WC on, mutta sitä ei löydy helposti. WC on erillisessä rakennuksessa ja rakennuksen ulkopuolella on luiska, minkä kaltevuus on hyvä. Ulko-ovi on raskas ja kynnys-erot ovat isohkot. WC:stä puuttuu vaakasuuntainen vedin eikä pesualtaan korkeus ole säädettävissä. Hälytyslaitetta ei WC:ssä ole. WC-tilan valaistus on häikäisevä. Käsien kuivauspuhallin on liian korkealla, myös valokatkaisija on korkealla.

### Hissi ja portaat

Kohteen portaat ovat hankalakulkuisia ja liian kapeita. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella. Valaistus portaissa on hyvä eikä käsijohteista tarvitse irrottaa otetta välillä. Johteet eivät kuitenkaan ylety tarpeeksi pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa. Käsijohde erottuu hyvin seinästä tummuuskontrastin avulla.

### Autopaikat

Esteetön autopaikka on, mutta se on liian kaukana sisäänkäynnistä (n. 50 m). Saattoliikenteelle on varattu tila sisäänkäynnin lähellä.

### Muuta

Induktiosilmukka on, mutta merkkiä ei ole.

### 6.3 Ortodoksikirkko

Vanha Helsingintie 2, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen, mutta istuimia levähtämiseen ei ole. Valaistus on hyvä ja riittävä. Ovi on raskas, eikä aukea automaattisesti. Ovisummeri löytyy, mutta se on liian korkealla. Sisäänkäynnin tasanteelle on pieni kynnyks ja ulko-ovella on vaikeasti ylitettävä kynnyks.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Sisällä liikkumiseen on riittävästi tilaa ja käytävät ovat riittävän leveitä. Naulakot ovat liian korkeita. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja levähtämistä varten. Ovet ovat painavia.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy helposti. Kulkeminen ovesta on kynnyksen takia hankalaa. Ovessa ei ole vaakasuuntaista vedintä, ja WC on ahdas. Istuimen yhteydessä ei ole käsitukia. Pesuallas on sopivalla korkeudella, muttei ole säädettävissä. WC-tilan varusteet ovat liian kaukana, eikä hälytyslaitetta ole. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

#### Autopaikat

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, mutta liikuntaesteiset voivat ajaa autonsa aivan kirkon pihalle, jolloin matkaa ovelle ei kerry montaa metriä. Saattoliikenteelle on tilaa kirkon pihalla.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

### 6.4 Pikkukirkko

Kirkkotori 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on mukulakivetystä. Sisäänkäynti ei ole katettu. Sisäänkäynnille on kiinteä luiska, ja sen kaltevuus ja leveys ovat sopivia. Ovet ovat raskaita ja tasanne

oven edessä ei ole riittävän suuri. Tuulikaappi on tilava, mutta kynnys on hankala ylittää. Valaistus on hämärä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Aula on tilava ja naulakot ovat sopivalla korkeudella. Kalusteet eivät aiheuta törmäysvaaraa. Käytävät ovat riittävän leveitä. Ovista kulkeminen on kynnysten takia hankalaa ja ovet ovat raskaita. Näkövammaisia ulkoa tuleva kirkas valo saattaa häikäistä, kun sisällä on hämärää.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Ei koske tätä paikkaa.

#### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja on, mutta ne ovat liian kaukana sisäänkäynnistä (n. 70 m). Kirkon pihalla on saattoliikenteelle tilaa.

#### Muuta

Induktiosilmukka löytyy ja sen merkintä on helposti huomattavissa.

### 6.5 Porvoon tuomiokirkko

#### Kirkkotori 1, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on mukulakivetystä. Pihalla on istuimia levähtämiseen. Ulko-oven edessä ei ole riittävän suurta tasannetta, eikä ovi ole avattavissa yhdellä kädellä.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Aulassa on riittävästi tilaa kulkea apuvälineiden kanssa. Kynnysten ylittäminen on helppoa. Naulakot ovat liian korkeita. Sisätilat ja käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia. Ovia ei itse pysty avaamaan, mutta kirkon sisäpuolella olevat ovet ovat auki. Valaistus on hämärä. Sisätiloissa voi kaikua.

#### Esteetön WC

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Ei koske tätä kohdetta.

**Autopaikat**

Esteettömiä autopaikkoja on, mutta ne ovat liian kaukana sisäänkäynnistä (80 m). Kirkon pihalla on saattoliikenteelle tilaa.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

## **6.6 Ruotsalainen seurakuntakoti Runeberginkatu 24, 06100 Porvoo**

**Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Pääsisäänkäynti on kadulta, eikä vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille ole opastetta. Sisäänkäynnille on portaat, mutta niissä ei ole käsijohdetta. Vaihtoehtoisella sisäänkäynnillä on siirrettävä luiska, mutta niin jyrkkä, ettei siitä pääse itsenäisesti kulkemaan. Kohteessa on mahdollisuus käyttää pyörätuolihissiä, mutta tällöin tarvitsee avustajaa. Pääoven edustalla ei ole tasannetta ja ovea ei saa auki yhdellä kädellä. Tuulikaappi on pieni ja kynnyksen ylittäminen on hankalaa. Avattavia ovia on useita.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Aulassa on riittävästi tilaa. Naulakot ovat korkeita. Aulassa ei ole erikorkuisia tuoleja. Sisällä liikkuminen apuvälineiden kanssa on helppoa ja käytävät riittävän leveitä. Ovien avauksessa tarvitsee apua (pariovet).

**Esteetön WC**

Esteetön WC löytyy helposti. Tilaa olisi muuten hyvin, mutta vauvojen hoitopöytä vie tilaa pyörätuolia käyttäviltä. Käsituet ovat WC-istuimen molemmilla puolilla. Käsienpesuallas on sopivalla korkeudella, korkeutta ei pysty säätämään. WC:n varusteet ovat liian kaukana. Hälytin WC:ssä on, mutta se on liian kaukana WC-istuimelta käsin. Valaistus on häikäisevä.

**Hissi ja portaat**

Sisätiloissa on muutama porraskäytävä, joissa on käsijohteet. Portaissa ei ole kontrastiraitoja. Valaistus on hyvä.

**Autopaikat**

Esteettömiä autopaikkoja ei ole.

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

## 6.7 Sillanmäentupa

Välikatu 9, 06100 Porvoo

Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Kulkureitit ovat todella hankalat, koska sisäänkäynti on mukulakivetyssä jyrkässä mäessä. Kulkeminen ilman apuvälineitäkin on hankalaa. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä ja häikäisemätön. Sisäänkäynnille on portaat, mutta ei käsijohteita. Ulko-oven edessä tasanne on liian pieni. Ovi on painava, eikä sitä saa yhdellä kädellä auki. Luiskaa ei ole. Pihan valaistus ei ole riittävä.

Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Aula on tilava. Naulakot ovat liian korkealla. Käytävät ovat helppokulkuisia ja riittävän leveitä. Ovet ovat raskaita, mutta yleensä auki. Kynnysten ylitys ei ole helppoa ja tiloissa on paljon yhden- kahden askelman portaita. Tiloissa on riittävästi tuoleja levähtämiseen, mutta ei erikorkuisia.

Esteetön WC

Ei ole.

Hissi ja portaat

Ei koske tätä kohdetta.

Autopaikat

Esteetöntä autopaikkaa ei ole. Saattoliikenteelle on tilaa oven edessä, mutta kulkeminen on hyvin hankalaa.

Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.



## 6.8 Suomalainen seurakuntakoti ja Kirkkoherranvirasto Lundinkatu 5, 06100 Porvoo

### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Pääsisäänkäynnillä on kiviportaat, eikä käsijohteita ole. Ovi on painava, eikä aukea automaattisesti. Pääovella ei ole opastetta esteettömälle sisäänkäynnille. Sisäpihalla on esteetön sisäänkäynti, jossa on kiinteä luiska, joka on riittävän leveä, mutta liian jyrkkä.

Kirkkoherranvirastoon on ovisummeri ja automaattiovi, mutta oven aukioloaika on kovin lyhyt ja ovi tulee voimalla päälle, jos ei riittävän nopeasti ole ehtinyt oviaukosta kulkea.

### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet virastossa ovat liian korkealla ja niissä ei ole riittävää värikontrastia. Osa opasteista on laminoituja tai muovitettuja, mikä saattaa häikäistä ja olla vaikeasti hahmotettavissa.

Asiointitiskit ovat sopivalla korkeudella, mutta ruotsinkieliselle tiskille kulku pyörätuolilla on hankala. Aulassa on hyvin tilaa liikkuu apuvälineiden kanssa. Tuoleja levähtämiseen ei ole. Käytävät ovat riittävän leveitä. Valaistus sisätiloissa on hyvä ja tasainen. Sisätiloissa on taustahälyä.

### Esteetön WC

Ei ole.

### Hissi ja portaat

Hissi löytyy helposti aulasta. Hissin kutsupainike ei erotu ulkopuolella hyvin, mutta hissien sisällä painikkeet erottuvat hyvin. Hissin hälytystä ei voi tehdä tekstiviestillä.

Portaat ovat helppokulkuiset. Portaissa seinämaali voi aiheuttaa häikäisyä, kun valo tulee suoraan ulkoa. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta eivät ylety riittävän pitkälle portaiden alkamiskohdassa. Johde erottuu hyvin tummuuskontrastin avulla.

### Autopaikat

Esteettömiä parkkipaikkoja on riittävästi, mutta ne ovat mäessä ja liian kaukana sisäänkäynnistä (20 m).

### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

## 6.9 Porvoon museo, Holmin talo ja Vanha Raatihuone Välikatu 11, 06100 Porvoo

### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Porvoon museo sijaitsee vanhassa kaupungissa Holmin talossa ja vanhassa Raatihuoneessa. Piha ja sisäänkäynnit ovat molempiin paikkoihin erittäin hankalakulkuiset mukulakivetyksestä ja rappusista johtuen. Molemmissa kohteissa avattavia ulko-ovia on kaksi ja ne ovat painavia. Holmin taloon on mahdollista kulkea takapihalta, mistä kulku pyörätuolilla on mahdollista. Reitti ei kuitenkaan ole käytössä talvisin. Ulko-ovella on pieni kynnyks ja sisällä luiska. Ovet ovat kapeat.

Vanhaan Raatihuoneeseen on mahdotonta päästä ja kulkea pyörätuolilla. Sivuovesta pääsee sisälle, mutta museo on rakennettu kolmeen kerrokseen, joihin on vain portaat.

### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Sisällä liikkuminen Holmin talossa pyörätuolilla on suhteellisen helppoa. Osassa tilaa on tiiliskivilattia, mikä hieman hankaloittaa kulkemista. Ovet ovat riittävän leveitä kun pariovet ovat auki. Kynnysten ylitys on helppoa ja levähtämistä varten on tuoleja, muttei erikorkuisia. Sisätilojen valaistus on hyvä, mutta aurinkoisella ilmalla maalattu puulattia heijastaa valon niin että häikäisee.

Vanhan Raatihuoneen aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Käytävät ovat riittävän leveitä ja helppokulkuisia, mutta kohteessa on todella paljon kynnyksiä ja portaita.

### Esteetön WC

Ei ole.

### Hissi ja portaat

Vanhan Raatihuoneen portaat ovat sisätiloissa helppokulkuiset ja riittävän leveät. Käsijohteita on yksi ja johteen korkeus on sopiva eikä otetta tarvitse välillä irrottaa. Johteet ylettyvät myös riittävän pitkälle portaiden alkamis- ja päättymiskohdassa ja erottuvat hyvin tummuuskontrastin ansiosta. Portaissa ei ole kontrastiraitaa. Portaikko on hämärä.

**Autopaikat**

Autopaikkoja on riittävästi ja ne ovat riittävän lähellä sisäänkäyntiä.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

**6.10 Porvoon nukke- ja lelumuseo  
Jokikatu 14, 06100 Porvoo****Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys**

Museo sijaitsee vanhassa kaupungissa ja piha on mukulakiveystä, pihan valaistus on hämärä. Pihalla ei ole penkkejä levähtämiseen. Sisäänkäynti ei ole katettu ja sinne johtaa portaat, luiskaa ei ole. Ovet ovat painavia ja niitä ei saa avattua yhdellä kädellä. Kynnysten ylittäminen on hankalaa apuvälineitä käyttäville.

**Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat**

Lelumuseossa on vähän tilaa apuvälineiden kanssa liikkumiseen eikä tuoleja levähtämistä varten ole. Sisätilojen valaistus on hyvä.

**Esteetön WC**

Ei ole.

**Hissi ja portaat**

Sisällä on kapeat kierreportaat yläkertaan, käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, eikä niistä tarvitse irrottaa otetta välillä. Johteet eivät kuitenkaan ylety riittävän pitkälle portaiden alkamiskohdassa. Kaiteet erottuvat hyvin tummuuskontrastin avulla ja rapuissa on kontrastiraita.

**Autopaikat**

Esteetöntä autopaikkaa ei ole, lähin esteetön autopaikka on sadan metrin päässä.

**Muuta**

Induktiosilmukkaa ei ole.

## 7 Muita yrityksiä / palveluja

### 7.1 City-Akuutti

Linnankoskenkatu 41 A 6, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on epätasainen ja vaikeakulkuinen. Penkkejä levähtämiseen ei ole. Pihan valaistus on hyvä. Sisäänkäynti on katettu. Ulko-oven avaamiseen on hyvin tilaa ja tasanne on riittävän suuri. Ulko-ovi on raskas ja hankala avata yhdellä kädellä. Ovipuhelinta eikä summeria ole. Tuulikaappia ei ole. Avattavia ovia on yksi. Kynnyksen ylittäminen on helppoa. Käytävällä on mattoja sekä tasoeroja.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Opasteet eivät ole helposti huomattavissa, koska niissä ei ole käytetty värejä ja ne ovat pieniä. Aulassa on hyvin tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Naulakot ovat liian korkealla. Asiointitiski on sopivalla korkeudella ja valaistus on riittävä. Taustahälyä tiskillä on, koska aulassa on TV. Kalusteet saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Käytävät ovat leveitä ja helppokulkuisia. Ovet ovat kevyitä avata. Tuoleja levähtämiseen on tarpeeksi, mutta ne ovat kaikki samankorkuisia. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista, mutta eripaksuiset matot lattioilla saattavat hankaloittaa kulkemista. Käytävät ovat osittain ahtaita kalusteiden sijaintien takia. Sisäilma ei ole aistinvaraisesti raikasta. Valaistus käytävillä on tasaista.

#### Esteetön WC

Ei ole.

#### Hissi ja portaat

Kohde sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Hissi ei löydy helposti, koska hissini ovi ei erotu muusta seinästä merkittävästi. Hissi on ahdas ja hämärä. Hissin painikkeet ovat sopivalla korkeudella. Portaat ovat kierreportaat ja vaikeakulkuiset ja kapeat. Käsijohteet eivät ole sopivalla korkeudella eivätkä ulotu alku- ja päättymiskohdalla tarpeeksi pitkälle ja ote täytyy välillä irrottaa. Kontrastiraitaa ei ole.

#### Autopaikat

Autopaikat sijaitsevat kadun varrella ala- ja ylämäessä.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

## 7.2 Kuntofunktio

### Kaivokatu 29, 06100 Porvoo

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Piha on tasainen ja helppokulkuinen. Istuimia levähtämiseen ei ole. Pihan valaistus on hyvä. Sisäänkäynnille ei ole portaita. Sisäänkäynti ei ole katettu. Sisäänkäynnin valaistus on riittävä, tasainen ja häikäisemätön. Ulko-oven avaamiseen on riittävästi tilaa ja ovi on avattavissa yhdellä kädellä. Ovipuhelinta, summeria tai avauspainiketta ei ole. Tuulikaappi on tarpeeksi tilava, mutta asiakkaiden kengät saattavat hankaloittaa esteetöntä liikkumista. Avattavia ovia on kaksi, joista takimmainen ovi on yleensä auki.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Ulkona oleva opaste on värikäs ja helposti huomattavissa, mutta ei ole oikealla korkeudella. Aulassa on riittävästi tilaa liikkua apuvälineiden kanssa. Naulakot ovat sopivalla korkeudella. Asiointitiski ei ole sopivalla korkeudella pyörätuolikäyttäjälle. Aulassa on erikorkuisia tuoleja. Kalusteet ja naulakot on sijoitettu niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa. Valaistus tiskillä on hyvä. Tiskillä on taustahälyä.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä, mutta sivulla olevat kuntolaitteet saattavat hankaloittaa liikkumista. Ovet ovat helppokulkuisia ja kevyitä avata sekä tarpeeksi leveitä. Kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on riittävästi. Lattiamateriaali ei vaikeuta liikkumista. Sisätilojen valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Sisätiloissa on taustahälyä.

Naisten pukeutumistiloihin pääsy on esteetön, miesten pukeutumistiloihin on kynnys. Liukuestematto on käytössä. Pukeutumistilat ovat tarpeeksi tilavat. Kaappeja ei ole, eikä liikkumisesteiselle omia pukeutumistiloja. Suihkuun pääsee esteettömästi. Pesutiloissa on käsisuihku, mutta ei automaattisesti toimivaa suihkua eikä kiinteää käsituellista suihkuistuinta. Pesutiloissa ei ole lainattavaa suihkupyörätuolia. Pesutilan lattiamateriaali ei ole märkänä liukas. Saunaa ei ole. Kuntosaliin pääsee esteettömästi.

#### Esteetön wc

Esteetön WC löytyy helposti ja kulkeminen WC-tilan ovesta on helppoa, mutta ovi aukeaa sisäänpäin. Ovi on mahdollista avata ja sulkea sekä lukkoa käyttää yhdellä kädellä. Oven sisäpuolella ei ole vaakasuuntaista vedintä. WC on tarpeeksi tilava. WC-istuimen yhteydessä on käsituot molemmilla puolilla ja ne

ovat ylös-/alas kääntyvät. Pesuallas on sopivalla korkeudella. Pesualtaan korkeus ei ole säädettävissä. Varusteet ovat helposti ulottuvilla ja käytettävissä. Hälytyslaitetta ei ole. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Esteettömästi WC:hen pääsee vain naisten pukuhuoneen kautta.

#### Autopaikat

Esteetöntä autopaikkaa ei ole. Sisäänkäynnin edessä on tilaa saattoliikenteelle.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole tupakointipaikkaa, eikä tupakointikieltoa.

### **7.3 Kulttuuritalo Grand Piispankatu 28, 06100 Porvoo**

#### Pihan ja sisäänkäynnin esteettömyys

Sisäänkäynti on kadulta ja sisäänkäynnille on 4 rappusta, luiskaa ei ole.

Tasanne on riittävän suuri ja automaattisesti toimivasta ovesta on helppo kulkea. Tuulikaappi on tilava eikä avattavia ovia ole. Sisäänkäynnin valaistus on riittävää ja häikäisemätön.

#### Opastus, aula, asiakaspalvelupiste ja sisätilat

Aulassa on riittävästi tilaa liikkumiseen myös apuvälineiden kanssa. Asiointitiski on sopivalla korkeudella. Naulakot ovat liian korkeita. Naulakoiden luona on koristenukkeja, jotka saattavat aiheuttaa törmäysvaaran. Sisätiloissa liikkuminen on helppoa, käytävät ovat leveitä ja avattavat ovet ovat kevyitä ja riittävän leveitä, myös kynnysten ylitys on helppoa. Istuimia levähtämiseen on riittävästi, mutta ei erikorkuisia.

#### Esteetön WC

Esteetön WC löytyy helposti. Ovesta kulkeminen on helppoa, mutta vaakasuuntaista vedintä ei ole. WC-tila on sopivan kokoinen, mutta siellä on hylly ja tavaraa säilytyksessä, mikä hankaloittaa huomattavasti WC:n käyttöä. Käsienpesuallas on sopivalla korkeudella, muttei säädettävissä. Kulku altaalle on mahdotonta tavaroiden takia. Varusteet eivät ole helposti käytettävissä. Hälytyslaite on. Valaistus on tasainen ja häikäisemätön.

#### Hissi ja portaat

Alakertaan pääsee pyörätuolihissillä. Portaat ovat helppokulkuiset ja riittävän leveät. Käsijohteet ovat sopivalla korkeudella, mutta tummuuskontrastia ei ole. Johteista ei tarvitse irrottaa otetta välillä. Johteet yltävät riittävän pitkälle portaiden alkamiskohdassa, mutta päättymiskohdassa johde on liian lyhyt. Valaistus portaissa on hyvä.

#### Autopaikat

Esteettömiä autopaikkoja ei ole.

#### Muuta

Induktiosilmukkaa ei ole.

## 8 Tori

Torin ympäristö tutkittiin syyskuussa 2011. Mukana kierroksella oli pyörätuolilla liikkuva liikkumisesteinen henkilö avustajan kanssa. Pyörätuolilla on helppo liikkua itse torilla, mutta toria ympäröivillä jalkakäytävillä liikkuminen on paikoitellen vaikeaa. Torin parkkipaikalla on yksi esteetön autopaikka, mutta siitä ei ole esteetöntä pääsyä torille, koska luiska puuttuu.

#### Raatihuoneenkadun suojatie (Kaupungin talon kohdalla)

Suojatielle pääsy on haastavaa molemmin puolin tietä kaupungintalon kohdalla. Torin puolella katukiveyksen reuna on noin 10 cm korkea. Kaupungintalon puolella katukiveyksen reuna on viistottu, mutta hankala, koska se on niin jyrkkä.

#### Raatihuoneenkadun ja Piispankadun risteys

Suojatielle pääsee pyörätuolilla joka suunnasta. Linnankosken lukion kulmassa asfaltti on rikki aiheuttaen ison töyssyn, josta kulkeminen apuvälineiden kanssa on hankalaa.

#### Piispankadun taksiaseman liittymät

Kulkuväylät taksiasemalle ovat jalkakäytäviltä helppokulkuisia.

#### Piispankadun suojatie Runebergin puiston kohdalla

Torin puolella katukiveyksen reuna suojatielle on noin 5 cm korkea. Puiston puolella kulku suojatielle onnistuu pyörätuolilla.

#### Piispankatu linja-autoaseman kohdalla

Piispankadun suuntainen suojatie linja-autoaseman kohdalla on hankala, koska asfaltti on rikki ja korkeusero on suuri tien ja jalkakäytävän välillä. Linja-autoaseman parkkipaikan puoleiselle suojatielle pääsee pyörätuolilla.

#### Piispankadun ja Lundinkadun risteys

Risteyksessä tien ylitys ei onnistu esteettömästi. Osa suojateiden reunakiveyksistä on viistottu liian jyrkästi. Suojatien kohdalla on myös kaivonkansia, jotka vaikeuttavat liikkumista.

#### Liikkumisesteisen autopaikat

Sekä Lundinkadun että Piispankadun varrella on liikkumisesteisen autopaikkoja. Autopaikat ovat leveydeltään 2000 mm, kun niiden tulisi olla vähintään 3600 mm leveitä, jotta pyörätuoliin siirtyminen olisi turvallista.

#### Lundin kauppakeskuksen edusta

Lundin kauppakeskuksen edessä olevan kävelykadun kiveys on paikoin hankala apuvälineitä käyttävälle. Liikkeisiin on noin 15 cm:n korotus katutasosta, eikä luiskia liikkeisiin ole. Lundin pääsisäänkäynti on helppokulkuinen.

#### Linja-autoasema

Linja-autoasema sisäänkäynnit ovat esteettömiä. Tarkempaa esteettömyyskartoitusta linja-autoasemalle ei tehty.

#### Lundinkadun ja Rauhankadun risteys

Kauppakeskuksen puolella suojatielle korkeusero on noin 5 cm. Heti suojatien vieressä on matalampi kohta. Vastapuolella suojatien reunus on esimerkillisen loiva.

#### Rauhankatu linja-autoaseman kohdalla

Reunakiveykset ovat jyrkät suojatien molemmissa päissä.

#### Rauhankadun suojatie Cityburgerin kohdalla

Reunakiveykset ovat jyrkät suojatien molemmissa päissä.



#### Rauhankadun jalkakäytävä

Jalkakäytävät ovat vinot tien suuntaan, mikä vaikeuttaa esimerkiksi sähkömopolla liikkumista. Rauhankadun varrella olevista liikkeistä osaan ei pääse pyörätuolilla ollenkaan, koska korkeusero katuun nähden on suuri ja liikkeiden edessä oleva porras on liian pieni.

#### Rauhankadun ja Raatihuoneenkadun risteys

Suojatielle meno on vaikeaa suurten tasoerojen ja epätasaisen pinnan vuoksi. Kaupungintalon puolelta suojatielle meno onnistuu molempiin suuntiin myös pyörätuolilla.