

1. Kontrollikerta

Atomikatu 7

Porras A

Vasen

Muutamia sormen jälkiä.
Vasenpuoli pysynyt puhtaampana
ja kirkkaampana, tasaisempi jälki.

Oikea

Raitamaisia jälkiä ja muutenkin likaisempi kuin
vasen puoli.

Porras B

Vasen

Laikukas, sormen jälkiä ja pyyhintä jälkiä.
Takareunassa valumia liasta.

Oikea

Alareunassa epäpuhtautta.
Oikeapuoli pysynyt siistimpänä.

Yleistä

Takaseinä kauttaaltaan likainen.

Porras C

Vasen

Pysynyt siistinä ja tahrattomana.

Oikea

Alaosassa sormenjälkiä ja pyyhintä jälkiä.

Porras D

Vasen

Ulkopuolelta kirkkaan ja puhtaan näköinen.
Takaosassa kengän jälki ja lisäksi
roiskeita.

Oikea

Etuosassa pinnoitteessa vaurioita (alareunassa).
Etuosa laikukas

Arkitehdinkatu 40

Porras A

Yleistä

Molemmilla puolilla levityksestä jääneitä pyyhintä jälkiä. Ei huomattavia eroja puolilla paitsi oikealla puolella kämmenen kuva. Muuten siistin ja puhtaan näköiset.

(jatkuu)

Porras B

Yleistä

Ei epäpuhtauksia, laikukas pyyhinnästä.

Porras C

Yleistä

Samanlainen kuin edelliset, ei likaa/tahra jälkiä. Tosin vasemmalla puolella on kirkkaampi pinta.

Valjakonkatu 6

Porras A

Yleistä

Ulkopuoli puhdas. Hissi kokonaisvaltaisesti siisti ja puhdas. Puolilla ei huomattavia eroja.

Porras B

Vasen

Etuosa puhdas muuten puhdas paitsi muutamia sormen jälkiä.
Hissin takaosa likainen.

Oikea

Etuosa myös puhdas.
Hissin sisällä selkeitä pyyhinnästä tulleita jälkiä/
lika raitoja.

Valjakonkatu 2

Porras E

Vasen

Ovessa sormen jälkiä.

Oikea

Puhdas kauttaaltaan.

Yleistä

Ei huomattavia eroja tässä valaistuksessa.

Porras F

Yleistä

Ulkopuoli siistin ja puhtaan näköinen. Ei huomattavia eroja pinnoitteiden näössä.

2. Kontrollikerta

Atomikatu 7

Porras A

Oikea

Satunnaisia sormenjälkiä, max 1-2 kpl.

Vasen

Kytkimen alueella hieman tavanomaista enemmän sormenjälkiä.

Yleistä:

Ulkopuolella ei selkeitä tahroja. Korin sisäpinnat erittäin hyvännäköistä ja puhdasta.

Porras B

Oikea:

Ulkopuolella muutama kädenjälki, muutoin hyvä. Korin sisäpuolella etureunassa selkeä kämmenen jälki.

Vasen:

Laikkuja / roiskeita kytkimen vieressä. Vasen takareuna likainen.

Yleistä:

Takaseinä likainen.

Porras C

Oikea:

Sormenjälkiä kytkimen yläpuolella.

Vasen:

Ulkopuoli erinomainen.

Yleistä:

Sisäpuoli erittäin siisti kokonaisuudessaan.

Porras D

Oikea:

Selkeitä kädenjälkiä kytkimen yläpuolella.

Vasen:

Oikealla etureunassa (alhaalla) epäpuhtautta, sekä takana ylhäällä.

Yleistä:

Takaosan alareuna epäpuhdas.

Arkkitehdinkatu 40

Porras A

Erittäin puhdas, vasemmassa alanurkassa hieman pyyhintä jälkiä.

Porras B

Puhdas ja siisti. Oikealla puolella kämmenen kuva, sekä selkeästi erottuvia pyyhintä/levitys jälkiä.

Porras C

Erittäin puhdas, ovesa satunnaisia kämmenen kuvia.

Valjakonkatu 6

Porras A

Pielet puhtaat ja hyvät/siistit, kuten myös korin sisältä. Takaosan alareunassa erittäin pieniä ”roiskeita”.

Porras B

Pielissä muutamia sormenjälkiä. Etuosa kummaltakin puolen suhteellisen hyvä. Korin takaosa ja takaseinä selkeästi nuhrainen ja likainen.

Valjakonkatu 2

Porras E

Puhdas ja siisti, ei merkittäviä jälkiä.

Porras A

Erittäin siisti ja puhdas.

3. Kontrollikerta

Atomikatu 7

Porras A

Vasen

Ulkopuolella nappien ympäristö likainen.
Sisäpuolella alaosassa vaaleita läikkiä/valumia/
likaa.

Oikea

Muutamia sormen jälkiä.
Rasvaisia sormen jälkiä sisäosan yläreunassa
koko matkan hissin perällä saakka.

Porras B

Yleistä

Ulkoisesti pysynyt kohtalaisen siistin näköisenä lukuun ottamatta hissin painonappien ympärillä olevia rasvaisia sormenjälkiä. Hissin yläosassa huomattavissa selkeä raja joka johtuu suoja-aineista, vasenpuoli on matta ja oikea puoli kirkas. Hissin sisäosa molemmilta puolilta yhtä likainen.

Porras C

Vasen

Vasemman puolen pinta on pysynyt kirkkaana/
puhtaana. Väri on tasainen.

Oikea

Sormen jälkiä ja laikkua kauttaaltaan.
Sävyeroja.

Yleistä

Hissin sisäpuoli on yhtä likainen polvenkorkeudesta alaspäin molemmin puolin. Erilaisia lika tahroja.

Porras D

Yleistä

Koko ulkopuoli täynnä likaa ja sormen jälkiä. Oikeapuoli on kuitenkin likaisempi ja laikukkaampi. Hissin sisäpuolen alaosa kauttaaltaan likainen ja erilaisia valuma jälkiä täynnä.

Arkitehdinkatu 40

Porras A

Yleistä

Molemmilla puolilla muutamia sormen jälkiä, muuten pinnat näyttävät samanlaisilta, puhtailta ja kirkkailta.

Porras B

Muuten puhtaan ja kirkkaan näköinen, ottamatta huomioon pientä laikukkuutta, suojauksesta johtuvaa.

Porras C

Yleistä

Laikukas muuten puhdas kuten edelliset raput.

Valjakonkatu 6

Porras A

Yleistä

Korin ulkopuolella ei huomattavia eroja eikä likaa. Sisäpuoli myös puhdas. Vasenpuoli kuitenkin näyttää jotenkin paremmalta.

Porras B

Yleistä

Hissin etuosa kauttaaltaan lian ja kuran peitossa. Sisäosa on myös lian ja kuran peitossa. Sisäosassa huomaan selkeästi että se on vain puoliksi suojattu.

Porras 2 F

Yleistä

Ainoa eroavaisuus on että vasemmalla puolella on kolme vaaleaa noin 30 cm raitaa.

Porras 2 E

Yleistä

Pysynyt hyvänä molemmat puolet, ei eroja.

4. Kontrollikerta

Atomikatu 7

Porras A

Yleistä

Kumpikin hissin puolisko ulkoa ja sekä sisältä täynnä erilaisia lika jälkiä.

Porras B

Yleistä

Hissi on pysynyt molemmin puolin kohtalaisen puhtaana, muutamia lika tahroja. Hissin sisäosassa oikealla puolella poikki raitoja polven korkeudella. Muuten sisäosa puhdas.

Porras C

Vasen

Pinta pysynyt puhtaana ja liattomana.

Oikea

Parin sormen jäljen lisäksi pinta on laikukas.

Yleistä

Hissin ulkopuoli kohtalaisen puhdas. Sisäosassa molemmin puolin alaosassa erilaisia lika jälkiä.

Porras D

Yleistä

Hissi on likainen ja täynnä tahroja. Vasen puoli kuitenkin puhtaamman oloinen.

Arkkitehdinkatu 40

Porras A

Yleistä

Ulkopuolella vasemmalla puolella 2 kpl sormen jälkiä. Muuten pinta kauttaaltaan puhdas ja kirkas.

Porras B

Laikkuja lukuun ottamatta pinta on kirkas ja puhdas.

Porras C

Yleistä

Kuten edellisissä A ja B rapussa pientä laukukkuutta, muuten hyvän näköinen.

Valjakonkatu 6

Porras A

Yleistä

Ei selkeitä eroja vasemman ja oikean puolen pinnoilla. Vasen puoli kuitenkin paremman näköinen.

Porras B

Yleistä

Etuosa hissistä täynnä erilaisia lika tahroja. Kuten sisälläkin. Huomattavissa selkeä raja sisäosassa missä on suoja-aineen raja.

Porras 2 F

Yleistä

Molemmin puolin puhtaan ja hyvän näköinen, ei eroja puolilla.

Porras 2 E

Yleistä

Kummatkin puolet puhtaan näköiset, ei eroja puolilla.

5. Kontrollikerta

Atomikatu 7

Porras A

Yleistä

Hissin kumpainenkin puoli melko siisti, mutta selvästi erottuvia likäjälkiä.

Porras B

Yleistä

Ulkopuolella likatahroja satunnaisissa kohdissa, kuten painonapin ympärillä, kori osa sisältä puhdas, pl. muutama kädenjälki.

Porras C

Vasen

Pinta puhdas ja liaton.

Oikea

Parin tahraa muutoin melko hyvä.

Yleistä

Hissin ulkopuolella ei mainittavaa likaa, sisällä joitakin raitoja ja tahroja.

Porras D

Yleistä

Selkeästi likainen ja tahrainen, puolissa ei eroja.

Arkitehdinkatu 40

Porras A

Yleistä

Hyvän oloinen ja kirkas pinta.

Porras B

Laikkuja kuten edelliselläkin kerralla, muutoin puhdas.

Porras C

Yleistä

Pinta hyvän näköinen ja kiiltävä.

Valjakonkatu 6

Porras A

Yleistä

Ei huomattavia tahroja tai likaisuutta, hyvän näköinen.

Porras B

Yleistä

Tahroja ja kuraläiskiä ympäri hissiä, eritoten raja suojaamattoman ja suojatun välillä selkeämpi.

Porras 2 F

Yleistä

Kirkas ja tasainen pinta, ei mainittavaa.

Porras 2 E

Yleistä

Kummatkin puoliskot hyvässä kunnossa.

6. Kontrollikerta

Atomikatu 7

Porras A

Yleistä

Jonkin asteista lian pinttymistä huomattavissa kaikissa pinnoissa, mutta yleisesti melko siisti.

Porras B

Yleistä

Ulkopuolella napin ympärillä tahroja, muuten hyvässä kunnossa. Sisällä ei jokusten sormen ja kengän jälkien lisäksi mitään muuta mainittavaa. Puolten välillä ei eroja.

Porras C

Vasen

Hyvän näköinen ja puhdas.

Oikea

Hieman ehkä nuhjuisen näköinen.

Porras D

Yleistä

Puhtaan oloinen ja hyvä pinta, mutta kuten aiemminkin on todettu, niin selviä sormen jälkiä.

Arkitehdinkatu 40

Porras A

Yleistä

Hyvän näköinen, ei mainittavia tahroja tai roiskeita.

Porras B

Kuten A rapussakin, pinnat puhtaat ja siivotun näköiset, ei eroja puolten suhteen

Porras C

Yleistä

Puhdas, ehkä hieman kuitenkin laikkuja havaittavissa vieläkin.

Valjakonkatu 6

Porras A

Yleistä

Mainittavia lika tai muita tahroja ei löytynyt.

Porras B

Yleistä

Huomattavan puhdas ja siisti, käsittelemättömän ja käsitellyn raja kuitenkin erottuu vieläkin.

Porras 2 F

Yleistä

Puhdas ja siisti.

Porras 2 E

Yleistä

Kuin pakasta vedetty, ei siis mitään huomautettavaa.